



เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียม

ลูกค้า xxxxxxxx

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxx

เบอร์โทรติดต่อ xxxxxxxxxxxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail (ลูกค้า) [xxxxxxxxxxxxxx](#)

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชัยนำทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านงานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษางานก่อสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา "BLUE HOME" เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง

รายงานชุดที่ 2 งานชั้นล่าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเจอร์รี่ม


บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxx

หน้า 1

ลูกค้า xxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxx

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ชั้นล่าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเซียม

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxx

หน้า 2

ลูกค้า xxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 002



บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแตงยาแนว กระเบื้องผนัง โดยรอบ

Item 002

Item 003



บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแตงยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 004



บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	สื้อปลาล้วงชักโครกติดตั้งไม่แน่น

Item 004

Item 005



บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	กระจกฉากอาบน้ำมีรอยขีดข่วน ตรวจสอบทุกชุด

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังข้างฝักบัวร่อน

Item 006









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 3
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 007		Item 008		Item 008									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำใหญ่</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องผนังด้านม้านั่งร้อน</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำใหญ่	งาน	ผนัง	รายการ	กระเบื้องผนังด้านม้านั่งร้อน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัวห้องน้ำใหญ่</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำใหญ่												
งาน	ผนัง												
รายการ	กระเบื้องผนังด้านม้านั่งร้อน												
บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง โดยรอบ												
Item 009		Item 010		Item 010									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัวห้องน้ำใหญ่</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		แต่งตัวห้องน้ำใหญ่	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัวห้องน้ำใหญ่</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>มือจับก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น ตรวจสอบทุกชุด</td></tr> </table>	บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่	งาน
บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	มือจับก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น ตรวจสอบทุกชุด												
Item 011		Item 012		Item 012									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัวห้องน้ำใหญ่</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>บานประตูใต้อ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น</td></tr> </table>		บริเวณ		แต่งตัวห้องน้ำใหญ่	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	บานประตูใต้อ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัวห้องน้ำใหญ่</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>สต๊อปวาล์วอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่นทุกชุด</td></tr> </table>	บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่	งาน
บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	บานประตูใต้อ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น												
บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	สต๊อปวาล์วอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่นทุกชุด												

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 4
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 014



บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่
งาน	พื้น
รายการ	พื้นไม้บริเวณกลางห้องยวบไม่ได้ระดับ


Item 014

Item 015



บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบตัววงบริเวณกลางห้อง

Item 016



บริเวณ	แต่งตัวห้องน้ำใหญ่
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ราวแขวนผ้าติดตั้งไม่แน่น


Item 016

Item 017



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	พื้น
รายการ	พื้นไม้ระแนงดินรางประตูติดตั้งไม่แน่น

Item 018



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	พื้น
รายการ	กระเบื้องขอบปูนกันน้ำแตกบิ่น

Item 018









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 5
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 019		Item 020		Item 020									
	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 1</td></tr><tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งรอยต่อไม้ระแนง ตรวจสอบทุกชุด</td></tr></table>		บริเวณ		ระเบียง 1	งาน	พื้น	รายการ	เก็บแต่งรอยต่อไม้ระแนง ตรวจสอบทุกชุด	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 1</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูนผิวไม่เรียบทั้ง 2 ด้าน</td></tr></table>	บริเวณ	ระเบียง 1	งาน
บริเวณ	ระเบียง 1												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งรอยต่อไม้ระแนง ตรวจสอบทุกชุด												
บริเวณ	ระเบียง 1												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูนผิวไม่เรียบทั้ง 2 ด้าน												
Item 021		Item 022		Item 022									
	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 1</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบคิ้วไฟ</td></tr></table>		บริเวณ		ระเบียง 1	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบคิ้วไฟ	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัว 2</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr></table>	บริเวณ	แต่งตัว 2	งาน
บริเวณ	ระเบียง 1												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบคิ้วไฟ												
บริเวณ	แต่งตัว 2												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
Item 023		Item 024		Item 024									
	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัว 2</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง โดยรอบ</td></tr></table>		บริเวณ		แต่งตัว 2	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง โดยรอบ	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>แต่งตัว 2</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ชุดบิวท์อื่น</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>บานประตูชุดบิวท์อื่นด้านรับแขกผิวฉลอก</td></tr></table>	บริเวณ	แต่งตัว 2	งาน
บริเวณ	แต่งตัว 2												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง โดยรอบ												
บริเวณ	แต่งตัว 2												
งาน	ชุดบิวท์อื่น												
รายการ	บานประตูชุดบิวท์อื่นด้านรับแขกผิวฉลอก												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 6
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	แต่งตัว 2
งาน	ชุดบิวท์อิน
รายการ	กระจากประตูบิวท์อินด้านรับแขกมีรอยขีดข่วน

Item 026



บริเวณ	แต่งตัว 2
งาน	ชุดบิวท์อิน
รายการ	บานประตูชุดบิวท์อินด้านห้องนอนใหญ่ผิวถลอก

Item 026

Item 027



บริเวณ	แต่งตัว 2
งาน	ชุดบิวท์อิน
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนตีนชุดบิวท์อินทุกชุด

Item 028



บริเวณ	แต่งตัว 2
งาน	พื้น
รายการ	พื้นไม้ด้านทางเข้าห้องนอนมีตำหนิ

Item 028

Item 029



บริเวณ	แต่งตัว 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขตีนบานประตูห้องนอนเบียดพื้น

Item 030









บริเวณ	แต่งตัว 2
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดพื้นไม้ด้านห้องนอนใหญ่และสี

Item 030

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 7
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 031		Item 032		Item 032									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอนใหญ่</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานด้านทางเดิน ผิวไม่เรียบเป็นคลื่น</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอนใหญ่	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานด้านทางเดิน ผิวไม่เรียบเป็นคลื่น	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอนใหญ่</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บขีดแต่งผิวสีฝ้าเพดานสีด่าง โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอนใหญ่	งาน
บริเวณ	ห้องนอนใหญ่												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานด้านทางเดิน ผิวไม่เรียบเป็นคลื่น												
บริเวณ	ห้องนอนใหญ่												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีฝ้าเพดานสีด่าง โดยรอบ												
Item 033		Item 034		Item 034									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอนใหญ่</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>พื้นไม้ด้านเตียงนอนรอยต่อห่าง</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอนใหญ่	งาน	พื้น	รายการ	พื้นไม้ด้านเตียงนอนรอยต่อห่าง	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอนใหญ่</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ขอบพื้นไม้ธรณีประตูด้านห้องทานอาหาร แตกบิ่น ตรวจสอบทุกชุด</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอนใหญ่	งาน
บริเวณ	ห้องนอนใหญ่												
งาน	พื้น												
รายการ	พื้นไม้ด้านเตียงนอนรอยต่อห่าง												
บริเวณ	ห้องนอนใหญ่												
งาน	พื้น												
รายการ	ขอบพื้นไม้ธรณีประตูด้านห้องทานอาหาร แตกบิ่น ตรวจสอบทุกชุด												
Item 035		Item 036		Item 036									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอนใหญ่</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>หน้าต่าง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>กระจกหน้าต่างด้านทางเดินมีรอยขีดข่วน</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอนใหญ่	งาน	หน้าต่าง	รายการ	กระจกหน้าต่างด้านทางเดินมีรอยขีดข่วน	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอนใหญ่</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบด้านห้องแต่งตัว</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอนใหญ่	งาน
บริเวณ	ห้องนอนใหญ่												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	กระจกหน้าต่างด้านทางเดินมีรอยขีดข่วน												
บริเวณ	ห้องนอนใหญ่												
งาน	พื้น												
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบด้านห้องแต่งตัว												

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 8
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ห้องนอนใหญ่
งาน	ชุดบิวท์อิน
รายการ	สกรูบานพับถูกถั่วชุดบิวท์อินด้าน แต่งตัวติดตั้งไม่ครบ ตรวจสอบทุกชุด

Item 038



บริเวณ	ห้องนอนใหญ่
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 038

Item 039



บริเวณ	ห้องนอนใหญ่
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 040



บริเวณ	ห้องนอนใหญ่
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนตัวจบรางประตูระเบียง

Item 040

Item 041



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวผนังขอบเฟรมประตูระเบียง

Item 042



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ก๊อกร
รายการ	ทำความสะอาดสีเลอะก๊อกร

Item 042









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 9
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 043		Item 044		Item 044									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผนังขอบฝ้าฉิ่งเหล็กกรับราวกันตก</td></tr> </table>		บริเวณ		ระเบียง 2	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งผนังขอบฝ้าฉิ่งเหล็กกรับราวกันตก	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขัดแต่งผิวสีตีผนังข้างราวกันตก</td></tr> </table>	บริเวณ	ระเบียง 2	งาน
บริเวณ	ระเบียง 2												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบฝ้าฉิ่งเหล็กกรับราวกันตก												
บริเวณ	ระเบียง 2												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีตีผนังข้างราวกันตก												
Item 045		Item 046		Item 046									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		ระเบียง 2	งาน	พื้น	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องพื้นด้านห้องนอน 1 ร้อน</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านทานอาหาร	งาน
บริเวณ	ระเบียง 2												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	ด้านทานอาหาร												
งาน	พื้น												
รายการ	กระเบื้องพื้นด้านห้องนอน 1 ร้อน												
Item 047		Item 048		Item 048									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องพื้นกรณีประตูทางเข้าด้านโถงบันไดแตกกร้าว</td></tr> </table>		บริเวณ		ด้านทานอาหาร	งาน	พื้น	รายการ	กระเบื้องพื้นกรณีประตูทางเข้าด้านโถงบันไดแตกกร้าว	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>อ่างล้างจาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานน้ำรั่ว</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านทานอาหาร	งาน
บริเวณ	ด้านทานอาหาร												
งาน	พื้น												
รายการ	กระเบื้องพื้นกรณีประตูทางเข้าด้านโถงบันไดแตกกร้าว												
บริเวณ	ด้านทานอาหาร												
งาน	อ่างล้างจาน												
รายการ	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานน้ำรั่ว												






BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 10
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 049		Item 050		Item 051		Item 052		Item 053		Item 054																															
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>อ่างล้างจาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ฝ้าฉิ่ง และสตอปวาล์วติดตั้งไม่แน่นพียง</td></tr> </table>		บริเวณ		ด้านทานอาหาร		งาน		อ่างล้างจาน		รายการ	ฝ้าฉิ่ง และสตอปวาล์วติดตั้งไม่แน่นพียง	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ชุดบิวท์อิน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งยาแนวขอบท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านทานอาหาร	งาน	ชุดบิวท์อิน	รายการ	เก็บแต่งยาแนวขอบท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ชุดบิวท์อิน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ตีผนังชุดตู้บิวท์อินมีตำหนิ</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านทานอาหาร	งาน	ชุดบิวท์อิน	รายการ	ตีผนังชุดตู้บิวท์อินมีตำหนิ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>มือจับประตูระเบียงล๊อคใช้งานไม่ได้ และสกรูเป็นสนิม</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านทานอาหาร	งาน	ประตู	รายการ	มือจับประตูระเบียงล๊อคใช้งานไม่ได้ และสกรูเป็นสนิม	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านทานอาหาร</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องธรณีประตูด้านโถงแตกบิ่น</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านทานอาหาร	งาน	พื้น	รายการ	กระเบื้องธรณีประตูด้านโถงแตกบิ่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผนังขอบเฟรมประตู โดยรอบ</td></tr> </table>
บริเวณ	ด้านทานอาหาร																																								
งาน	อ่างล้างจาน																																								
รายการ	ฝ้าฉิ่ง และสตอปวาล์วติดตั้งไม่แน่นพียง																																								
บริเวณ	ด้านทานอาหาร																																								
งาน	ชุดบิวท์อิน																																								
รายการ	เก็บแต่งยาแนวขอบท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจาน																																								
บริเวณ	ด้านทานอาหาร																																								
งาน	ชุดบิวท์อิน																																								
รายการ	ตีผนังชุดตู้บิวท์อินมีตำหนิ																																								
บริเวณ	ด้านทานอาหาร																																								
งาน	ประตู																																								
รายการ	มือจับประตูระเบียงล๊อคใช้งานไม่ได้ และสกรูเป็นสนิม																																								
บริเวณ	ด้านทานอาหาร																																								
งาน	พื้น																																								
รายการ	กระเบื้องธรณีประตูด้านโถงแตกบิ่น																																								
บริเวณ	ระเบียง 3																																								
งาน	ผนัง																																								
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบเฟรมประตู โดยรอบ																																								

โครงการ เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxx


หน้า 11

ลูกค้า xxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ระเบียง 3
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 056



บริเวณ	ระเบียง 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีชุดเหล็กวาร์


Item 056

Item 057



บริเวณ	ระเบียง 3
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นติดรางประตู

Item 058



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	เด้ารับไฟฟ้าด้านชุดตู้เย็นติดตั้งสลับด้าน

Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบด้านระเบียง

Item 060



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	บานประตูอ่างล้างจานบานตก

Item 060

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 12
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ก๊อก
รายการ	ก๊อกอ่างล้างจานติดตั้งไม่แน่น

Item 062



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม่ได้ระดับด้านชุดบิวท์อื่น บริเวณกลางห้อง


Item 062

Item 063



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม่ได้ระดับด้านชุดบิวท์อื่น บริเวณทางเข้าทานอาหาร

Item 064



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	พื้น
รายการ	พื้นไม้บริเวณชุดบิวท์อื่นด้านข้างมีตำหนิ

Item 064

Item 065



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	ผนัง wall ขอบเฟรมหน้าต่างหลุดร่อน

Item 066



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	อ่างล้างจาน
รายการ	ช่องระบายน้ำล้นอ่างล้างจานน้ำรั่ว

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 13
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 067		Item 068		Item 069		Item 070		Item 071		Item 072																															
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บซัดแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบสปริงเกอร์ ตรวจสอบโดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว		งาน		ฝ้าเพดาน		รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบสปริงเกอร์ ตรวจสอบโดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบด้านโถง</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	พื้น	รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบด้านโถง	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ไฟฟ้า</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เต้ารับไฟฟ้าด้านโถงไม่พบสัญญาณสายดิน</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ไฟฟ้า	รายการ	เต้ารับไฟฟ้าด้านโถงไม่พบสัญญาณสายดิน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ขอบบานประตูทางเข้าด้านโถงสีลอก</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ประตู	รายการ	ขอบบานประตูทางเข้าด้านโถงสีลอก	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บซัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บซัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>
บริเวณ	ห้องครัว																																								
งาน	ฝ้าเพดาน																																								
รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบสปริงเกอร์ ตรวจสอบโดยรอบ																																								
บริเวณ	ห้องครัว																																								
งาน	พื้น																																								
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบด้านโถง																																								
บริเวณ	ห้องครัว																																								
งาน	ไฟฟ้า																																								
รายการ	เต้ารับไฟฟ้าด้านโถงไม่พบสัญญาณสายดิน																																								
บริเวณ	ห้องครัว																																								
งาน	ประตู																																								
รายการ	ขอบบานประตูทางเข้าด้านโถงสีลอก																																								
บริเวณ	ห้องครัว																																								
งาน	ฝ้าเพดาน																																								
รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ																																								
บริเวณ	ห้องครัว																																								
งาน	ฝ้าเพดาน																																								
รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ																																								

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 14
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้กลางห้องยวบไม่ได้ระดับ


Item 074



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีฝ้าเพดานบริเวณกลางห้องผิวไม่เรียบเป็นคลื่น โดยรอบ


Item 074

Item 075



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีฝ้าเพดานบริเวณกลางห้องผิวไม่เรียบเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 075



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดสีโคมไฟ ตรวจสอบทุกชุด


Item 076

Item 077



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดสีโคมไฟ ตรวจสอบทุกชุด

Item 077



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อน โดยรอบ

Item 078



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 15
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อน โดยรอบ


Item 080



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	หน้าต่าง
รายการ	กระจกหน้าต่างช่องแสงด้านห้องนอนมีรอย ขีดข่วน

Item 080

Item 081



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	พื้น
รายการ	กระเบื้องพื้นดินรางประตูด้านทานอาหาร ขอบไม่เสมอ


Item 082



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	ช่องแสง
รายการ	ยางขอบกระจกช่องแสงด้านห้องนอนติดตั้งไม่ เรียบร้อย ตรวจสอบทุกชุด


Item 082

Item 083



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ตรวจสอบตำแหน่งการใช้งานตัวกดสวิตช์ ไฟหน้าบันได

Item 084



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 084

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 16
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นทางเดิน โดยรอบ

Item 086



บริเวณ	โถงทางหนีไฟ
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อน โดยรอบ

Item 086

Item 087



บริเวณ	โถงทางหนีไฟ
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ


Item 088



บริเวณ	โถงทางหนีไฟ
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 088

Item 089



บริเวณ	โถงทางหนีไฟ
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 090



บริเวณ	โถงทางหนีไฟ
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนธรณีประตูด้านแต่งตัว

Item 090









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696







โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 17
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 091		Item 092		Item 092									
	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของ</td></tr><tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องพื้นด้านห้องเก็บของแตกบิ่น</td></tr></table>		บริเวณ		ห้องเก็บของ	งาน	พื้น	รายการ	กระเบื้องพื้นด้านห้องเก็บของแตกบิ่น	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของ</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>ฝ้าห้องพื้นบันไดผิวไม่เรียบ</td></tr></table>	บริเวณ	ห้องเก็บของ	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	พื้น												
รายการ	กระเบื้องพื้นด้านห้องเก็บของแตกบิ่น												
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	ฝ้าห้องพื้นบันไดผิวไม่เรียบ												
Item 093		Item 094		Item 094									
	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของ</td></tr><tr><td>งาน</td><td>เหล็กบันได</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีเหล็กกับบันได</td></tr></table>		บริเวณ		ห้องเก็บของ	งาน	เหล็กบันได	รายการ	เก็บแต่งผิวสีเหล็กกับบันได	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของ</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งยาแนวตึนวงกบประตู</td></tr></table>	บริเวณ	ห้องเก็บของ	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	เหล็กบันได												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีเหล็กกับบันได												
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บแต่งยาแนวตึนวงกบประตู												
Item 095		Item 096		Item 096									
	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำรับแขก</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr></table>		บริเวณ		ห้องน้ำรับแขก	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ	<table border="1"><tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำรับแขก</td></tr><tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr><tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องผนัง โดยรอบ</td></tr></table>	บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	ผนัง												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องผนัง โดยรอบ												







โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 18
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 097		Item 098		Item 098									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำรับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>สุขภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ที่ใส่กระดาษชำระติดตั้งไม่แน่น</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำรับแขก	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	ที่ใส่กระดาษชำระติดตั้งไม่แน่น	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำรับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>สุขภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ขอบสายเสียบสายฉีดชำระติดตั้งไม่แน่น</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ที่ใส่กระดาษชำระติดตั้งไม่แน่น												
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ขอบสายเสียบสายฉีดชำระติดตั้งไม่แน่น												
Item 099		Item 100		Item 100									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำรับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>สุขภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งซิลิโคนขอบอ่างล้างหน้า</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำรับแขก	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบอ่างล้างหน้า	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำรับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>สุขภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ชุดท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าเป็นสนิม</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบอ่างล้างหน้า												
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ชุดท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าเป็นสนิม												
Item 101		Item 102		Item 102									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำรับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ประตู</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บจุดโป๊อบานประตูขอบบานพับ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำรับแขก	งาน	ประตู	รายการ	เก็บจุดโป๊อบานประตูขอบบานพับ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำรับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ประตู</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>กันชนประตูติดตั้งไม่แน่น</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บจุดโป๊อบานประตูขอบบานพับ												
บริเวณ	ห้องน้ำรับแขก												
งาน	ประตู												
รายการ	กันชนประตูติดตั้งไม่แน่น												

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 19
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 103		Item 104		Item 104									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนํารับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>กระเบื้องพื้นบริเวณขอบกันชนประตูแตกร้าว</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนํารับแขก	งาน	พื้น	รายการ	กระเบื้องพื้นบริเวณขอบกันชนประตูแตกร้าว	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนํารับแขก</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งซิลิโคนผนังขอบวงกบประตู</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนํารับแขก	งาน
บริเวณ	ห้องนํารับแขก												
งาน	พื้น												
รายการ	กระเบื้องพื้นบริเวณขอบกันชนประตูแตกร้าว												
บริเวณ	ห้องนํารับแขก												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนผนังขอบวงกบประตู												
Item 105		Item 106		Item 106									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของแม่บ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>โคมไฟ</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟให้ครบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องเก็บของแม่บ้าน	งาน	โคมไฟ	รายการ	ติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟให้ครบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของแม่บ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บขัดแต่งผิวสีฝ้าเพดานผิวไม่เรียบ และสีต่าง โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ติดตั้งหลอดไฟในโคมไฟให้ครบ												
บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีฝ้าเพดานผิวไม่เรียบ และสีต่าง โดยรอบ												
Item 107		Item 108		Item 108									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของแม่บ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่าง</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องเก็บของแม่บ้าน	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่าง	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของแม่บ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>กระเบื้องผนังด้านโถงทางเข้ามีรอยขีดข่วน</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่าง												
บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน												
งาน	ผนัง												
รายการ	กระเบื้องผนังด้านโถงทางเข้ามีรอยขีดข่วน												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 20
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน
งาน	ประตูด
รายการ	เก็บแต่งยาแนวขอบซุ้มประตูทางเข้า และ กระเบื้องแตกบิ่น


Item 110



บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน
งาน	หน้าต่าง
รายการ	สกรูมือจับหน้าต่างเป็นสนิม และตัวล็อคใช้งานไม่ได้


Item 110

Item 111



บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน
งาน	ชุดบิวท์อิน
รายการ	ขอบชุดบิวท์อินชุดล่างหลุดบวม


Item 112



บริเวณ	ห้องเก็บของแม่บ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังขอบบานประตูแตกบิ่น

Item 112

Item 113



บริเวณ	โถงทางเข้า
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบสปริงเกอร์ ตรวจสอบโดยรอบ

Item 114



บริเวณ	โถงทางเข้า
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บซัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 114









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696







โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 21
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 115		Item 116		Item 116									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงทางเข้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		โถงทางเข้า	งาน	ผนัง	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงทางเข้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องขอบประตูเก็บพัคلمแอร์แตกร้าว</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงทางเข้า	งาน
บริเวณ	โถงทางเข้า												
งาน	ผนัง												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	โถงทางเข้า												
งาน	ผนัง												
รายการ	กระเบื้องขอบประตูเก็บพัคلمแอร์แตกร้าว												
Item 117		Item 118		Item 118									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงทางเข้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งซิลิโคนดินประตูทางเข้า</td></tr> </table>		บริเวณ		โถงทางเข้า	งาน	ประตู	รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนดินประตูทางเข้า	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงทางเข้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>สกรูยึดวงกบประตูทางเข้าเป็นสนิมทุกชุด</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงทางเข้า	งาน
บริเวณ	โถงทางเข้า												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนดินประตูทางเข้า												
บริเวณ	โถงทางเข้า												
งาน	ประตู												
รายการ	สกรูยึดวงกบประตูทางเข้าเป็นสนิมทุกชุด												
Item 119		Item 120		Item 120									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงทางเข้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งยาแนวดินผนังด้านห้องน้ำ</td></tr> </table>		บริเวณ		โถงทางเข้า	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งยาแนวดินผนังด้านห้องน้ำ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงทางเข้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>มูมประตูทางเข้าห้องโถงแตกบิ่น</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงทางเข้า	งาน
บริเวณ	โถงทางเข้า												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งยาแนวดินผนังด้านห้องน้ำ												
บริเวณ	โถงทางเข้า												
งาน	ประตู												
รายการ	มูมประตูทางเข้าห้องโถงแตกบิ่น												

โครงการ	เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxx	หน้า 22
ลูกค้า	xxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 121		Item 122		Item 122		
	บริเวณ		ห้องนอนใหญ่		บริเวณ	โถงพักผ่อน
	งาน		ไฟฟ้า		งาน	ประตู
	รายการ	รายการ	รายการ			
	ได้รับไฟฟ้าได้ตู้ทีวีติดตั้งสลับด้าน		มือจับประตูด้านครัวติดตั้งไม่แน่น			
Item 123		Item 124		Item 124		
	บริเวณ		โถงพักผ่อน		บริเวณ	ห้องแต่งตัว 1
	งาน		พื้น		งาน	ตู้ไฟ
	รายการ	รายการ	รายการ			
	กระเบื้องพื้นบริเวณตีนรางประตูห้องครัวแตกบิ่น		สกรูยึดตู้ไฟติดตั้งไม่ครบ และปิดฝาไม่ได้			
Item 125		Item 126		Item 126		
	บริเวณ		ห้องแต่งตัว 1		บริเวณ	โถงพักผ่อน
	งาน		ตู้ไฟ		งาน	ไฟฟ้า
	รายการ	รายการ	รายการ			
	ไม่พบตำแหน่งการใช้งานลูกเซอร์กิส และติดตั้งสัญลักษณ์การใช้งานตู้ไฟไม่ครบ		ไฟฟ้าสำรองใช้งานไม่ได้			

โครงการ เดอะ มาสเตอร์ เซ็นเธียรม

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxx


หน้า 23

ลูกค้า xxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	ห้องแต่งตัว 1
งาน	บัวอิน
รายการ	กระจกบานประตูห้อง Safe แตกบิ่น

Item 128



บริเวณ	ห้องแต่งตัว 1
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	เต้ารับไฟฟ้าบริเวณอ่างล้างหน้าไม่พบสัญญาณสายดิน

Item 128

Item 129



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ไม่พบตำแหน่งการใช้งานลูกเซอร์กิส ตู้ไฟ บริเวณโถงพักผ่อนลูกที่ 2, 4, 6

Item 130



บริเวณ	โถงพักผ่อน
งาน	ตู้ไฟ
รายการ	ติดตั้งสัญลักษณ์การใช้งานตู้ไฟให้ครบ

Item 130

