



เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

ลูกค้า คุณxxx

บ้านเลขที่ 360/xx

เบอร์โทรติดต่อ xxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxx

E-mail (ลูกค้า) [xxx](#)

E-mail (โครงการ) [xxx](#)

เจ้าหน้าที่โครงการ xxx

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชำนาญทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านการก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษางานก่อสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา **"BLUE HOME"** เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx

หน้า 1

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx


แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ 1



แปลนพื้นที่ 2



แปลนพื้นที่ 3



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 2
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานด้านทิศตะวันตก ออกาศ

Item 002



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและขอบบานประตู โดยรอบ

Item 002

Item 003



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาดบานประตูโดยรอบ

Item 004



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังสีวงกบประตูโดยรอบ

Item 004

Item 005



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	เหลือทำความสะอาดราวแขนผ้า

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ามีน้ำรั่วซึม

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 3
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น


Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขที่แขวนสายฉีดชำระติดตั้งไม่แน่น

Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขยาแนวและการเข้ามุมผนังของกระเบื้องผนังให้เรียบร้อยโดยรอบ



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นโดยรอบ


Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องกลางห้องขอบไม่เสมอ

Item 012



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 012



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 4
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แกะไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ


Item 014



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แกะไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 014

Item 015



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีมุมผนังให้เรียบร้อยทุกชุด (เหลือด้านหน้าบ้าน)

Item 016



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 016

Item 017



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 018



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้นโดยรอบ

Item 018



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 5
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 019



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้กลางห้องยวบไม่ได้ระดับ

Item 020



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านหลังบ้านยวบไม่ได้ระดับ


Item 020

Item 021



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านบันไดยวบไม่ได้ระดับ

Item 022



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ

Item 022

Item 023



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีบานประตูขอบลูกบิดให้เรียบร้อย

Item 024



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนตีนวงกบประตู

Item 024



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 6
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	กันสาด
รายการ	เก็บแต่งผิวสีกันสาดโดยรอบ

Item 026



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	กันสาด
รายการ	เก็บแต่งผิวสีกันสาดโดยรอบ

Item 026

Item 027



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่างภายนอกโดยรอบ

Item 028



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่างภายนอกโดยรอบ

Item 028

Item 029



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกันสาดโดยรอบ

Item 030



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	เหล็ก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีเหล็กบังตาให้เรียบร้อย

Item 030



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 7
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 031



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีราวกันตกให้เรียบร้อย

Item 032



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นโดยรอบ

Item 032

Item 033



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สีเลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 034



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ


Item 034

Item 035



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเหล็กราวกันตกโดยรอบ

Item 036



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเหล็กราวกันตกโดยรอบ

Item 036



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 8
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	ขอบบานประตูไม่ได้แนวระนาบวงกบ

Item 038




บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	หัวบานประตูไม่ได้แนวระนาบวงกบ

Item 038

Item 039



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้วผนังปูนผิวไม่เรียบ สีเลอะและสีต่างโดยรอบ



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีมุมผนังให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 040

Item 041



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 042



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้นโดยรอบ

Item 042



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 9
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 043



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสวิตช์และบานประตู โดยรอบ

Item 044



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนตีนวงกบประตู

Item 044

Item 045



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรม หน้าต่างภายนอกโดยรอบ

Item 046



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	กันสาด
รายการ	เก็บแต่งผิวสีกันสาดโดยรอบ


Item 046

Item 047



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นทางเข้ามีรอยขีดข่วน

Item 048



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนด้านกันสาด

Item 048



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 10
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 049



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ทาสีท่อนอากาศและติดที่กันแมลงให้เรียบร้อย

Item 050



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าขายคานภายนอกให้เรียบร้อย


Item 050

Item 051



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านข้างบ้านยวบไม่ได้ระดับ

Item 052



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูกระป๋องไม่แน่น (เหลือฝาฉีกหลุด)


Item 052

Item 053



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านบันไดยวบไม่ได้ระดับ

Item 054



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขตัวล๊อคหน้าต่างติดตั้งสลับด้าน

Item 054



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 11
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขเต้ารับโทรทัศน์ติดตั้งเอียง


Item 056



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 056

Item 057



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 058



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สีเลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 058

Item 059



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขสีผนังหน้าห้องน้ำบิวดเบียร์ไม่ได้ฉาก

Item 060



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 060



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 12
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้กลางห้องยวบไม่ได้ระดับ และสูงไม่ได้ระดับ

Item 062



บริเวณ	โถงบันได 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นตีนวงกบประตูห้องนอน 1 มีตำหนิ


Item 062

Item 063



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สีเลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 064



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สีเลอะและสีต่างโดยรอบ


Item 064

Item 065



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีมุมผนังให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 066



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีชุดราวกันตก

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 13
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	พื้น
รายการ	ซีลซิลิโคนใต้พื้นตัวจบ


Item 068



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนด้านทางลงโดยรอบ

Item 068

Item 069



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนลูกตั้งบันไดทุกชุด

Item 070



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขรอยต่อและแก้ไขผนังด้านชานพัก แตกร้าวโดยรอบ

Item 070

Item 071



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขรอยต่อและแก้ไขผนังด้านชานพัก แตกร้าวโดยรอบ

Item 072



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้นด้านห้องนอน 1

Item 072



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 14
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังลูกตั้งด้านข้างบันได

Item 074



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 074

Item 075



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ


Item 076



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ซีลซิลิโคนฝาชั่งส้วมต่อปาล์วฝักบัว

Item 076

Item 077



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	บล็อกไฟ
รายการ	เหลือสกรูบล็อกไฟติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 078



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและขอบบานประตูโดยรอบ

Item 078



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 15
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบตึ้นวงกบประตู

Item 080



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นตัวจบด้านประตูดล็อกและซิด ซิดโคนให้เรียบร้อย

Item 080

Item 081



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขน้ำขังพื้นโดยรอบ

Item 082



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องพื้นขอบไม่เสมอดูตรวจสอบ โดยรอบ (เหลือเก็บแต่งยาแนว)


Item 082

Item 083



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านส่วนเปียกร้อน

Item 084



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องผนังด้านส่วน เปียกให้เรียบร้อย

Item 084



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 16
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านกระจกเงาร่อน

Item 086



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีของฝ้าเซอรวิส

Item 086

Item 087



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 088



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 088

Item 089



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 090



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีมุมผนังให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 090



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 17
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 091



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 092



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 092

Item 093



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซिलิโคนบัวพื้นโดยรอบ


Item 094



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ

Item 094

Item 095



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งซिलิโคนตีนวงกบประตู

Item 096



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	กันสาด
รายการ	เก็บแต่งผิวสีกันสาดโดยรอบ

Item 096



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 18
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 097



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรม หน้าต่างภายนอกโดยรอบ

Item 098



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรม หน้าต่างให้เรียบร้อย

Item 098

Item 099



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	มุมผนังด้านระเบียงบดเบี้ยว

Item 100



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขขอบยางหน้าต่างติดตั้งไม่เรียบร้อย


Item 100

Item 101



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขเต้ารับไฟฟ้าด้านห้องน้ำ 2 ติดตั้ง ไม่แน่น

Item 102



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขเต้ารับไฟฟ้าด้านห้องน้ำ 2 ไม่ได้ แนวระนาบกับสวิตช์ไฟ

Item 102



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 19
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 103



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู่
รายการ	เก็บแต่งผิวสีหัวบานประตู่และแก้ไขกันชนวงกบ

Item 104



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้กลางห้องยวบไม่ได้ระดับ

Item 104

Item 105



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านบันไดยวบไม่ได้ระดับ


Item 106



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านทางเข้ายวบไม่ได้ระดับ


Item 106

Item 107



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกันสาดโดยรอบ

Item 108



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	เหล็ก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีเหล็กบังตาให้เรียบร้อย

Item 108



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 20
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีราวกันตกให้เรียบร้อย

Item 110



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นโดยรอบ

Item 110

Item 111



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้วผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ


Item 112



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบเหล็กราวกันตก โดยรอบ

Item 112

Item 113



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบเหล็กราวกัน ตกโดยรอบ

Item 114



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	เก็บอุดบัวรูท่อไฟที่ไม่ใช้งานให้เรียบร้อย

Item 114



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 21
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 115



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขเฟรมประตูมีรอยขีดข่วน

Item 116



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นกันสาดโดยรอบ

Item 116

Item 117



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานกลางห้อง


Item 118



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	ตรวจสอบแก้ไขน้ำรั่วซึมด้านหลังบ้าน

Item 118

Item 119



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่าง

Item 120



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนโดยรอบ

Item 120



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 22
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 121



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนโดยรอบ

Item 122



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนโดยรอบ

Item 122

Item 123



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 124



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ


Item 124

Item 125



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้นโดยรอบ

Item 126



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านบันไดยวบไม้ได้ระดับ

Item 126



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 23
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	โง่งบันได 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านบันไดยวบไม่ได้ระดับ

Item 128



บริเวณ	โง่งบันได 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นด้านข้างบริเวณขอบสูงไม่ได้ระดับ

Item 128

Item 129



บริเวณ	โง่งบันได 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขกระจกหน้าต่างมีรอยขีดข่วน

Item 130



บริเวณ	โง่งบันได 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่างภายนอกโดยรอบ


Item 130

Item 131



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีชุดราวกันตก

Item 132



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สีเลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 132



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 24
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	พื้น
รายการ	ซีลซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าบันได

Item 134



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ราวกันตก
รายการ	หัวไม้เท้าปราวกันตกชั้นที่ 2 ติดตั้งไม่แน่น


Item 134

Item 135



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีไม้ลูกตั้งข้างบันไดโดยรอบ

Item 136



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีไม้ลูกตั้งข้างบันไดโดยรอบ

Item 136

Item 137



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนราวกันตกผิวไม่เรียบโดยรอบ

Item 138



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังลูกตั้งทุกชุด

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 25
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนและฝ้าเพดานทางลงบันได


Item 140



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	บันได
รายการ	แก้ไขลูกนอนบันไดทางขึ้นชั้นที่ 2 ติดตั้งไม้แน่น


Item 140

Item 141



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบลูกตั้งลูกนอนบันไดโดยรอบ


Item 142



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานโดยรอบ


Item 142

Item 143



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและขอบบานประตูโดยรอบ

Item 144



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขการเข้ามุมกระเบื้องผนังขอบวงกบ

Item 144



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า	26
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx		

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังหลังชักโครกมีตำหนิ


Item 146



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขชักโครกอุดตันใช้งานไม่ได้


Item 146

Item 147



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	กระเบื้อง
รายการ	ทำความสะอาด เก็บแต่งยาแนว กระเบื้องผนังและพื้นโดยรอบ


Item 148



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง


Item 148

Item 149



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 150



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx


หน้า 27

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 151



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขผนังปูนผิวไม่เรียบ สี เลอะและสีต่างโดยรอบ


Item 152



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่าง โดยรอบ


Item 152

Item 153



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่าง โดยรอบ

Item 154



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีบัวพื้นโดยรอบ

Item 154

Item 155



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีบัวพื้นโดยรอบ

Item 156



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องพื้นด้านหน้าห้องน้ำขอบไม้ เสมอดตรวจสอบโดยรอบ

Item 156



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 28
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 157



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องพื้นด้านห้องครัวขอบไม่ เสมอดตรวจสอบโดยรอบ

Item 158



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	ท่อน้ำติดด้านหลังบ้านน้ำรั่วซึม

Item 158

Item 159



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนและเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโดยรอบ

Item 160



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนและเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโดยรอบ

Item 160

Item 161



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนรางเฟรมประตูให้ เรียบร้อย

Item 162



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนรางเฟรมประตูให้เรียบร้อย

Item 162



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 29
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขตัวรับโทรศัพท์คนติดตั้งไม่แน่น

Item 164



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อนโดยรอบ

Item 164

Item 165



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อนโดยรอบ

Item 166



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อนโดยรอบ

Item 166

Item 167



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบแก้ไขกระเบื้องพื้นร้อนโดยรอบ

Item 168



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	ร่างเฟรมประตูหน้าบ้านติดตั้งไม่แน่น

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx

หน้า 30

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 169



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เหล็กรัดผนังปูนฉาบด้านข้าง

Item 170



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานโรงจอดรถโดยรอบ

Item 170

Item 171



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 172



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วแบ่งแปลงโดยรอบ

Item 172

Item 173



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนทางขึ้นโรงจอดรถ โดยรอบ

Item 174



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีประตูรั้วเหล็กไปรงโดยรอบ

Item 174



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 31
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 175



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขสวิตช์กริ่งใช้งานไม่ได้

Item 176



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บตัดแต่งผิวสีวงกบและบานประตู

Item 176

Item 177



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนในห้องเก็บของ

Item 178



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นในห้องเก็บของ

Item 178

Item 179



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นปูนร่อนในห้องเก็บของ

Item 180



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	แก้ไขบานประตูรั้วห่างและไม่ได้ระแนบ

Item 180



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 32
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 181



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	สกรูบานพับประตูห้องเก็บของติดตั้งไม่ครบ

Item 182



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน สีและ สีต่างชั้นที่ 1,2,3

Item 182

Item 183



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน สีและ สีต่างชั้นที่ 1,2,3

Item 184



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ม้วนเก็บสายโทรศัพท์ต้นให้เรียบร้อย

Item 184

Item 185



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วแบ่งแปลงโดยรอบ

Item 186



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วแบ่งแปลงโดยรอบ

Item 186



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx

หน้า 33

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 187



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เคลียร์เศษวัสดุและปรับระดับพื้นให้เรียบร้อย

Item 188



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ทำความสะอาดท่อปอดักไขมัน

Item 188

Item 189



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนพื้นบริเวณตีนผนังโดยรอบ

Item 190



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนพื้นบริเวณตีนผนังโดยรอบ

Item 190

Item 191



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนพื้นโดยรอบ

Item 192



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ท่อน้ำทิ้งชักโครกไหลออกท่ออากาศถึงบ่อบัด

Item 192



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 34
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 193



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ยางขอบกระจกเฟรมหน้าต่างติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 194



บริเวณ	โถงบันได 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	สกรูตู้ไฟชำรุด

Item 194

Item 195



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ตรวจสอบไม่พบการใช้งานบล็อกไฟ 1 ชุด

Item 196



บริเวณ	ฝ้าชั้นที่ 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ปิดฝาบล็อกโทรทัศน์และแลนด์ให้เรียบร้อย


Item 196

Item 197



บริเวณ	ฝ้าชั้นที่ 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ไม่สามารถตรวจสอบสายแลนด์ได้และตรวจสอบการใช้งาน

Item 198



บริเวณ	ฝ้าชั้นที่ 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ปิดฝากล่องฟูลบล็อกให้เรียบร้อย

Item 198



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 35
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 199



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	พื้นหน้าทางเข้ายวบไม่ได้ระดับ

Item 200



บริเวณ	ฝ้าชั้นที่ 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ติดตั้งท่อร้อยสายเมนไฟให้เรียบร้อย

Item 200

Item 201



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	แนะนำแยกท่อน้ำทิ้งห้องน้ำออกจาก ถึงบำบัด

Item 202



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ติดตั้งสายไฟปั้มน้ำให้เรียบร้อย

Item 202

Item 203



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขสายฉีดชำระมีน้ำรั่วซึม

Item 204



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังกระเบื้องพื้น

Item 204



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 36
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 205



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขเต้ารับไฟฟ้าติดตั้งเอียงและไม้ แน่นตรวจสอบทุกชุด

Item 206



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังพื้นระเบียง

Item 206

Item 207



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังพื้นระเบียง

Item 208



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	ไม่ได้ติดตั้งฝาดรอปกั้นกลิ่นย้อน

Item 208

Item 209



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบไม่มีรายการแก้ไข

Item 210



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบไม่มีรายการแก้ไข

Item 210



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวนวิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 37
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 211



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบไม่มีรายการแก้ไข


Item 212



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบไม่มีรายการแก้ไข

Item 212

Item 213



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบไม่มีรายการแก้ไข

Item 214



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบไม่มีรายการแก้ไข

Item 214



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า 38
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☒ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ 15(45) Amp. 1 เฟส	☐ 15(45) Amp. 3 เฟส
	☒ 30(100) Amp. 1 เฟส	☐ 30(100) Amp. 3 เฟส
	☐ 50(150) Amp. 1 เฟส	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1	ตู้โหลด	
1.1	รายละเอียด	
	- ยี่ห้อ	☐ Btichino ☐ Siemens ☐ Schneider ☐ ABB ☒ Himel
	- ขนาด	☐ 8 ช่อง ☒ 15 ช่อง ☐ 20 ช่อง
1.2	การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ฝาตู้ไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน็อตฝาตู้ไม่ครบ
		☐ ทำความสะอาดภายนอกตู้ ☐ เก็บรอยต่อรางสายเวย์
		☐ ยึดน็อตตู้ไม่ครบ ☐ ตู้เป็นรอย
		☐ เก็บสายรางสายเวย์
		☐ ตู้เอียง
		☐ อื่นๆ
1.3	เมนเบรกเกอร์	
	-ขนาด	☐ 50 Amp. ☐ 80 Amp. ☒ 100 Amp.
		☐ อื่นๆ
	-จำนวนขั้ว	☐ 1 Pole ☒ 2 Pole ☐ 3 Pole
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ติดตั้งไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
	-ลักษณะ	☐ SAFETY CUT ☐ RCBB ☒ RCBO
		☐ RCD
	-ขนาด	☐ 20 Amp = ตัว ☐ 32 Amp = ตัว
		☒ 63 Amp = 1 ตัว ☐ 100 Amp = ตัว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx

หน้า 39

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	☒ THW ☐ NYY ☐ CV
	-ขนาด	☐ 16 mm ² ☐ 25 mm ² ☒ 35 mm ² ☐ 50 mm ²
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
		☐ สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน
		☐ สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
		☐ สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)
	-การใช้งาน	☒ ใช้งานได้ตามปกติ
1.6	สายเมน (G)	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรย่อย (L)	☐ แดง ☒ น้ำตาล ☐ น้ำเงิน
		☐ เหลือง ☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว
1.8	สายนิวทรัล (N)	☐ ขาว(ตามมาตรฐาน) ☒ ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx

หน้า 40

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวนด์(G)	☒ เชี่ยว(ตามมาตรฐาน)
		☐ (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟฝืด ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สวิตช์เกอรัตู้	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ควรเปลี่ยนเป็นพิมพีให้เรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ การใช้งานไม่ถูกตำแหน่ง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องอุดSPARE	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อุดช่องSPARE 1 ช่อง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-กล่องทีวี	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน้อยไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	☐ ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of WAY
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่ 360/xx	หน้า 41
ลูกค้า คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าชายคาน้ำบ้าน
	-สายย่อย	☒ อยู่ส่วนกลาง ☐ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องโทรศัพท์	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น ☐ ยึดแน่นไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบบ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณไม่เรียบร้อย
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	☒ ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ)
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	☐ ติดตั้งเครื่องแล้ว ☒ ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
		☐ ใช้งานได้ตามปกติ
	-การใช้งาน	☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ไม่เย็นได้แก่ห้อง.....
		☐ คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ ☐ อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่ 360/xx	หน้า 42
ลูกค้า คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่างชั้น 1,2,3	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 2	ปั้มน้ำ,ปลั๊กไฟห้องครัว	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 3	เครื่องปรับอากาศโถงล่าง	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 4	เครื่องปรับอากาศโถงชั้น 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 5	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 1	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 7	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 3	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 8	ปลั๊กไฟชั้น 1	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 9	ปลั๊กไฟชั้น 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 10	ปลั๊กไฟชั้น 3	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 11	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 2	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 12	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 3	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 13				
วงจรที่ 14				
วงจรที่ 15				
วงจรที่ 16				
วงจรที่ 17				
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 19				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 21				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 23				
วงจรที่ 24				
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 26				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 28				



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ

บ้านเลขที่ 360/xx

หน้า 43

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxxxxxxx

รายงานระบบประปา

1	มิเตอร์ประปา	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☒ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน		
	- ขนาดมิเตอร์ประปา	☒ ขนาด = 1/2"	☐ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ชำรุดเสียหาย		
		☐ มิเตอร์ใช้งานผิดปกติ	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
2	ท่อเมนประปา	☐ ชนิดท่อ PVC	☒ ชนิดท่อ HDPE		
	- ขนาดท่อประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☒ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ น้ำรั่วซึม		
		☐ ท่อประปาเมนผิดขนาด	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
3	ถังน้ำดี	☒ ชนิดติดตั้งบนดิน	☐ ชนิดติดตั้งใต้ดิน		
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 750 ลิตร	☒ ขนาด 1,000 ลิตร		
		☐ ขนาด 1,500 ลิตร	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ฐานถังน้ำดีติดตั้งเอียง		
		☐ ติดตั้งลูกลอยไม่เรียบร้อย	☐ ล้างทำความสะอาด		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
4	ปั้มน้ำ	☐ Mitsubishi	☒ Hitachi	☐ Grundfos	☐ อื่นๆ.....
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 150 w	☐ ขนาด 200 w		
		☒ ขนาด 250 w	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ท่อประปา น้ำรั่วซึม		
		☐ ต่อสายไฟไม่เรียบร้อย	☐ ใช้งานไม่ได้		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บ้านลุมพินี ทาวน์วิลล์ ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ	บ้านเลขที่	360/xx	หน้า	44
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxxxxxxxx		

รายงานสุขภาพิบาล

1	ถังบำบัด	☐ อยู่บริเวณข้างบ้าน.....	☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน
	- ขนาดถังบำบัด	☐ ขนาด 1,000 ลิตร	☐ ขนาด 1,200 ลิตร
		☒ ขนาด 1,600 ลิตร	☐ ขนาด 2,000 ลิตร
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
		☐ ระดับน้ำผิดปกติ (อาจแตกชำรุด)	☐ ระบบระบายไหลไม่สะดวก
		☐ ทำความสะอาด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
2	บ่อดักไขมัน	☐ ชนิดสำเร็จรูป(ป๊อคอนกรีต)	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาส)
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☒ ทำความสะอาด
		☐ อุดตันน้ำไม่ไหล	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
		☐ อุปกรณ์ติดตั้งไม่ครบ	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
3	บ่อดักกลิ่น	☐ ชนิดสำเร็จรูป(ป๊อคอนกรีต)	☐ ชนิดใช้ร่วมกับบ่อดัก
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☐ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ยังไม่ได้ติดตั้งช่อง 90 องศา
		☐ ปลายท่อไม่จมน้ำ	☐ ล้างทำความสะอาด
		☐ บ่อ,ฝาแตกชำรุด	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง
4	บ่อดักระบายน้ำ	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ป๊อคอนกรีต)	☐ อื่นๆ
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ โดยรอบบ้าน	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☒ อยู่บริเวณหน้าบ้าน และหลังบ้าน
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ติดตั้งเอียง
		☐ สูงไม่ไ้ระดับ	☐ ทำความสะอาด
		☐ บ่อ,ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ