



เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

ลูกค้า คุณxxx

บ้านเลขที่ 77/xxx

เบอร์โทรติดต่อ xxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxx

E-mail (ลูกค้า) [xxx](#)

E-mail (โครงการ) [xxx](#)

เจ้าหน้าที่โครงการ xxx

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชำนาญทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านการก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษางานก่อสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา **"BLUE HOME"** เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 1

ลูกค้า คุณจักรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่วงสาย)

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ 1



แปลนพื้นที่ 2



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 2

ลูกค้า คุณจักรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่วงสิน)

รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	น้ำรั่วซึม
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมจากหลังคาลงฝ้าเพดาน (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 002



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	น้ำรั่วซึม
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมจากหลังคาลงฝ้าเพดาน (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 002

Item 003



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	น้ำรั่วซึม
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมจากหลังคาลงฝ้าเพดาน (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 004



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	แก้ไขฉนวนกันความร้อนติดตั้งไม่เรียบร้อย (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 004

Item 005



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	แก้ไขฉนวนกันความร้อนติดตั้งไม่เรียบร้อย (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 006



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	สายไฟ
รายการ	แก้ไขตำแหน่งการเดินสายไฟฉุกเฉิน (สายไฟใหม่เสียหาย)

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 3
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู

Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนธรณีประตู

Item 010



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	อ่างล้างหน้า
รายการ	แก้ไขก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น

Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	อ่างล้างหน้า
รายการ	แก้ไขบานตู้อ่างล้างหน้ามีรอยขีดข่วน

Item 012



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระจกเงา
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบกระจกเงา

Item 012



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 4
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระจกเงา
รายการ	แก้ไขกระจกเงามีตำหนิ

Item 014



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวผนังขอบชั้นวางของ

Item 014

Item 015



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังขอบเฟรม หน้าต่างมีตำหนิ (สอบถามลูกค้า)


Item 016



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังหลังประตูมีรอยขีด ข่วน


Item 016

Item 017



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานด้านส่วนเปียก

Item 018



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานเซอร์วิส

Item 018



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 5
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 019



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแตงผิวงานประตู

Item 020



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	กระจกเงา
รายการ	เก็บแตงขีดโค่นขอบกระจกเงา

Item 020

Item 021



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ท๊อป
รายการ	แก้ไขกระเบื้องท๊อปอ่างล้างหน้าแตก ป็น

Item 022



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ชั้นวางของ
รายการ	แก้ไขแผ่นหินชั้นวางของไม่ได้ฉากกับ ผนัง

Item 022

Item 023



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวงาน และแก้ไขรอยแตกกร้าว ผนังปูน โดยรอบ

Item 024



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวงาน และแก้ไขรอยแตกกร้าว ผนังปูน โดยรอบ

Item 024



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 6
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	ระเบียง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบปูนกันน้ำตลอดแนว

Item 026



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผ้าชายคา
รายการ	เก็บแต่งผิวสีรอยต่อผ้าชายคา โดยรอบ


Item 026

Item 027



บริเวณ	ระเบียง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีธรณีประตู

Item 028



บริเวณ	ระเบียง
งาน	แผงกันตก
รายการ	แก้ไขกระจกแผงกันตกมีรอยขีดข่วน (สอบถามลูกค้าก่อนแก้ไข)

Item 028

Item 029



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 030



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 030



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 7
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 031



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 032



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 032

Item 033



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall หลุดร่อน และขึ้นตะขิบ (ตรวจสอบ โดยรอบ)


Item 034

Item 035



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall หลุดร่อน และขึ้น ตะขิบ (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 036



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด

Item 036



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 8
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด

Item 038



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขเฟรมหน้าต่างด้านข้างมีรอยขีด ข่วน

Item 038

Item 039



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังประตู



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นตัวจบหน้าประตูบิดเบี้ยว

Item 040

Item 041



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวหน้าประตู

Item 042



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้หน้าระเบียงขอบไม้ได้ระดับ

Item 042



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 9
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 043



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าระเบียง


Item 044



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังด้านเสากลางบ้านไม่ได้ฉาก (สอบถามลูกค้าก่อนแก้ไข)

Item 044

Item 045



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall หลุดร่อน และขึ้นตะขี้ (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 046



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 046

Item 047



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 048



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 048



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 10
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 049



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้ท่าง (ตรวจสอบโดยรอบ)

Item 050



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บสีบานประตู และมุมวงกบ


Item 050

Item 051



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบขอบปูนกันน้ำ และพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 052



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบขอบปูนกันน้ำ และพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 052

Item 053



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างภายนอก ทุกชุด

Item 054



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	เหล็กประดับ
รายการ	แก้ไขแผงเหล็กประดับติดตั้งไม่แน่น 2 ชุด

Item 054



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 11
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขเฟรมหน้าต่างด้านหน้าบ้านทาง ไม่ได้ระยะ

Item 056



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ช่องแสง
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมช่องแสงหน้าบ้าน


Item 056

Item 057



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 058



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 060



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวบัวหน้าประตู

Item 060



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 12
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	


รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด


Item 062



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังหลังกล่องซาร์ป

Item 062

Item 063



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขหน้าต่างบานสวิงด้านข้างเปิด - ปิดเสียงดัง

Item 064



บริเวณ	โถงบันได
งาน	น้ำรั่วซึม
รายการ	แก้ไขฝ้าเพดานมีคราบน้ำรั่วซึม โดยรอบ

Item 064

Item 065



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีมุมวงกบประตูที่แตก เสียหาย ทุกชุด

Item 066



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นหน้าห้องนอน 1 สูงไม่ได้ระดับ

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 13
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นกลางห้องทาง (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 068



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมหน้าต่างหลุด ร่อน

Item 068

Item 069



บริเวณ	โถงบันได
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด


Item 070

Item 071



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังหลังกล่องชาร์ป

Item 072



บริเวณ	โถงบันได
งาน	คอมไฟ
รายการ	เปลี่ยนคอมไฟชักล่างที่เป็นสนิม

Item 072



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 14
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall หน้าห้องน้ำฉีกขาด และหลุดร่อน

Item 074



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นดินเสาราวกันตกรทุกชุด


Item 074

Item 075



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมหน้าต่าง หลุดร่อน และทำความสะอาดกระจก


Item 076



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังลูกตั้งบันไดตลอดแนว

Item 076

Item 077



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	แก้ไขไม้ฐานพักบันไดมีรอยขีดข่วน

Item 078



บริเวณ	บันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบพื้นตัวจบด้านชั้น 2

Item 078

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 15
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิ้น)	

รายการแก้ไข

Item 079

บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีไม้จุ่มกบบันได ทุกชุด

Item 080

บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านส่วนเปียก แตกร้าว

Item 080

Item 081

บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านส่วนเปียก แตกร้าว

Item 082

บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านส่วนเปียก แตกร้าว

Item 082

Item 083

บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	สายสัญญาณ
รายการ	สายสัญญาณกันขโมยยังติดตั้งไม่ แล้วเสร็จ

Item 084

บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขต้นบานประตูจนวงกบปิดใช้งาน ไม่สะดวก

Item 084



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 16
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิ้น)	


รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมหน้าต่าง หลุดร่อน

Item 086



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังด้านข้างบ้านแตกร้าวผนัง wall เสียหาย

Item 086

Item 087



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังด้านหลังบ้านแตกร้าวผนัง wall เสียหาย

Item 088



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	คราบความชื้น
รายการ	พบคราบความชื้นบริเวณพื้นเสา ด้านหลังบ้าน


Item 088

Item 089



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซึลโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 090



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขเฟรมหน้าต่างหลังบ้านมีรอยขีด ข่วน

Item 090



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 17
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 091



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังได้อย่างล้างจานแตกร้าว


Item 092



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	คราบความชื้น
รายการ	พบคราบความชื้นบริเวณพื้นผนังด้านหลังบ้าน

Item 092

Item 093



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู


Item 094



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู

Item 094

Item 095



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานด้านทางเข้า

Item 096



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ท้อปหิน
รายการ	เคียวเบงจากมุกท้อปหิน

Item 096



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 18
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	


รายการแก้ไข

Item 097



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	คราบความชื้น
รายการ	พบคราบความชื้นบริเวณพื้นผนัง ด้านช่องว่างถึงแก๊ส

Item 098



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานด้านบันได

Item 098

Item 099



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบบานประตูโรงจอดรถ


Item 100



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขอุปกรณ์ประตูโรงจอดรถถลอก เสียหาย

Item 100

Item 101



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 102



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขอบเฟรมประตู หน้าต่างหลุดร่อน ทุกชุด

Item 102



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 19
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 103



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดกระจกหน้าต่าง ด้านหลังบ้าน

Item 104



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นขอบวงประตูหน้า บ้าน

Item 104

Item 105



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตูโรงจอดรถ

Item 106



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว ผนังปูน โดยรอบชั้น 1-2

Item 106

Item 107



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนดินล่างตลอดแนว

Item 108



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขระดับพื้นรอยหินกลวดโรงจอดรถ โดยรอบ

Item 108



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 20
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิน)	

รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขกันชนประตูโรงจอดรถเป็นสนิม

Item 110



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลียง

Item 110

Item 111



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีธรณีประตู และแก้ไขร่อน


Item 112



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	หลังคา
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขนกเข้าไปได้ หลังคา


Item 112

Item 113



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 114



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูน และแก้ไขรอยแตกร้าว พื้นโรงจอดรถ

Item 114



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 21
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่างสีน)	

รายการแก้ไข

Item 115



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว ผนังปูน โดยรอบชั้น 1-2

Item 116



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนพื้นล่างตลอดแนว

Item 116

Item 117



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	ถังน้ำดี
รายการ	ทำความสะอาดเศษตะกอนในถังน้ำดี

Item 118



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าว ผนังปูน โดยรอบชั้น 1-2

Item 118

Item 119



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนพื้นล่างตลอดแนว

Item 120



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 120



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 22
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่างสีน)	

รายการแก้ไข

Item 121



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ

Item 122



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น

Item 122

Item 123



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักไขมัน
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน


Item 124



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บสีบานประตู ชักล้าง

Item 124

Item 125



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	ขัดทำความสะอาดลูกบิดประตู

Item 126



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกกร้าว ผนังปูน โดยรอบชั้น 1-2

Item 126

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 23

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่างสี)


รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนดินล่างตลอดแนว

Item 128



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	หลังคา
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขจนเข้าไปได้ หลังคา


Item 128

Item 129



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นดินที่ทรุด และปลูก ซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ


Item 130



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นดินที่ทรุด และปลูก ซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ

Item 130

Item 131



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นดินที่ทรุด และปลูก ซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ

Item 132



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นดินที่ทรุด และปลูก ซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ

Item 132



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 24
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่างสีน)	

รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	รื้อแบ่งแปลง
รายการ	เก็บแต่งงานปูนผนังรื้อแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 134



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	รื้อแบ่งแปลง
รายการ	เก็บแต่งงานปูนผนังรื้อแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 134

Item 135



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	แผ่นทางเท้า
รายการ	แก้ไขแผ่นทางเท้าด้านหน้าบ้าน แตกร้าว

Item 136



บริเวณ	รื้อหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบรางประตู โดยรอบ

Item 136

Item 137



บริเวณ	รื้อหน้าบ้าน
งาน	ถังขยะ
รายการ	เก็บแต่งผิวสีถังขยะ

Item 138



บริเวณ	รื้อหน้าบ้าน
งาน	ถังขยะ
รายการ	ทำความสะอาด และเปลี่ยนสกรูฝาถัง ขยะ

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 25

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่างสีน)

รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ถึงขยะ
รายการ	ทำความสะอาดถึงขยะนอก และใน

Item 140



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ตู้จดหมาย
รายการ	ทำความสะอาดตู้จดหมาย

Item 140

Item 141



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตูรั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีประตู และรั้วเหล็กโปรง ตลอดแนว



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตูรั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีประตู และรั้วเหล็กโปรง ตลอดแนว

Item 142

Item 143



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตูรั้ว
รายการ	แก้ไขแผ่นเหล็กประตูรั้วไม่แนบ ผนัง

Item 144



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตูรั้ว
รายการ	แก้ไขประตูรั้วไม้ได้ระยะกับเหล็ก ประคอง

Item 144



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 26
ลูกค้า	คุณอัจริ สี่ผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่างสิน)	

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขน้ำซังขอบผนังด้านข้าง

Item 146



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังกระเบื้องพื้นส่วนเปียก


Item 146

Item 147



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังพื้นกันสาดด้านหน้าบ้าน ตลอดแนว

Item 148



บริเวณ	ภายใน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้

Item 148

Item 149



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแปลงแปลง
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	สลับกดตัวสวิตช์ไฟ (กดปิด - เปิดให้ เหมือนกันทั้งหลัง)

Item 150



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	จัดสวน
รายการ	เปลี่ยนไม้ค้ำยันต้นไม้ที่เก่า และพุ

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 27

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่างสีน)

รายการแก้ไข

Item 151



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 152



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 152

Item 153



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 154



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 154

Item 155



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 156



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 156



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 28
ลูกค้า	คุณจักรี สีผึ้ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่างสีน)	

รายการแก้ไข

Item 157



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 158



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 158

Item 159



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 160



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)


Item 160

Item 161



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 162



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 162

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 29

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่างสีน)

รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 164



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 164

Item 165



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 166



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 166

Item 167



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 168



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบการทำรายงาน (ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 30

ลูกค้า คุณจักรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่วงสาย)

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☒ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ 15(45) Amp. 1 เฟส	☐ 15(45) Amp. 3 เฟส
	☒ 30(100) Amp. 1 เฟส	☐ 30(100) Amp. 3 เฟส
	☐ 50(150) Amp. 1 เฟส	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1	ตู้โหลด	
1.1	รายละเอียด	
	- ยี่ห้อ	☐ Btichino ☒ Siemens ☐ Schneider ☐ ABB ☐ อื่นๆ
	- ขนาด	☐ 8 ช่อง ☐ 10 ช่อง ☒ 26 ช่อง
1.2	การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ฝาตู้ไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน็อตฝาตู้ไม่ครบ
		☐ ทำความสะอาดภายนอกตู้ ☐ เก็บรอยต่อรางสายเวย์
		☐ ยึดน็อตตู้ไม่ครบ ☐ ตู้เป็นรอย
		☐ เก็บสีรางสายเวย์
		☐ ตู้เอียง
		☐ อื่นๆ
1.3	เมนเบรกเกอร์	
	-ขนาด	☐ 50 Amp. ☐ 80 Amp. ☒ 100 Amp. ☐ อื่นๆ
	-จำนวนขั้ว	☒ 1 Pole ☐ 2 Pole ☐ 3 Pole
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ติดตั้งไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน ☐ ชำรุด/เสียหาย
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
	-ลักษณะ	☐ SAFETY CUT ☐ RCCB ☒ RCBO ☐ RCD
		-ขนาด



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 31

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่วงสิน)

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	☒ THW ☐ NYN ☐ CV
	-ขนาด	☐ 16 mm ² ☐ 25 mm ² ☒ 35 mm ² ☐ 50 mm ²
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
		☐ สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบารกรวนดักก่อน
		☐ สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
		☐ สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)
	-การใช้งาน	☒ ใช้งานได้ตามปกติ
1.6	สายเมน (G)	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรร้อย (L)	☐ แดง ☒ น้ำตาล ☐ น้ำเงิน
		☐ เหลือง ☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว
1.8	สายนิวทรัล (N)	☐ ขาว(ตามมาตรฐาน) ☒ ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 32

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่วงสิน)

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวด์(G)	☒ เทียบ(ตามมาตรฐาน)
		☐ (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟฝ่อได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สติกเกอร์ตู้	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ควรเปลี่ยนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ การใช้งานไม่ถูกตำแหน่ง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องอุดSPARE	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อุดช่องSPARE 1 ช่อง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-กล่องทีวี	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน้อยไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	☐ ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of WAY
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 33

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่วงส้น)

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าชายคาน้ำบ้าน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องโทรศัพท์	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น ☐ ยึดแน่นไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบบ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณไม่เรียบร้อย
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	☐ ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ) ☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานไม่ได้
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	☐ ติดตั้งเครื่องแล้ว ☒ ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
	-การใช้งาน	☐ ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ไม่เย็นได้แก่ห้อง..... ☐ คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ ☐ อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว	บ้านเลขที่	77/153	หน้า 34
ลูกค้า	คุณจักรี สี่ฝั่ง	ฝ่ายโครงการ	065-517-2595 (ช่วงสิ้น)	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่างชั้น 2	2.5 x 2	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 2	ปลั๊กไฟชั้น 2	4	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 3	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 1	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 4	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 5	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 1	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 7	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 8	เครื่องปรับอากาศห้องพักผ่อนชั้น 2	4	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 9	กันดูด	35	63	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 10	แสงสว่างชั้น 1	2.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 11	แสงสว่างภายนอก	2.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 12	ปลั๊กไฟชั้น 1	4	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 13	ปั๊มน้ำ	4	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 14	เครื่องปรับอากาศรับแขก	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 15	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 4	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 16	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 17	กันดูด	35	63	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 19				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 21				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 23				
วงจรที่ 24				
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 26				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 28				



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโพร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 35

ลูกค้า คุณอัครวิ สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่างสี)

รายงานระบบประปา

1	มิเตอร์ประปา	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☒ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน		
	- ขนาดมิเตอร์ประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☒ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ชำรุดเสียหาย		
		☐ มิเตอร์ใช้งานผิดปกติ	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
2	ท่อเมนประปา	☒ ชนิดท่อ PVC	☐ ชนิดท่อ HDPE		
	- ขนาดท่อประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☒ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ น้ำรั่วซึม		
		☐ ท่อประปาเมนผิวดิน	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
3	ถังน้ำดี	☒ ชนิดติดตั้งบนดิน	☐ ชนิดติดตั้งใต้ดิน		
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 750 ลิตร	☒ ขนาด 1,000 ลิตร		
		☐ ขนาด 1,500 ลิตร	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ฐานถังน้ำดีติดตั้งเอียง		
		☐ ติดตั้งถูกต้องไม่เรียบร้อย	☒ ล้างทำความสะอาด		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
4	ปั้มน้ำ	☐ Mitsubishi	☒ Hitachi	☐ Grundfos	☐ อื่นๆ.....
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 150 w	☐ ขนาด 200 w		
		☒ ขนาด 250 w	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ท่อประปา น้ำรั่วซึม		
		☐ ต่อสายไฟไม่เรียบร้อย	☐ ใช้งานไม่ได้		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ เซนโทร บางนา - กิ่งแก้ว

บ้านเลขที่ 77/153

หน้า 36

ลูกค้า คุณอัจฉรี สีผึ้ง

ฝ่ายโครงการ 065-517-2595 (ช่างสี)

รายงานสุขภาพิบาล

1	ถังบำบัด	☒ อยู่บริเวณข้างบ้าน.....	☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน
	- ขนาดถังบำบัด	☐ ขนาด 1,000 ลิตร	☐ ขนาด 1,200 ลิตร
		☒ ขนาด 1,600 ลิตร	☐ ขนาด 2,000 ลิตร
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
		☐ ระดับน้ำผิดปกติ (อาจแตกชำรุด)	☐ ระบบระบายไหลไม่สะดวก
		☐ ทำความสะอาด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
2	บ่อดักไขมัน	☐ ชนิดสำเร็จรูป(ปูนคอนกรีต)	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาส)
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☒ ทำความสะอาด
		☐ อุดตันน้ำไม่ไหล	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
		☐ อุปกรณ์ติดตั้งไม่ครบ	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
3	บ่อดักกลิ่น	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ปูนคอนกรีต)	☐ ชนิดใช้ร่วมกับบ่อดัก
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ยังไม่ได้ติดตั้งช่อง 90 องศา
		☐ ปลายท่อไม่จมน้ำ	☒ ล้างทำความสะอาด
		☐ บ่อ, ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
4	บ่อดักกระบายน้ำ	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ปูนคอนกรีต)	☐ อื่นๆ
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☒ โดยรอบบ้าน	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณหน้าบ้าน และหลังบ้าน
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ติดตั้งเอียง
		☐ สูงไม่ได้ระดับ	☐ ทำความสะอาด
		☐ บ่อ, ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ