



เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลย์ เออร์บานา บางนา-วงแหวน

ลูกค้า คุณxxxx

บ้านเลขที่ 998/xx

เบอร์โทรติดต่อ xxxxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxxx

E-mail (ลูกค้า) xxxx

E-mail (โครงการ) xxxx

เจ้าหน้าที่โครงการ xxxx

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชำนาญทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านการก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษางานก่อสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา **"BLUE HOME"** เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 1

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ 1



แปลนพื้นที่ 2



แปลนพื้นที่ 3

โครงการ ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 2

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	เย็บปิดฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อย โดยรอบ

Item 002



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	เย็บปิดฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อย โดยรอบ

Item 002

Item 003



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	จัดระเบียบฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อย (ตรวจสอบ โดยรอบ)


Item 004



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และไม้ขอบ โดยรอบ

Item 004

Item 005



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังด้านส่วนเปียกขอบติดตั้งไม่เสมอ

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	ลบคมขอบกระเบื้องพื้นต่ำระดับ

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 3
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ท้อปหิน
รายการ	ทำความสะอาด และเคลือบเงา จุ่มท้อปหิน


Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ชักโครก
รายการ	ทำความสะอาดชักโครก

Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู โดยรอบ

Item 010



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานเซอร์วิส

Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	กระเบื้องพื้นธรณีประตูแตกบิ่น

Item 012



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาดกระเบื้องผนัง และพื้น โดยรอบ

Item 012



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 4
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระจกเงา
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบกระจกเงา

Item 014



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระจกเงา
รายการ	แก้ไขกระจกเงา และกระเบื้องผนังปิดเบ้าไม่ได้ฉาก

Item 014

Item 015



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผ้าชายคา
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนขอบผ้าชายคา โดยรอบ



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผ้าชายคา
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนขอบผ้าชายคา โดยรอบ

Item 016

Item 017



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ไม้เชิงชาย
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบไม้เชิงชาย โดยรอบ

Item 018



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และสีต่าง โดยรอบ

Item 018



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 5
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 019



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 020



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	แผงบังตา
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดแผงบังตา

Item 020

Item 021



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	ผ้าชายคา
รายการ	แก้ไขรอยต่อขอบไม้ขอบผ้าชายคา



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน และไม้ขอบ โดยรอบ

Item 022

Item 023



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน และไม้ขอบ โดยรอบ

Item 024



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานกลางห้อง

Item 024



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 6
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนแตกร้าว โดยรอบ


Item 026



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนแตกร้าว โดยรอบ

Item 026

Item 027



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนแตกร้าว โดยรอบ

Item 028



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนขอบวงกบประตูแตกร้าว

Item 028

Item 029



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	พื้นตัวจบหน้าประตูไม้ได้ระนาบกับธรณี

Item 030



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดสีและพื้นไม้ โดยรอบ

Item 030



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 7
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 031



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ

Item 032



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าระเบียง

Item 032

Item 033



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกลอนประตูลิ้นคัต่าน ห้องน้ำ

Item 034



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	ตัวล็อกลูกบิดประตูฝืดใช้งานไม่สะดวก

Item 034

Item 035



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	เด้ารับ TV
รายการ	แก้ไขเด้ารับ TV และเด้ารับโทรศัพท์ ติดตั้งเอียง

Item 036



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน และไม้ มอบ โดยรอบ

Item 036



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 8
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขมุมผนังแตกร้าว ด้านห้องน้ำ

Item 038



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ

Item 038

Item 039



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดสีเละอะพื้นไม้ โดยรอบ

Item 040



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้กลางห้องห่าง

Item 040

Item 041



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนด้านกันสาด

Item 042



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบปูนกันน้ำ และพื้นกันสาดที่แตกร้าว โดยรอบ

Item 042



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 9
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 043



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	ตัวล็อกลูกบิดประตูฝืดใช้งานไม่ได้

Item 044




บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขหัวบานประตูห่างวงกบ

Item 044

Item 045



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และสีต่าง โดยรอบ



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และสีต่าง โดยรอบ

Item 046

Item 047



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ราวกันตก
รายการ	แก้ไขไม้ราวกันตกติดตั้งไม่แน่น

Item 048



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบ ด้านห้องน้ำ

Item 048



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 10
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 049



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ


Item 050



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดเหล็กราวกันตก

Item 050

Item 051



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดเหล็กราวกันตก


Item 051



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	บันได
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีพื้นไม้บันได โดยรอบ (ก่อนส่งมอบบ้าน)


Item 052

Item 053



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผ้าเทดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบผ้าเทดาน และ ไม้มอบ โดยรอบ

Item 054



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังปูนหน้าทางลงบันได

Item 054



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 11
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	บันได 2-3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนด้านชานพักบันได แตกร้าวตลอดแนว


Item 056



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และไม้ มอบ โดยรอบ

Item 056

Item 057



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานเซอร์วิส

Item 058



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านส่วนเปียกมีรอย ขีดข่วน


Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ชักโครก
รายการ	แก้ไขชักโครกน้ำไหลไม่หยุด (ลูกกลอน ไม่ตัด)

Item 060



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	จากอาบนํ้า
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นดินจากอาบนํ้า

Item 060



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 12
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ชักโครก
รายการ	เก็บแต่งซีเมนต์ขอบส้วมเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

Item 062



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู โดยรอบ

Item 062

Item 063



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	พื้นตัวจบหน้าประตูไม่ได้ระนาบกับธรณี

Item 064



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ท้องพื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวท้องพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 064

Item 065



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ท้องพื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวท้องพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 066



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 13
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ


Item 068



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 068

Item 069



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังบริเวณสายเมนไฟ


Item 070



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	แผงบังตา
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดแผงบังตา


Item 070

Item 071



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังไม้ด้านท่อน้ำทิ้งติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 072



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ท้องพื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีท้องพื้นกันสาดด้านแผงบังตา

Item 072



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 14
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	ระเบียง 2
งาน	ผนัง
รายการ	มุมผนังด้านข้างบ้านปิดเบียดไม้ได้แนว

Item 074



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และไม้มอบ โดยรอบ

Item 074

Item 075



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง


Item 076



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	ห้องพื้นกันสาดด้านหน้าบ้านเลื้อยไม้ได้แนว

Item 076

Item 077



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนด้านหน้าบ้านแตกร้าว

Item 078



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนด้านห้องน้ำแตกร้าว

Item 078



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 15
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนหลังบัวพื้น โดยรอบ

Item 080



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม่ได้ระดับด้านห้องน้ำ

Item 080

Item 081



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	เปลี่ยนบานประตูทางเข้า (คืนลอย)


Item 082



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกลอนประตูล๊อคด้านห้องน้ำ


Item 082

Item 083



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และ ไม้ขอบ โดยรอบ

Item 084



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 084



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 16
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่เลอะ และต่าง โดยรอบ

Item 086



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่เลอะ และต่าง โดยรอบ

Item 086

Item 087



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ทุกชุด

Item 088



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ทุกชุด

Item 088

Item 089



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมหน้าต่าง ทุกชุด

Item 090



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบ โดยรอบ

Item 090



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 17
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 091



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนหลังบัวพื้น โดยรอบ

Item 092



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด

Item 092

Item 093



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด


Item 094



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดสีโลหะโคมไฟ

Item 094

Item 095



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้กลางห้องขึ้น ตะเข็บ (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 096



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	ผนัง
รายการ	มูมผนังด้านหลังบ้านแตกร้าว

Item 096



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 18
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 097



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังที่เลอะ และต่าง โดยรอบ

Item 098



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และไม้ มอบ โดยรอบ

Item 098

Item 099



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ


Item 100



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	บันได
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีพื้นไม้บันได โดยรอบ (ก่อนส่งมอบบ้าน)


Item 100

Item 101



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดเหล็กราวกันตก

Item 102



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดเหล็กราวกันตก

Item 102



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 19
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 103



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผ้าเทดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเทดานหน้าทางลงบันได


Item 104



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	มูมผนังด้านทางลงบันไดบิดเบี้ยว


Item 104

Item 105



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	พื้น
รายการ	ท้องพื้นบันไดบิดเบี้ยวไม่ได้แนว


Item 106



บริเวณ	บันได 1-2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังลูกตั้งบันได โดยรอบ

Item 106

Item 107



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผ้าเทดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเทดาน โดยรอบ

Item 108



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	กระจกเงา
รายการ	เก็บแต่งซิลโคนขอบกระจกเงา

Item 108

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 20
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	พัดลมดูดอากาศ
รายการ	ซีลซิลิโคนขอบพัดลมดูดอากาศ และทำความสะอาด


Item 110



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ชักโครก
รายการ	แก้ไขชักโครกน้ำไหลไม่หยุด (ลูกลอยไม่ติด)

Item 110

Item 111



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู โดยรอบ

Item 112



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ก๊อกน้ำ
รายการ	ก้านก๊อกน้ำติดตั้งเอียง และไม่แน่น


Item 112

Item 113



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	พ
รายการ	แก้ไขการเข้ามุมขอบประตู

Item 114



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน และไม่มอม โดยรอบ

Item 114



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 21
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 115



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 116



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 116

Item 117



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	มุมผนังด้านห้องน้ำบิดเบี้ยว


Item 118



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีรอยต่อบัวพื้น โดยรอบ

Item 118

Item 119



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	ตัวล็อกประตูทางเข้าใช้งานไม่ได้

Item 120



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขเฟรมหน้าต่างมีรอยขีดข่วน และทำความสะอาดอุปกรณ์

Item 120



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 22
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 121



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และ ไม่ม๊อบ โดยรอบ


Item 122



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 122

Item 123



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานท้องพื้นบันได


Item 124



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ


Item 124

Item 125



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 126



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานเซอร์วิส

Item 126

โครงการ ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 23

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	คอมไฟ
รายการ	แก้ไขคอมไฟด้านบนได้ไม่แนบผ้า เพดาน

Item 128



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 128

Item 129



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 130



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 130

Item 131



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 132



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 132

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 24
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	เฟรมประตูหลังบ้านบิดเบี้ยวไม่ได้ฉาก


Item 134



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนรางประตูหน้าบ้าน

Item 134

Item 135



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	สวิตช์ไฟ
รายการ	สลับตำแหน่งสวิตช์ไฟห้องครัวซ้าย - ขวาให้เหมาะสมกับการใช้งาน


Item 136



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบสัณฐานนกกรัง

Item 136

Item 137



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	หน้าต่าง
รายการ	มือจับหน้าต่างยังไม่ได้ติดตั้ง

Item 138



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2,3

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 25
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 140



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ฝ้าชายคา
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบฝ้าชายคาชั้น 3

Item 140

Item 141



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ถังน้ำดี + บั๊มน้ำ
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งชุดถังน้ำดี และบั๊มน้ำ



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องพื้นชักล้างแตกบิ่น

Item 142

Item 143



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนร้าวแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 144



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บดอัดทราย
รายการ	ทำความสะอาด และบดอัดทรายให้ เรียบร้อย

Item 144

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 26
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ปัดกั๊วมัน
รายการ	ทำความสะอาดปัดกั๊วมัน

Item 146



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ปัดกั๊วมัน
รายการ	ทำความสะอาดปัดกั๊วมัน

Item 146

Item 147



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนด้านกล่องซาริปแตกร้าว

Item 148



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2,3


Item 148

Item 149



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนด้านล่างตลอดแนว

Item 150



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 27
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 151



บริเวณ	นอกชวา
งาน	พื้น
รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และเก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่ โดยรอบ

Item 152



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2,3

Item 152

Item 153



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วแบ่งแปลง โดยรอบ



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 154

Item 155



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	บ่อพัก
รายการ	ทำความสะอาดบ่อพัก

Item 156



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	บดอัดทราย
รายการ	ทำความสะอาด และบดอัดทรายขอบพื้นโรงจอดรถให้เรียบร้อย

Item 156

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 28
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 157



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีเสารั้วปูน

Item 158



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ป้อพัก
รายการ	ฝาป้อพักด้านหน้าบ้านเปิดไม่ได้

Item 158

Item 159



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบพื้นทางขึ้น



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีประตู และรั้วเหล็กโปรง

Item 160

Item 161



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	มิเตอร์ประปา
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ประปา

Item 162



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ตู้จดหมาย
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งตู้จดหมาย และป้ายบ้านเลขที่

Item 162



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 29
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	มิเตอร์ไฟฟ้า
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า

Item 164



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตูลูก
รายการ	กลอนประตูลูกฝังใช้งานไม่สะดวก ทุกชุด

Item 164

Item 165



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	โคมไฟ
รายการ	แก้ไขน้ำเข้าโคมไฟ



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	รั้วเหล็กโป่ง
รายการ	แก้ไขรั้วเหล็กโป่งด้านข้างติดตั้งไม่แน่น

Item 166

Item 167



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตูลูก
รายการ	แก้ไขประตูลูกสูงไม่ได้ระนาบ

Item 168



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ท่อน้ำทิ้ง
รายการ	แก้ไขท่อน้ำทิ้งหลังบ้านไม่ไหลออกหน้าบ้าน

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 30
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 169



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 170



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	โคมไฟ
รายการ	แก้ไขโคมไฟใช้งานไม่ได้ 1 ชุด


Item 170

Item 171



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานพับประตูทางเข้าบิตเบียร์


Item 172



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่าง

Item 172

Item 173



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	ตัวล็อคประตูระเบียงใช้งานไม่สะดวก

Item 174



บริเวณ	โถงชั้น 2
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดสีเลอะโคมไฟ ภายนอก

Item 174

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 31
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 175



บริเวณ	ระเบียง 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังพื้นด้านที่วางแอร์


Item 176



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังพื้นด้านกันสาด

Item 176

Item 177



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	สกรูปลั๊กไฟน้ำอุ่นติดตั้งไม่ครบ

Item 178



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ราวกันตก
รายการ	แก้ไขเฟรมราวกันตกสัดลอก


Item 178

Item 179



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 180



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 180



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 32
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 181



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 182




บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 182

Item 183



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 184

Item 185



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 186



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 186



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน	บ้านเลขที่	998/xx	หน้า 33
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 187



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 188



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 188

Item 189



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 190



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 190

Item 191



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 192



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปบนฝ้าเพดาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 192



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศาลาชัย เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 34

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ 15(45) Amp. 1 เฟส	☐ 15(45) Amp. 3 เฟส
	☐ 30(100) Amp. 1 เฟส	☐ 30(100) Amp. 3 เฟส
	☐ 50(150) Amp. 1 เฟส	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1	ตู้โหลด	
1.1	รายละเอียด	
	- ยี่ห้อ	☒ Btichino ☐ Siemens ☐ Schneider ☐ ABB ☐ อื่นๆ
	- ขนาด	☐ 8 ช่อง ☒ 16 ช่อง ☐ 20 ช่อง
1.2	การติดตั้ง	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ฝาตู้ไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน็อตฝาตู้ไม่ครบ
		☐ ทำความสะอาดภายนอกตู้ ☐ เก็บรอยต่อรางสายเวย์
		☐ ยึดน็อตตู้ไม่ครบ ☐ ตู้เป็นรอย
		☐ เก็บสายรางสายเวย์
		☐ ตู้เอียง
		☐ อื่นๆ
1.3	เมนเบรกเกอร์	
	-ขนาด	☐ 50 Amp. ☒ 80 Amp. ☐ 100 Amp. ☐ อื่นๆ
	-จำนวนขั้ว	☐ 1 Pole ☒ 2 Pole ☐ 3 Pole
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ติดตั้งไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
☐ ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน ☐ ชำรุด/เสียหาย		
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
	-ลักษณะ	☐ SAFETY CUT ☒ RCCB ☐ RCBO ☐ RCD
		-ขนาด



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศาลาชัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 35

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	☒ THW ☐ NYN ☐ CV
	-ขนาด	☐ 16 mm ² ☐ 25 mm ² ☒ 35 mm ² ☐ 50 mm ²
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
		☐ สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบารักกราวนด์ก่อน
		☐ สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
		☐ สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเนนเบรกเกอร์)
	-การใช้งาน	☒ ใช้งานได้ตามปกติ
1.6	สายเมน (G)	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรรย่อย (L)	☒ แดง ☒ น้ำตาล ☒ เทา
		☒ เหลือง ☒ ดำ
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว
1.8	สายนิวทรัล (N)	☐ ขาว(ตามมาตรฐาน) ☒ ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศาลาชัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 36

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวด์(G)	☒ เชี่ยว(ตามมาตรฐาน)
		☐ (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟฝอล ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สวิตช์เกอรัตู้	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ควรเปลี่ยนเป็นพิมพีให้เรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ การใช้งานไม่ถูกตำแหน่ง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องอุดSPARE	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อุดช่องSPARE 1 ช่อง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-กล่องทีวี	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน้อยไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of WAY
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย เออร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 37

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าชายคาน้ำบ้าน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-กล่องโทรศัพท์	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น ☐ ยึดไม่ดีไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบบ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	☒ ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ)
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	☐ ติดตั้งเครื่องแล้ว ☒ ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
		☐ ใช้งานได้ตามปกติ
	-การใช้งาน	☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ไม่เย็นได้แก่ห้อง.....
		☐ คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ ☐ อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศาลาชัย เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 38

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่างชั้น 1	1.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 2	แสงสว่างชั้น 2	1.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 3	แสงสว่างชั้น 3	1.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 4	เครื่องปรับอากาศชั้น 1 (โถงล่าง)	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 5	เครื่องปรับอากาศชั้น 2 (ห้องนอนด้านหน้า)	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องปรับอากาศชั้น 3 (ห้องนอนด้านหน้า)	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 7	เครื่องปรับอากาศชั้น 3 (ห้องนอนด้านหลัง)	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 8	เครื่องปรับอากาศชั้น 2 (โถงชั้น 2)	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 9	กันดูด	16	63	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 10	ปลั๊กไฟชั้น 1	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 11	ปลั๊กไฟชั้น 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 12	ปลั๊กไฟชั้น 3	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 13	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำชั้น 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 14	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำชั้น 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 15	กริ่ง + ไฟรั้ว	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 16	ปั๊มน้ำ	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 17				
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 19				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 21				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 23				
วงจรที่ 24				
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 26				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 28				



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลย์ เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 39

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบประปา

1	<u>มิเตอร์ประปา</u>	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน		
	- ขนาดมิเตอร์ประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☐ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ชำรุดเสียหาย		
		☐ มิเตอร์ใช้งานผิดปกติ	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
2	<u>ท่อเมนประปา</u>	☒ ชนิดท่อ PVC	☐ ชนิดท่อ HDPE		
	- ขนาดท่อประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☒ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ น้ำรั่วซึม		
		☐ ท่อประปาเมนผิวดิน	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
3	<u>ถังน้ำดี</u>	☐ ชนิดติดตั้งบนดิน	☐ ชนิดติดตั้งใต้ดิน		
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 750 ลิตร	☐ ขนาด 1,000 ลิตร		
		☐ ขนาด 1,500 ลิตร	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ฐานถังน้ำดีติดตั้งเอียง		
		☐ ติดตั้งลูกลอยไม่เรียบร้อย	☐ ล้างทำความสะอาด		
		☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
4	<u>ปั้มน้ำ</u>	☐ Mitsubishi	☐ Hitachi	☐ Grundfos	☐ อื่นๆ.....
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 150 w	☐ ขนาด 200 w		
		☐ ขนาด 250 w	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ท่อประปา น้ำรั่วซึม		
		☐ ต่อสายไฟไม่เรียบร้อย	☐ ใช้งานไม่ได้		
		☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศาลาถ้ำ เฮอร์บานา บางนา-วงแหวน

บ้านเลขที่ 998/xx

หน้า 40

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานสุขภาพิบาล

1	ถังบำบัด	☐ อยู่บริเวณข้างบ้าน.....	☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน
	- ขนาดถังบำบัด	☐ ขนาด 1,000 ลิตร	☐ ขนาด 1,200 ลิตร
		☒ ขนาด 1,600 ลิตร	☐ ขนาด 2,000 ลิตร
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
		☐ ระดับน้ำผิดปกติ (อาจแตกชำรุด)	☐ ระบบระบายไหลไม่สะดวก
		☐ ทำความสะอาด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
2	บ่อดักไขมัน	☐ ชนิดสำเร็จรูป(ป็อคคอนกรีต)	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาส)
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☒ ทำความสะอาด
		☐ อุดตันน้ำไม่ไหล	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
		☐ อุปกรณ์ติดตั้งไม่ครบ	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
3	บ่อดักกลิ่น	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ป็อคคอนกรีต)	☐ ชนิดใช้ร่วมกับบ่อดัก
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ยังไม่ได้ติดตั้งช่อง 90 องศา
		☐ ปลายท่อไม่จมน้ำ	☒ ล้างทำความสะอาด
		☐ บ่อดักแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
4	บ่อดักระบายน้ำ	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ป็อคคอนกรีต)	☐ อื่นๆ
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☒ โดยรอบบ้าน	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณหน้าบ้าน และหลังบ้าน
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ติดตั้งเอียง
		☐ สูงไม่ได้ระดับ	☒ ทำความสะอาด
		☐ บ่อดักแตกชำรุด	☒ น้ำทิ้งจากหลังบ้านไม่ไหลออกหน้าบ้าน