



เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

ลูกค้า คุณxxxx

บ้านเลขที่ 288/xxx

เบอร์โทรศัพท์ต่อ xxxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxxx

E-mail (ลูกค้า) [xxxx](#)

E-mail (โครงการ) [xxxx](#)

เจ้าหน้าที่โครงการ xxxx

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชำนาญทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านงานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษางานก่อสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา **"BLUE HOME"** เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บุษาสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 1

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ 1



แปลนพื้นที่ 2



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 2
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดาน โดยรอบ


Item 002



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู


Item 002

Item 003



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระจกเงา
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบกระจกเงา

Item 004



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวผนังใต้กระจกเงา

Item 004

Item 005



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังโมเสคติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ท่อน้ำดี
รายการ	แก้ไขเกลียวท่อน้ำดีระยะเหลือเยอะมากเกินไป

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 3
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝักบัว
รายการ	แก้ไขสายน้ำดีฝักบัวน้ำรั่วซึม


Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝักบัว
รายการ	ซีลซิลิโคนฝักบัวแล้วฝักบัว

Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านฝักบัวขอบ ไม่ได้ระนาบ

Item 010



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	เจียรลบคมขอบกระเบื้องพื้นกันน้ำ


Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขขอบกระเบื้องพื้นกันน้ำแตกบิ่น

Item 012



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านส่วนเปียกร้อน

Item 012



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 4
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านอ่างล้างหน้า ร่อน


Item 014



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู

Item 014

Item 015



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บซิลิโคนมุมรอยต่อเฟรมหน้าต่าง

Item 016



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฉากอาบน้ำ
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งฉากอาบน้ำ

Item 016

Item 017



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	อ่างอาบน้ำ
รายการ	นำเสนอดัดตั้งช่องเซอร์วิสอ่างอาบน้ำ

Item 018



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 018



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 5
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	


รายการแก้ไข

Item 019



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 020



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนัง และบานประตู


Item 020

Item 021



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝักบัว
รายการ	แก้ไขสายน้ำดีฝักบัวน้ำรั่วซึม


Item 022



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝักบัว
รายการ	ซิลิโคนฝักบัวแล้วฝักบัว

Item 022

Item 023



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บซิลิโคนมุมรอยต่อเฟรมหน้าต่าง

Item 024



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู

Item 024



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 6
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฉากอาบน้ำ
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งฉากอาบน้ำ


Item 026



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สายฉีดชำระ
รายการ	แก้ไขสายน้ำดีสายฉีดชำระน้ำรั่วซึม

Item 026

Item 027



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขขอบเฟรมหน้าต่างติดตั้งไม่แน่น

Item 028



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 028

Item 029



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวผนังขอบวงกบประตู

Item 030



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 030



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 7
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 031



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	กระจกเงา
รายการ	แก้ไขกระจกเงาขอบไม่ได้ระนาบกับผนัง

Item 032



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู

Item 032

Item 033



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งยาแนวรอยฉาบประตู



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	สีลวดลายวงกบประตูขอบเข้ารับ


Item 034

Item 035



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน โดยรอบ

Item 036



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 036



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 8
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังบัวปูนปั้น โดยรอบ

Item 038



บริเวณ	ระเบียง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบปูนกันน้ำ

Item 038

Item 039



บริเวณ	ระเบียง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีธรณีประตู

Item 040



บริเวณ	ระเบียง
งาน	แผงเหล็ก
รายการ	ติดตั้งจุดปิดหัวสกรูแผงเหล็ก

Item 040

Item 041



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขมุมผนังด้านท่อน้ำทิ้งปิดเบี้ยว

Item 042



บริเวณ	ระเบียง
งาน	ท่อน้ำทิ้งแอร์
รายการ	ตัด และติดตั้งงอ 90 ท่อน้ำทิ้งแอร์

Item 042



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 9
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	


รายการแก้ไข

Item 043



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง


Item 044



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ


Item 044

Item 045



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 046



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 046

Item 047



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 048



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 048



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 10
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	


รายการแก้ไข

Item 049



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู

Item 050



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นตัวจบหน้าประตูผิวฉลออก

Item 050

Item 051



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	แก้ไขปลั๊กไฟด้านหลังบ้านติดตั้งเอียง

Item 052



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้กลางห้องที่ห่าง และแตกบิ่น

Item 052

Item 053



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนด้านทางเข้าแตกร้าว

Item 054



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังขอบวงกบประตูทางเข้าแตกร้าว

Item 054



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 11
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขเฟรมหน้าต่างด้านข้างบ้านขอบ ไม่ได้ระนาบ

Item 056



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอก ทุกชุด

Item 056

Item 057



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	แก้ไขปลั๊กไฟด้านหน้าบ้านติดตั้งเอียง


Item 058



บริเวณ	ห้องนอน 1 + แต่งตัว
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู


Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานกลางห้อง

Item 060



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน โดยรอบ

Item 060



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 12
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 062



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	แก้ไขปลั๊กไฟด้านหลังบ้านติดตั้งเอียง

Item 062

Item 063



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู

Item 064



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู

Item 064

Item 065



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 066



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ท่อน้ำทิ้งแอร์
รายการ	ติดตั้งแคลมป์ยึดท่อน้ำทิ้งแอร์ให้เรียบร้อย

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 13
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขดินผนังด้านท่อน้ำทิ้งแอร์ แตกกร้าว

Item 068



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บอุดโป๊วฝ้าเพดานขอบท่อน้ำยาแอร์

Item 068

Item 069



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ท่อน้ำทิ้งแอร์
รายการ	ทำความสะอาดสिलิโคนท่อน้ำทิ้งแอร์ ทุกชุด

Item 070



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขมือจับหน้าต่างหลังบ้านผิด

Item 070

Item 071



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขลูกกุญแจเปิดใช้งานผิดไม่ สะดวก

Item 072



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังขอบวงกบประตูทางเข้า แตกกร้าว

Item 072



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 14
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบบริเวณขอบด้านบันได


Item 074



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง


Item 074

Item 075



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 076



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีพื้นกันสาด โดยรอบ

Item 076

Item 077



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	เด้ารับ TV
รายการ	แก้ไขเด้ารับ TV ติดตั้งเฉียง

Item 078



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนพื้นไม้ โดยรอบ

Item 078



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 15
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	


รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยขีดข่วนพื้นไม้ โดยรอบ

Item 080



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนด้านทางเข้าแตกร้าว

Item 080

Item 081



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขมือจับหน้าต่างหน้าบ้านผิด

Item 082

Item 083



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 084



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 084



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 16
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	


รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 086



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้มีรอยขีดข่วน และแตกบิ่น (ตรวจสอบ โดยรอบ)

Item 086

Item 087



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านห้องนอน 1 ยาวบ ไม่ได้ระดับ

Item 088



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ด้านห้องนอน 3 รอยต่อห่าง


Item 088

Item 089



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบวงกบประตู ทุกชุด

Item 090



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบวงกบประตู ทุกชุด

Item 090



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 17
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 091



บริเวณ	โงงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขมุมผนังด้านหน้าบ้านแตกร้าว ทุกมุม

Item 092



บริเวณ	โงงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนหน้าห้องนอน 1 ผิวไม่เรียบ เป็นคลื่น

Item 092

Item 093




บริเวณ	โงงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้ด้านราวกันตก ไม่ได้ระนาบ



บริเวณ	โงงบันได
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 094

Item 095



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และ เป็นคลื่น โดยรอบ

Item 096



บริเวณ	บันได
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 096



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูรณาสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 18
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 097



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีไม้บันได โดยรอบ (หากมีรอยขีดข่วน)


Item 098



บริเวณ	บันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งความเรียบร้อยหัวไม้ราวกันตกด้านชันพัก

Item 098

Item 099



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังผนังด้านทางลงบันไดปิดเบียร์


Item 100



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังด้านทางลงบันได

Item 100

Item 101



บริเวณ	บันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดเหล็กราวกันตก

Item 102



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 102



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 19
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 103



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน โดยรอบ

Item 104



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ท้อปหิน
รายการ	เก็บแต่งยาแนวจุ่มท้อปหิน

Item 104

Item 105



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ท้อปหิน
รายการ	เก็บแต่งยาแนวจุ่มท้อปหิน


Item 106



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ชั้นวางสบู่
รายการ	แก้ไขชั้นวางสบู่แตกบิ่น

Item 106

Item 107



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ปปร
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู

Item 108



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขขอบบานประตูเบียดวงกบ

Item 108



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 20
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	ประตู่
รายการ	ซีลวงกบประตูขอบน้ำรับ

Item 110



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดกระเบื้องพื้น โดยรอบ (ก่อนส่งมอบบ้าน)

Item 110

Item 111



บริเวณ	ห้องน้ำ 4
งาน	อ่างล้างหน้า
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบอ่างล้างหน้า

Item 112



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผ้าเพดานห้องพื้นบันได โดยรอบ

Item 112

Item 113



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผ้าเพดานห้องพื้นบันได โดยรอบ

Item 114



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ

Item 114



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 21
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	


รายการแก้ไข

Item 115



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	สวิตช์ไฟ
รายการ	แก้ไขสวิตช์ไฟติดตั้งเสียง

Item 116



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนหน้าห้องแตกร้าว โดยรอบ

Item 116

Item 117



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	บันได
รายการ	เก็บขูดปูนใต้จุ่มบันได

Item 118



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 118

Item 119



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 120



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นด้านใน และภายนอกสูงไม่เท่ากัน

Item 120



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 22
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 121



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู

Item 122



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 122

Item 123



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	แก้ไขปลั๊กไฟด้านรับแขกติดตั้งเอียง

Item 124



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขมุมผนังหลังประตูปิดเบี้ยว

Item 124

Item 125



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	เต้ารับ TV
รายการ	แก้ไขเต้ารับ TV ติดตั้งเอียง

Item 126



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	สวิตช์ไฟ
รายการ	แก้ไขสวิตช์ไฟติดตั้งเอียง

Item 126



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 23

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขมือจับหน้าต่างผิด

Item 128




บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 128

Item 129



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านบันไดขอบบิ่น



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู


Item 130

Item 131



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	แก้ไขปลั๊กไฟด้านทางเข้าไม่ได้ ระนาบกับสวิตช์ไฟ

Item 132



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บอุดไม้วงกบประตูขอบเข้ารับ

Item 132



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 24

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู

Item 134



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ตู้
รายการ	ซีลซิลิโคนขอบตู้วางของ ทุกชุด

Item 134

Item 135



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ท้อปหิน
รายการ	เคลือบเงาจากท้อปหินทุกชุด และ เก็บแต่งยาแนว



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ตู้
รายการ	ตู้วางถังแก๊สไม่สามารถใช้กับขนาด 15 ก.ก ได้

Item 136

Item 137



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ตู้
รายการ	เก็บซีลรอยต่อขอบตู้ชั้นลอย

Item 138



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	ติดตั้งหน้ากากปลั๊กไฟให้เรียบร้อย

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 25
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ติดตั้งสัญลักษณ์การใช้งาน ไดอะแกรมให้สวยงาม

Item 140



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	แก้ไขปลั๊กไฟฟ้าด้านหลังบ้านติดตั้งเอียง

Item 140

Item 141



บริเวณ	ห้องน้ำ 5
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเพดาน โดยรอบ



บริเวณ	ห้องน้ำ 5
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู

Item 142

Item 143



บริเวณ	ห้องน้ำ 5
งาน	ประตู
รายการ	นำเสนอดัดตั้งกันชนประตู

Item 144



บริเวณ	ห้องน้ำ 5
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องผนังด้าน หน้าต่าง

Item 144

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 26

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	ห้องน้ำ 5
งาน	สายฉีดชำระ
รายการ	แก้ไขสายฉีดชำระน้ำรั่วซึมขณะใช้งาน

Item 146



บริเวณ	ห้องน้ำ 5
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดกระเบื้องพื้น โดยรอบ (ก่อนส่งมอบบ้าน)

Item 146

Item 147



บริเวณ	ห้องแม่บ้าน
งาน	โคมไฟ
รายการ	แก้ไขโคมไฟไม่แนบฝ้าเพดาน



บริเวณ	ห้องแม่บ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และ เป็นคลื่น โดยรอบ

Item 148

Item 149



บริเวณ	ห้องแม่บ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และ เป็นคลื่น โดยรอบ

Item 150



บริเวณ	ห้องแม่บ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบ และบานประตู

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 27
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 151



บริเวณ	ชักล้าง
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดาน โดยรอบ

Item 152



บริเวณ	ชักล้าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 152

Item 153



บริเวณ	ชักล้าง
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ



บริเวณ	ชักล้าง
งาน	ประตู
รายการ	เก็บอุดโป๊ววงกบประตูขอบเข้ารับ

Item 154

Item 155



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	น้ำรั่วซึม
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขน้ำรั่วซึมจากห้องน้ำชั้นบนลงผ้าเพดาน

Item 156



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานกลางห้อง

Item 156

โครงการ บรูสาสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx


หน้า 28

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 157



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 158



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 158

Item 159



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนที่ผิวไม่เรียบ และเป็นคลื่น โดยรอบ

Item 160



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 160

Item 161



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 162



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 162



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บราสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 29

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx


รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 164



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ปลั๊กไฟ
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขปลั๊กไฟติดตั้งเอียงทุกชุด

Item 164

Item 165



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	สวิตช์ไฟ
รายการ	แก้ไขสวิตช์ไฟด้านข้างบ้านติดตั้งเอียง

Item 166



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องพื้นกลางห้องขอบบิ่น

Item 166

Item 167



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขรอยต่อผนังปูนด้านหลังบ้านแตกร้าว

Item 168



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ตู้
รายการ	แก้ไขบานตู้ขอบติดตั้งไม่ได้ระนาบ

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx


หน้า 30

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 169



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ตู้
รายการ	ติดตั้งจุดปิดสกรูตู้ชั้นลอย ทุกชุด

Item 170



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ตู้
รายการ	แก้ไขข้อตู้ชั้นลอยผิวถลอก

Item 170

Item 171



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	สวิตช์ไฟ
รายการ	แก้ไขสวิตช์ไฟด้านหน้าบ้านติดตั้ง เสียง

Item 172



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	ซึลซิลโคนพื้นดินรางประตูด้านหน้าบ้าน

Item 172

Item 173



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขเฟรมประตูด้านหน้าบ้านบุบ เสียหาย

Item 174



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บซิลซิลโคนเฟรมหน้าต่างด้านหน้า บ้าน

Item 174



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 31
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 175



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	กริ่ง
รายการ	สัญญาณกริ่งติดตั้งเสียง

Item 176



บริเวณ	รับแขก + ทานอาหาร
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขตัวล็อคประตูหน้าบ้านเปิดใช้งานไม่สะดวก

Item 176

Item 177



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ ชั้น 1-2

Item 178



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน พื้นล่างตลอดแนว

Item 178

Item 179



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ซุ้มประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีซุ้มประตูหน้าเฉลียง โดยรอบ

Item 180



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ท่อน้ำทิ้งแอร์
รายการ	เก็บสีท่อน้ำทิ้งแอร์ให้เรียบร้อย

Item 180



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 32
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 181



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ราวกันตก
รายการ	ทำความสะอาด และแก้ไขรอยขีด ข่วนชุดราวกันตก โดยรอบ

Item 182



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบเสาจะรองกันน้ำย่น โดยรอบ

Item 182

Item 183



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังประดับด้านเฉลี่ย

Item 184



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	บล็อกไฟ
รายการ	แก้ไขบล็อกไฟรั่วหน้าบ้านติดตั้งเสียง

Item 184

Item 185



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดพื้นทรายล้าง โดยรอบ (ก่อนส่งมอบบ้าน)

Item 186



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดพื้นทรายล้าง โดยรอบ (ก่อนส่งมอบบ้าน)

Item 186



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 33

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx


รายการแก้ไข

Item 187



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ต่อไฟ
รายการ	เก็บแต่งความเรียบร้อยต่อไฟบริเวณ กล่องวงจรปิด

Item 188



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างห้องน้ำ

Item 188

Item 189



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ช่องแสง
รายการ	แก้ไขเฟรมช่องแสงห้องนอน 4 บุป และเก็บสี


Item 190



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เจียรลบบคมขอบกระเบื้องพื้นธรณีหน้า โรงจอดรถ

Item 190

Item 191



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนในห้องเก็บของ

Item 192



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	บัวพื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีบัวพื้นในห้องเก็บของ

Item 192



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx


หน้า 34

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 193



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	คอมไฟ
รายการ	เก็บซีลผ้าเพดานขอบคอมไฟโรงจอดรถ

Item 194



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ ชั้น 1-2

Item 194

Item 195



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนด้านล่างตลอดแนว



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นบันได

Item 196

Item 197



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ ชั้น 1-2

Item 198



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนด้านล่างตลอดแนว

Item 198



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บรูซารี ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 35

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 199



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ท้อแอร์
รายการ	ทำความสะอาดสีโลหะท้อวางแอร์

Item 200



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ช่องทำความสะอาด
รายการ	ปิดฝาช่องทำความสะอาดให้สนิท

Item 200

Item 201



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักไขมัน
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน

Item 202



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น

Item 202

Item 203



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น

Item 204



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ถังน้ำดี
รายการ	ทำความสะอาดเศษตะกอนในถังน้ำดี

Item 204



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 36
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 205



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	รอยหินกรวดพื้นด้านถึงน้ำดี

Item 206



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูฐานถึงน้ำดี

Item 206

Item 207



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ ชั้น 1-2

Item 208



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนตีนล่างตลอดแนว

Item 208

Item 209



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	บล็อกไฟ
รายการ	ทำความสะอาดบล็อกไฟปั้มน้ำ

Item 210



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	ช่องทำความสะอาด
รายการ	ปิดฝาช่องทำความสะอาดให้สนิท

Item 210

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 37

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายการแก้ไข

Item 211



บริเวณ	นอกบ้านขวา
งาน	บล็อคลบสก
รายการ	แก้ไขบล็อคน้ำยาปลวกติดตั้งเสียงและสกรูเป็นสนิม

Item 212




บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นที่ดินที่ทรุด และปลูกซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ

Item 212

Item 213



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นที่ดินที่ทรุด และปลูกซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นที่ดินที่ทรุด และปลูกซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ

Item 214

Item 215



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นที่ดินที่ทรุด และปลูกซ่อมแซมหญ้าที่ตาย โดยรอบ

Item 216



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรื้อแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 216



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บวรสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx


หน้า 38

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxx


รายการแก้ไข

Item 217



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรื้อแบ่งแปลง โดยรอบ

Item 218




บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	บ่อพัก
รายการ	เก็บเศษวัสดุออกจากบ่อพัก ทุกชุด

Item 218

Item 219



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	แก้ไขผนังรั้วแบ่งแปลงแฉ่นไม้ได้ระดับ



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกรั้วผนัง รื้อตลอดแนว

Item 220

Item 221



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกรั้ว ผนังรื้อตลอดแนว

Item 222



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ถึงขยะ
รายการ	ทำความสะอาดจุดประตูดังขยะ

Item 222



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 39
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 223



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ถึงขยะ
รายการ	ทำความสะอาดจุดประตูถึงขยะ

Item 224



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ถึงขยะ
รายการ	ทำความสะอาดจุดประตูถึงขยะ

Item 224

Item 225



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ถึงขยะ
รายการ	สกรูบานพับถึงขยะเป็นสนิม

Item 226



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีประตูรั้ว และรั้วเหล็กโปรง ตลอดแนว

Item 226

Item 227



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีประตูรั้ว และรั้วเหล็ก โปรงตลอดแนว

Item 228



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งงานปูนด้านคอมไฟรั้ว

Item 228



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 40
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 229



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังเจาะร่องบิดเบี้ยวเล็กน้อยไม่ได้แนว

Item 230



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังเจาะร่องบิดเบี้ยวเล็กน้อยไม่ได้แนว

Item 230

Item 231



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบกันหินทางขึ้นโรงจอดรถ

Item 232



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบกันหินทางขึ้นโรงจอดรถ

Item 232

Item 233



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำขังรางประตู

Item 234



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และทำความสะอาดเก็บรับลูกบิดประตูรั้วเล็ก

Item 234



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 41
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 235



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	มิเตอร์
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ ประปา


Item 236



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ชักโครก
รายการ	แก้ไขหมอน้ำชักโครกติดตั้งไม่แน่น

Item 236

Item 237



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระจกเงา
รายการ	แก้ไขกระจกเงามีรอยขีดข่วน (เปลี่ยน)

Item 238



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สวิตช์ไฟ
รายการ	แก้ไขหน้าากสวิตช์ไฟติดตั้งเอียง

Item 238

Item 239



บริเวณ	รับแขก +ทานอาหาร
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขกระเบื้องพื้นมีรอยขีดข่วน

Item 240



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	น้ำรั่วซึม
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมผ้าเพดานด้านเฉลียง

Item 240



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บุราสิริ ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 42
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 241



บริเวณ	นอกบ้านซ้าย
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขเฟรมหน้าต่างด้านรับแขกบุบเสียหาย

Item 242



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ไฟฉุกเฉิน
รายการ	แก้ไขไฟฉุกเฉินใช้งานไม่ได้

Item 242

Item 243



บริเวณ	โถงบันได
งาน	เต้ารับ TV
รายการ	เต้ารับ TV ใช้งานไม่ได้

Item 244



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ก๊อกน้ำ
รายการ	แก้ไขก๊อกน้ำติดตึงแน่นติดตั้งไม่แน่น

Item 244

Item 245



บริเวณ	ทั้งหมด
งาน	บ่อพัก
รายการ	เปลี่ยนฝาบ่อแตกที่แตกร้าว (ตรวจสอบโดยรอบ)

Item 246



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 246



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	บูราสรี ปัญญาอินทรา	บ้านเลขที่	288/xxx	หน้า 43
ลูกค้า	คุณxxxx	ฝ่ายโครงการ	xxxx	

รายการแก้ไข

Item 247



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)


Item 248



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 248

Item 249



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 250



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 250

Item 251



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 252



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปประกอบรายงาน(ไม่ใช่รายการแก้ไข)

Item 252



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บรูซารี ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 44

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ 15(45) Amp. 1 เฟส	☐ 15(45) Amp. 3 เฟส
	☐ 30(100) Amp. 1 เฟส	☐ 30(100) Amp. 3 เฟส
	☐ 50(150) Amp. 1 เฟส	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1	ตู้โหลด	
1.1	รายละเอียด	
	- ยี่ห้อ	☒ Btichino ☐ Siemens ☐ Schneider
	- ขนาด	☐ ABB ☐ อื่นๆ
		☐ 8 ช่อง ☐ 10 ช่อง ☒ 24 ช่อง
1.2	การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ฝาตู้ไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน็อตฝาตู้ไม่ครบ
		☐ ทำความสะอาดภายนอกตู้ ☐ เก็บรอยต่อรางสายเวย์
		☐ ยึดน็อตตู้ไม่ครบ ☐ ตู้เป็นรอย
		☐ เก็บสีรางสายเวย์
		☐ ตู้เอียง
		☐ อื่นๆ
1.3	เมนเบรกเกอร์	
	-ขนาด	☒ 50 Amp. ☐ 80 Amp. ☐ 100 Amp.
		☐ อื่นๆ
	-จำนวนขั้ว	☐ 1 Pole ☐ 2 Pole ☒ 3 Pole
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ติดตั้งไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
☐ ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน		
	☐ ขำรูด/เสียหาย	
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
	-ลักษณะ	☐ SAFETY CUT ☐ RCCB ☐ RCBO
		☒ RCD
	-ขนาด	☐ 20 Amp = 6 ตัว ☒ 32 Amp = 1 ตัว
☐ 63 Amp = ตัว ☐ 100 Amp = ตัว		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บราสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 45

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	☐ THW ☐ NYN ☒ CV
	-ขนาด	☒ 16 mm ² ☐ 25 mm ² ☐ 35 mm ² ☐ 50 mm ²
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
		☐ สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน
		☐ สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
		☐ สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)
	-การใช้งาน	☒ ใช้งานได้ตามปกติ
1.6	สายเมน (G)	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรรย่อย (L)	☒ ดำ ☒ น้ำตาล ☒ เทา
		☐ เหลือง ☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว
1.8	สายนิวทรัล (N)	☐ ขาว(ตามมาตรฐาน) ☒ ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บราสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 46

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวด์(G)	☒ เชี่ยว(ตามมาตรฐาน)
		☐ (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟฝอล ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สวิตช์เกอรัตู้	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ควรเปลี่ยนเป็นพิมพีให้เรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ การใช้งานไม่ถูกตำแหน่ง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องอุดSPARE	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อุดช่องSPARE 1 ช่อง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องทีวี	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดแน่นไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of WAY
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บราสิริ ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 47

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าชายคาน้ำบ้าน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☒ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องโทรศัพท์	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น ☐ ยึดแน่นไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบบ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณไม่เรียบร้อย
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	☐ ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ)
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานไม่ได้
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเครื่องแล้ว ☐ ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
		☒ ใช้งานได้ตามปกติ
	-การใช้งาน	☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ไม่เย็นได้แก่ห้อง.....
		☐ คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ ☐ อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บรูซารี ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 48

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่างชั้น 1	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 3	แสงสว่างชั้น 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 5	ปลั๊กไฟชั้น 1(รับแขก, ทาอาหาร, เตรียมอาหาร, นอน 4)	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 7	ปลั๊กไฟชั้น 1 (ห้องครัว + ไฟรั้ว)	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 9	ปลั๊กไฟชั้น 2 (ห้องอเนกประสงค์, ห้องนอน 1)	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 11	ปลั๊กไฟชั้น 2 (ห้องนอน 2 , ห้องนอน 3)	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 13	ทำน้ำร้อนห้องน้ำ 1	10	32	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 15	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 17	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 19	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 4	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 21	ปั้มน้ำ , มอเตอร์ประตู	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 23	SPARE		16	-
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 29				
วงจรที่ 2	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 4	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 4	เครื่องปรับอากาศโถงล่าง	10	32	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 1	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 8	เครื่องปรับอากาศห้องอเนกประสงค์	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 10	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 12	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 14	EMERGENCYLIGHT	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 16	ระบบกันขโมย	-	20	-
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 24				



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บรูซารี ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 49

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายงานระบบประปา

1	<u>มิเตอร์ประปา</u>	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน		
	- ขนาดมิเตอร์ประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☐ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ชำรุดเสียหาย		
		☐ มิเตอร์ใช้งานผิดปกติ	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
2	<u>ท่อเมนประปา</u>	☒ ชนิดท่อ PVC	☐ ชนิดท่อ HDPE		
	- ขนาดท่อประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☒ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ น้ำรั่วซึม		
		☐ ท่อประปาเมนผิวดิน	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
3	<u>ถังน้ำดี</u>	☒ ชนิดติดตั้งบนดิน	☐ ชนิดติดตั้งใต้ดิน		
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 750 ลิตร	☐ ขนาด 1,000 ลิตร		
		☐ ขนาด 1,500 ลิตร	☒ ขนาด 2,000 ลิตร		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ฐานถังน้ำดีติดตั้งเอียง		
		☐ ติดตั้งลูกลอยไม่เรียบร้อย	☒ ล้างทำความสะอาด		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
4	<u>ปั้มน้ำ</u>	☐ Mitsubishi	☒ Hitachi	☐ Grundfos	☐ อื่นๆ.....
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 150 w	☐ ขนาด 200 w		
		☐ ขนาด 250 w	☒ ขนาด 300 w		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ท่อประปา น้ำรั่วซึม		
		☐ ต่อสายไฟไม่เรียบร้อย	☐ ใช้งานไม่ได้		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 234/6 หมู่ 13 ซอยกิ่งแก้ว 25/1 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ บรูซารี ปัญญาอินทรา

บ้านเลขที่ 288/xxx

หน้า 50

ลูกค้า คุณxxxx

ฝ่ายโครงการ xxxx

รายงานสุขภาพิบาล

1	ถังบำบัด	☐ อยู่บริเวณข้างบ้าน.....	☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน
	- ขนาดถังบำบัด	☐ ขนาด 1,000 ลิตร	☐ ขนาด 1,200 ลิตร
		☒ ขนาด 1,600 ลิตร x 2	☐ ขนาด 2,000 ลิตร
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
		☐ ระดับน้ำผิดปกติ (อาจแตกชำรุด)	☐ ระบบระบายไหลไม่สะดวก
		☐ ทำความสะอาด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
2	บ่อดักไขมัน	☐ ชนิดสำเร็จรูป(ป่อคอนกรีต)	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาส)
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☒ ทำความสะอาด
		☐ อุดตันน้ำไม่ไหล	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
		☐ อุปกรณ์ติดตั้งไม่ครบ	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
3	บ่อดักกลิ่น	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ป่อคอนกรีต)	☐ ชนิดใช้ร่วมกับบ่อดัก
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ยังไม่ได้ติดตั้งช่องอ 90 องศา
		☐ ปลายท่อไม่จมน้ำ	☒ ล้างทำความสะอาด
		☐ บ่อ,ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
4	บ่อดักกระบายน้ำ	☐ ชนิดสำเร็จรูป(ป่อคอนกรีต)	☐ อื่นๆ
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☒ โดยรอบบ้าน	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณหน้าบ้าน และหลังบ้าน
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ติดตั้งเอียง
		☐ สูงไม่ได้ระดับ	☒ ทำความสะอาด
		☒ บ่อ,ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ