



เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

ลูกค้า xxxxxxxxxxxx

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxx

เบอร์โทรติดต่อ xxxxxxxxxxxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxxxxxxxxxxx

E-mail (ลูกค้า) [xxxxxxxxxxxxxx](#)

E-mail (ช่างโครงการ) [xxxxxxxxxxxxxx](#)

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชื่อนำทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านงานก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษางานก่อสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา **"BLUE HOME"** เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง



โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แผนผังชั้น 2



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 2

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	แก้ไขฉนวนกันความร้อนหลุดร่อน โดยรอบ

Item 002



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	แก้ไขฉนวนกันความร้อนหลุดร่อน โดยรอบ


Item 002

Item 003



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ฉนวนกันความร้อน
รายการ	แก้ไขฉนวนกันความร้อนหลุดร่อน โดยรอบ

Item 004



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งฝาปิดบล็อกไฟ โดยรอบ


Item 004

Item 005



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	กันนก
รายการ	ตรวจสอบแผ่นปิดนกบริเวณปลายหลังคา ว่ามีการติดตั้งครบ หรือไม่

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 3

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องมุมผนัง ทุกมุม


Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องมุมผนัง ทุกมุม

Item 010



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่าง

Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างบุบเสียหาย

Item 012



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งวาล์วฝักบัว

Item 012

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 4

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	ยาแนวผนังขอบชุดฝักบัว

Item 014



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขการติดตั้งกระเบื้องขอบเฟรมหน้าต่าง (ไม่ได้ระยขอบ และ แดกบ้น)

Item 014

Item 015



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	ขอบกระเบื้องกันน้ำแตกบ้น + เจียลบคม ตลอดแนว

Item 016



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ตะแกรงดักขยะ
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งพลาสติกปิดตะแกรงดักขยะเพื่อ ดักกลิ่น 2 ชุด

Item 016

Item 017



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู และ ทำความ สะอาดขอบบานประตู

Item 018



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	ขัดทำความสะอาดลูกบิดประตู

Item 018

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 5

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 019



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขขอบบานประตูเบียดวงกบ

Item 020



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	ซีลซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู

Item 020

Item 021



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น

Item 022



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	วาล์วฝักบัวน้ำรั่ว


Item 022

Item 023



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บสีฝ้าเพดานเซอร์วิส

Item 024



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังโมเสกด้านฝักบัว บิดเบี้ยว

Item 024



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 6

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	ยาแนวขอบท่อน้ำดี

Item 026



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งวาล์วฝักบัว

Item 026

Item 027



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีวงกบประตู และ ทำความสะอาดขอบบานประตู


Item 028



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	ติดตั้งกระเบื้องพื้นไม่เสมอรานชักโครก


Item 028

Item 029



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	ซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู

Item 030



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดธรณีประตู

Item 030



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 7

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 031



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ก๊อกอ่างล้างหน้าติดตั้งไม่แน่น


Item 032



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตูด
รายการ	แก้ไขขอบบานประตูเบียดวงกบ

Item 032

Item 033



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ฝาดึงส้วต้อปาล์วชักโครกติดตั้งไม่แน่น

Item 034



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังขอบขาเสียบสายฉีดชำระแตกร้าว


Item 034

Item 035



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 036



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 036



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 8

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ

Item 038



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 038

Item 039



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 040



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด


Item 040

Item 041



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแตงผิวสีวงกบ + บานประตู

Item 042



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	บัวพื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแตงผิวสีโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 042



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 9

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 043



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างภายนอก ทุกชุด

Item 044



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดกรอบสติกเกอร์เฟรมหน้าต่าง ทุกชุด

Item 044

Item 045



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขตีนบานประตูทางเข้าเบียดพื้น

Item 046



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	กระจกหน้าต่างด้านข้างมีรอยขีดข่วน

Item 046

Item 047



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างด้านข้างบุบเสียหาย

Item 048



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	หน้ากากสวิตช์ไฟห้องน้ำ ติดตั้งเอียง

Item 048



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 10

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 049



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบ และ ตีนวงกบ ประตู ทุกชุด


Item 050



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นยวบบริเวณขอบ โดยรอบ

Item 050

Item 051



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขตัวล็อกประตูทางเข้าเดียวไม่ตรงเบ้า รับ ใช้งานไม่สะดวก

Item 052



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีรอยต่อผนังหลังประตู

Item 052

Item 053



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 054



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ

Item 054



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 11

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 056



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 056

Item 057



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	บัวพื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 058



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นยวบบริเวณขอบ โดยรอบ

Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบ + บานประตู

Item 060



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบ และ ตีนวงกบประตู ทุกชุด

Item 060



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 12

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ขอบยางกระจกหน้าต่างด้านข้าง ติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 062



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	หน้าต่างด้านข้างบานขอบ

Item 062

Item 063



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบปูนกันน้ำ และ พื้นกันสาดด้านข้าง


Item 064



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าชายคา โดยรอบ


Item 064

Item 065



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างหน้าบ้าน บานขอบ + ถลอกเสียหาย

Item 066



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีขอบปูนบันขึ้นกันสาดหน้าบ้านตลอดแนว

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxx	หน้า 13
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	แผงเหล็ก
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีชุดแผงเหล็กประดับ


Item 068



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขขอบบานประตูเบียดวงกบ

Item 068

Item 069



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างหน้าบ้านเปิดไม่สุด (บานไหล)

Item 070



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	กระจกหน้าต่างด้านหน้าบ้านมีรอยขีดข่วน


Item 070

Item 071



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 072



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 072



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxx	หน้า 14
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ


Item 074



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 074

Item 075



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 076



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด


Item 076

Item 077



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแตงผิวสีวงกบ + บานประตู

Item 078



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	บัวพื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแตงซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 078



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 15

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นยวบบริเวณขอบ โดยรอบ

Item 080



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซिलิโคนพื้นตัวจบ และ ตีนวงกบประตู ทุกชุด

Item 080

Item 081



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	พื้นไม้หน้าประตู มีรอยขีดข่วน

Item 082



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างบุบเสียหาย (รายการลูกค้า)

Item 082

Item 083



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	รางหน้าต่างผิวดลอก

Item 084



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขขอบบานประตูเบียดวงกบ

Item 084



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxx	หน้า 16
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู่
รายการ	สกรูบานพับประตู่ ติดตั้งไม่สนิท

Item 086



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 086

Item 087



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง


Item 088



บริเวณ	โถงบันได
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ

Item 088

Item 089



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบวงกบประตู ทุกชุด

Item 090



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบ และ ตีนวงกบประตู ทุกชุด

Item 090



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxx	หน้า 17
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 091



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซिलิโคนพื้นตัวจบ และ ตีนวงกบ ประตู ทุกชุด


Item 092



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	เปลี่ยนพื้นไม้ตีนวงกบประตูห้องนอน 1 (ห้อง)

Item 092

Item 093



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีชุดไม้ราวกันตก

Item 094



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งซिलิโคนฝาครอบตีนเสาราวกันตก

Item 094

Item 095



บริเวณ	โถงบันได
งาน	บันได
รายการ	พื้นตัวจบหน้าบันได ติดตั้งไม้แน่น

Item 096



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	ไม้ราวกันตกติดตั้งขอบไม้เสมอ

Item 096



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 18

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 097



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบตู้ไฟ + ทำความสะอาดตู้ไฟ

Item 098



Item 098

บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังขอบ โดยรอบ

Item 099



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีไม้บันได โดยรอบ(ก่อนส่งมอบบ้าน)

Item 100



Item 100

บริเวณ	บันได
งาน	บัวพื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 101



บริเวณ	บันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งผิวสีชุดราวกันตกราวกันตก

Item 102



Item 102

บริเวณ	บันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งความเรียบร้อยขอบพื้นตัวจบ ได้ราวกันตก



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxx	หน้า 19
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 103



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	แก้ไขไม้ลูกนอนบันไดชั้นที่ 7 ติดตั้งไม่แน่น


Item 104



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างช่องแสง

Item 104

Item 105



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างช่องแสง

Item 106



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 106

Item 107



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่าง

Item 108



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังกระเบื้องพื้น

Item 108

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 20

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	สายฉีดชำระน้ำรั่วซึม

Item 110



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	เก็บแต่งยาแนวขอบอ่างล้างหน้า


Item 110

Item 111



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	แกะพลาสติกออกจากลูกบิดประตู

Item 112



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู และ ทำความสะอาดขอบบานประตู

Item 112

Item 113



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผนัง
รายการ	กระเบื้องผนังขอบวงกบประตู มีตำหนิ

Item 114



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบ + บานประตู

Item 114



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxx	หน้า 21
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 115



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	คอมไฟ
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งคอมไฟ

Item 116



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวผนังปูนภายใน โดยรอบ

Item 116

Item 117



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	ท้องพื้น
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีท้องพื้น โดยรอบ

Item 118



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 118

Item 119



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	พื้น
รายการ	เก็บอุดโป๊วตื้นวงกบประตู

Item 120



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 120



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 22

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 121



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 122



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ + จัดระเบียบสายไฟ


Item 122

Item 123



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ


Item 124



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาดชุดเฟรมรางประตู

Item 124

Item 125



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขหัวเฟรมรางประตูติดตั้งขอบไม้เสมอ

Item 126



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบหัวเฟรมรางประตู

Item 126



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 23

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	ตรวจสอบ และ แก้ไขน้ำรั่วซึมผนัง หลังบ้าน

Item 128



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ท่อน้ำทิ้ง
รายการ	ทาสีฝาปิดท่อน้ำทิ้ง 2 ชุด


Item 128

Item 129



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	มือจับประตูทางเข้าเป็นสนิม

Item 130



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีวงกบ และ บานประตูชักล้าง

Item 130

Item 131



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาดอุปกรณ์ประตูชักล้าง

Item 132



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูกระพือไม่แน่น

Item 132



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 24

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู่
รายการ	เจียลบคมธรณีประตูชักล่าง

Item 134



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งยาแนวกระเบื้อง พื้น โดยรอบ

Item 134

Item 135



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างหลังบ้าน ปิดไม่สะดวก

Item 136



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	ตัวล็อคประตูทางเข้าปิดใช้งานไม่สะดวก

Item 136

Item 137



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 138



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx


หน้า 25

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ

Item 140



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีผนังปูน โดยรอบ

Item 140

Item 141



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 142



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตู หน้าต่าง ทุกชุด

Item 142

Item 143



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	บัวพื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแตงซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 144



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแตงยาแนวกระเบื้อง พื้น โดยรอบ

Item 144



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 26

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดเฟรมประตู หน้าต่างที่มีคราบขาวสติกเกอร์ โดยรอบ

Item 146



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาดเฟรมประตู หน้าต่างที่มีคราบขาวสติกเกอร์ โดยรอบ

Item 146

Item 147



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	ขอบผนังขอบเฟรมประตูห้องครัว ปิดเบียร์

Item 148



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	อุปกรณ์หน้าต่างด้านข้างเป็นสนิม + ทำความสะอาด

Item 148

Item 149



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างหน้าบ้าน บานขอบ

Item 150



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างหน้าบ้าน บานเบียดเสียงดัง

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx


หน้า 27

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 151



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างด้านข้าง บานเบียดเสียงดัง

Item 152



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างหลังบ้าน บานเบียดเสียงดัง

Item 152

Item 153



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี + แก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2


Item 154



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีตีผนัง ตลอดแนว

Item 154

Item 155



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ

Item 156



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ขอบพื้นที่กันสาดโรงจอดรถ ผิวไม่เรียบเป็นคลื่น

Item 156



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxx	หน้า 28
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 157



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำขังพื้นโรงจอดรถ


Item 158



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบพื้นรอยหินกรวด

Item 158

Item 159



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 160



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ตรวจสอบ และ แก้ไขกระเบื้องพื้นเฉลี่ย ด้านข้าง ร่อน

Item 160

Item 161



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	กลอนประตูเฉลี่ยเป็นสนิม

Item 162



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	หัวเฟรมประตูเฉลี่ยสีลอก

Item 162



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 29

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	นอกชาย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี + แก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2

Item 164



บริเวณ	นอกชาย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีดินผนัง ตลอดแนว

Item 164

Item 165



บริเวณ	นอกชาย
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดกรอบหน้าต่าง ทุกชุด

Item 166



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี + แก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2

Item 166

Item 167



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีดินผนัง ตลอดแนว

Item 168



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังบริเวณขอบบล็อกปลวก

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx


หน้า 30

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 169



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีพื้นกันสาด ด้านชั้น 2

Item 170



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดเฟรมหน้าต่างทุกชุด

Item 170

Item 171



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างห้องครัวบุเสียหาย

Item 172



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักไขมัน
รายการ	ล้างทำความสะอาดบ่อดักไขมัน

Item 172

Item 173



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ถังน้ำดี
รายการ	ล้างทำความสะอาดเศษตะกอนในถังน้ำดี

Item 174



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	โรยทรายดินผนังด้านบ่มน้ำ

Item 174



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 31

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 175



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ปั้มน้ำ
รายการ	แก้ไขฐานปั้มน้ำ ติดตั้งเอียง


Item 176



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี + แก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบชั้น 1,2

Item 176

Item 177



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีดินผนัง ตลอดแนว

Item 178



บริเวณ	นอกขวา
งาน	โคมไฟ
รายการ	แก้ไขน้ำเข้าโคมไฟ

Item 178

Item 179



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ประตู
รายการ	กันชนประตูเป็นสนิม

Item 180



บริเวณ	นอกขวา
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งยาแนวกระเบื้อง พื้น โดยรอบ

Item 180

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 32

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 181



บริเวณ	นอกขวา
งาน	พื้น
รายการ	ขอบกระเบื้องพื้นซีกล่างแตกบิ่น

Item 182



บริเวณ	นอกขวา
งาน	พื้น
รายการ	โรยทรายบริเวณขอบบ่อพักด้านพื้นซีกล่าง


Item 182

Item 183



บริเวณ	นอกขวา
งาน	ถึงบ่อบัด
รายการ	เก็บขยะออกจากถึงบ่อบัด

Item 184



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งงานปูนบล็อคลงผนัง รื้อแบ่งแปลง ตลอดแนว

Item 184

Item 185



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งงานปูนบล็อคลงผนัง รื้อแบ่งแปลง ตลอดแนว

Item 186



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บเศษดินออกจากบ่อพัก บ่อตกดิน ทุกบ่อ

Item 186



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 33

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 187



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	บ่อพัก บ่อดักกลิ่น
รายการ	เก็บเศษดินออกจากบ่อพัก บ่อดักกลิ่น ทุกบ่อ


Item 188



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	บ่อพัก
รายการ	ติดตั้งฝาบ่อพักด้านหลังบ้าน

Item 188

Item 189



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	รื้อ
รายการ	รื้อถอนแถวรั้วออกจากบล็อครั้วหลังบ้าน

Item 190



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	รื้อ
รายการ	ผนังบล็อกแก้วด้านหลังบ้าน บิดเบี้ยวไม่ได้แนว แตกบิ่น

Item 190

Item 191



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	สวน
รายการ	ตัดแต่งหญ้า + ปรับระดับพื้นที่ที่ทรุด โดยรอบ

Item 192



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	สวน
รายการ	ตัดแต่งหญ้า + ปรับระดับพื้นที่ที่ทรุด โดยรอบ

Item 192



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 34

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 193



บริเวณ	จัดสวน + รื้อแบ่งแปลง
งาน	สวน
รายการ	ตัดแต่งหญ้า + ปรับระดับพื้นดินที่ทรุดโดยรอบ

Item 194



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูนตลอดแนว

Item 194

Item 195



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูนตลอดแนว

Item 196



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูนตลอดแนว

Item 196

Item 197



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	รั้ว
รายการ	นำเสนอติดตั้งรั้วเหล็กโปร่ง ด้านรั้วโครงการ

Item 198



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำขังรางประตู + เก็บแต่งงานปูน

Item 198



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxx	หน้า 35
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 199



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตูรั้ว
รายการ	ทำความสะอาด + เก็บแต่งผิวสีประตูรั้ว และ รั้วเหล็กโปร่ง

Item 200



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาดผนังบล็อกแก้ว ด้านถึงขยะ

Item 200

Item 201



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	กลอนประตูล็อกคลงรูไม่สะดวก

Item 202



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ตู้จดหมาย
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งตู้จดหมาย ป้ายบ้านเลขที่

Item 202

Item 203



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ถังขยะ
รายการ	ทำความสะอาดเฟรมประตูถังขยะ

Item 204



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	รั้วโครงการ
รายการ	เก็บแต่งงานปูน และ ผิวสีรั้วโครงการ โดยรอบ

Item 204



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 36

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 205



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตู่
รายการ	ทำความสะอาดมือจับประตู่เข้าควาย

Item 206



บริเวณ	รั้วหน้าบ้าน
งาน	ประตู่
รายการ	น๊อต และ ล้อประตู่รั้วเป็นสนิม


Item 206

Item 207



บริเวณ	เฉลียง
งาน	โคมไฟ
รายการ	โคมไฟเฉลียงบุเสียหาย


Item 208



บริเวณ	รั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีรั้วเหล็กโปร่ง

Item 208

Item 209



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมผนังขอบเฟรมหน้าต่างช่องแสง

Item 210



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	ลูกตั้งบันได ด้านบนสูงไม่ไ้ระดับ (รายการลูกค้า)

Item 210



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 37

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 211



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ขอบยางกระจกหน้าต่างช่องแสงหน้าบ้าน ติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 212



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างด้านหน้าบ้านติดตั้งขอบไม่ได้ ระยะ (ห่าง)

Item 212

Item 213



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ขอบเฟรมหน้าต่างหน้าบ้าน บุปเสียหาย

Item 214



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขข้างพื้นข้างชักโครก

Item 214

Item 215



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	โครงฝ้าเพดานเสียงดังขณะเปิดปิดประตู

Item 216



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ตะแกรงดักขยะ
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งพลาสติกปิดตะแกรงดักขยะเพื่อ ดักกลิ่น 2 ชุด

Item 216



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 38

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 217



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำขังพื้นข้างชักโครก

Item 218



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำขังพื้นด้านส่วนเปียก


Item 218

Item 219



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เฟรมหน้าต่างติดตั้งขอบไม้ได้ระยะ (ห่าง)

Item 220



บริเวณ	กันสาด
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำขังพื้นกันสาด

Item 220

Item 221



บริเวณ	รั้วหลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งงานปูนมุมผนังรั้วด้านถึงน้ำดี

Item 222



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ

Item 222



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	Icon Nature รามอินทรา 109	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxx	หน้า 39
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 223



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ

Item 224



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ

Item 224

Item 225



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ

Item 226



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ

Item 226



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 40

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ 15(45) Amp. 1 เฟส	☐ 15(45) Amp. 3 เฟส
	☐ 30(100) Amp. 1 เฟส	☐ 30(100) Amp. 3 เฟส
	☐ 50(150) Amp. 1 เฟส	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1	ตู้โหลด	
1.1	รายละเอียด	
	- ยี่ห้อ	☐ Btichino ☐ Siemens ☒ Schneider
		☐ ABB ☐ อื่นๆ
	- ขนาด	☐ 8 ช่อง ☒ 16 ช่อง ☐ 20 ช่อง
1.2	การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ผ่าตู้ไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน็อตผ่าตู้ไม่ครบ
		☐ ทำความสะอาดภายนอกตู้ ☐ เก็บรอยต่อรางสายเวย์
		☐ ยึดน็อตตู้ไม่ครบ ☐ ตู้เป็นรอย
		☐ เก็บสีรางสายเวย์
		☐ ตู้เอียง
		☐ อื่นๆ
1.3	เมนเบรกเกอร์	
	-ขนาด	☒ 50 Amp. ☐ 80 Amp. ☐ 100 Amp.
		☐ อื่นๆ
	-จำนวนขั้ว	☒ 1 Pole ☐ 2 Pole ☐ 3 Pole
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ติดตั้งไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน
☐ ขำรุด/เสียหาย		
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ SAFETY CUT ☒ RCCB ☐ RCBO
	-ลักษณะ	☐ RCD
	-ขนาด	☐ 20 Amp = ตัว ☐ 32 Amp = ตัว
☒ 63 Amp = 1 ตัว ☐ 100 Amp = ตัว		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxx

หน้า 41

ลูกค้า xxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	☒ THW ☐ NYY ☐ CV
	-ขนาด	☐ 16 mm ² ☐ 25 mm ² ☒ 35 mm ² ☐ 50 mm ²
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
		☐ สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน
		☐ สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
		☐ สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)
	-การใช้งาน	☒ ใช้งานได้ตามปกติ
1.6	สายเมน (G)	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรย่อย (L)	☒ แดง ☒ ดำ ☐ น้ำตาล ☐ เทา ☐ ฟ้ำ
		☒ เหลือง ☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว
1.8	สายนิวทรัล (N)	☐ ขาว(ตามมาตรฐาน) ☒ ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxx

หน้า 42

ลูกค้า xxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวด์(G)	☒ เชี่ยว(ตามมาตรฐาน)
		☐ (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แกว่งจรัที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สติกเกอร์ตู้	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ควรเปลี่ยนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ การใช้งานไม่ถูกต้องตำแหน่ง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องอุดSPARE	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อุดช่องSPARE 1 ช่อง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☐ อยู่บนฝ้าเพดาน ☒ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องทีวี	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดยึดไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of4..... WAY
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 43

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าชายคาหน้าบ้าน
	-สายย่อย	☐ อยู่ส่วนกลาง ☐ อยู่บนฝ้าเพดาน ☒ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องโทรศัพท์	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น ☐ ยึดน็อตไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณไม่เรียบร้อย
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	☒ ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ)
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	☐ ติดตั้งเครื่องแล้ว ☒ ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
		☐ ใช้งานได้ตามปกติ
	-การใช้งาน	☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ไม่เย็นได้แก่ห้อง.....
		☐ คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ ☐ อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ Icon Nature รามอินทรา 109

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxx

หน้า 44

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่างชั้น 1	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 2	แสงสว่างชั้น 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 3	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 1	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 4	เครื่องปรับอากาศโถงล่าง	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 5	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 7	ไฟสวน	2.5	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 8	เต้ารับไฟฟ้าชั้น 1	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 9	เต้ารับไฟฟ้าชั้น 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 10	HOOD	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 11	เครื่องทำน้ำอุ่น 1	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 12	เครื่องทำน้ำอุ่น 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 13	ปั้มน้ำ	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 14				
วงจรที่ 15				
วงจรที่ 16				
วงจรที่ 17				
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 19				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 21				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 23				
วงจรที่ 24				
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 26				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 28				