



เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

ลูกค้า คุณxxx

บ้านเลขที่ 199/xxx

เบอร์โทรติดต่อ xxx

เข้าตรวจครั้งที่ 1 วันที่ xxx

E-mail (ลูกค้า) [xxx](#)

E-mail (โครงการ) [xxx](#)

เจ้าหน้าที่โครงการ xxx

"BLUE HOME" เป็นการรวมตัวของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์

ด้านการสร้างบ้านโครงการบ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม ชำนาญทั่วไป

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ บริการในด้านการก่อสร้าง อาคารพักอาศัย, อาคารสำนักงาน และรับให้คำปรึกษาก่อนสร้าง

ไว้วางใจเลือกเรา **"BLUE HOME"** เป็นตัวแทนของท่านในการตรวจรับมอบบ้าน และอาคารสิ่งปลูกสร้าง



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 1


ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ 1



แปลนพื้นที่ 2



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 2

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx


รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	บนฝ้า
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ตรวจสอบสายไฟที่ไม่ใช้งานบริเวณ โถงบันไดและจัดเก็บให้เรียบร้อย


Item 002



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 002

Item 003



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบรางไฟให้ เรียบร้อย



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนและสี ซีดโคนขอบเฟรมหน้าต่างโดยรอบ


Item 004

Item 005



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	กระเบื้อง
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องผนังและพื้นโดยรอบ

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 3

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	พิน
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนใต้พื้นตัวจับและตีนวง กบประตู

Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูเบียดพื้นตัวจับ

Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งซิลิโคนอ่าง ล้างหน้าโดยรอบ

Item 010



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขก๊อกอ่างล้างหน้าไหลไม่สะดวก

Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขสายฉีดชำระมีน้ำไหลตลอดเวลา

Item 012



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขกระเบื้องผนังด้านที่ใส่กระดาษขอบ ปิ่น

Item 012



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 4
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 013



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แนะนำย้ายราวแขวนผ้าตรงกับฉากกั้น อาบนํ้า

Item 014



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนฝ้าจึงสติดือบวาล์วฝักบัว และท๊อคเตี้ยให้เรียบร้อย


Item 014

Item 015



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 016



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟให้เรียบร้อย

Item 016

Item 017



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบรางไฟให้ เรียบร้อย

Item 018



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน ลื้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 018



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 5

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx


รายการแก้ไข

Item 019



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน เล็กน้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 020



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนขอบวงกบประตูเล็กน้อยไม่ได้ แนวให้เรียบร้อย

Item 020

Item 021



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังปูนขอบสวิตช์ไฟ เด้ารับ ไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้าจากทุก

Item 022



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ


Item 022

Item 023



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูติดตั้งห่างวงกบ

Item 024



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรม หน้าต่างโดยรอบทุกชุด

Item 024



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 6

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 025



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรม หน้าต่างภายนอกให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 026




บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและขัดสีลิ้นชักบัวพื้น โดยรอบ

Item 026

Item 027



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม่ได้ระดับด้านข้างบ้าน ตรวจสอบโดยรอบ

Item 028

Item 029



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม่ได้ระดับด้านห้องน้ำ ตรวจสอบโดยรอบ

Item 030



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขเคียวลูกบิดประตูค้างใช้งานไม่ สะดวก

Item 030



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 7
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 031



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขกระจกเฟรมหน้าต่างข้างบ้านมีรอยขีดข่วน


Item 032



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานโดยรอบ

Item 032

Item 033



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานขอบรางไฟให้เรียบร้อย



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนและสีลิตโคนขอบเฟรมหน้าต่างโดยรอบ

Item 034

Item 035



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	กระเบื้อง
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องผนังและพื้นโดยรอบ

Item 036



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ

Item 036



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 8
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 037



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนใต้พื้นตัวจับและตีนวง กบประตู

Item 038



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูเบียดพื้นตัวจับ

Item 038

Item 039



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งซิลิโคนอ่าง ล้างหน้าโดยรอบ



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขที่แขวนสายฉีดชำระเป็นสนิม

Item 040

Item 041



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขชักโครกติดตั้งไม่แน่น

Item 042



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนฝาลังส้วมวาล์วฝักบัว ก๊อกเตี้ยและแก้ไขไม้แบบผนังปูนให้

Item 042



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 9
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 043



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บอุดโป๊วขอบท่อน้ำร้อนให้เรียบร้อย

Item 044




บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	ขัดลบคมกระเบื้องพื้นขอบปูนกันน้ำให้เรียบร้อย

Item 044

Item 045




บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานโดยรอบ



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟให้เรียบร้อย

Item 046

Item 047



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบรางไฟให้เรียบร้อย

Item 048



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน ลื้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 048



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 10

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 049



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนขอบวงกบประตูเล็กน้อย ไม่ได้แนวให้เรียบร้อย

Item 050



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังปูนขอบสวิตช์ไฟ เติ้ลรับ ไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้ากากทุกชุด

Item 050

Item 051



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตู โดยรอบ


Item 052



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูติดตั้งห่างวงกบ

Item 052

Item 053



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรม หน้าต่างโดยรอบทุกชุด

Item 054



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่าง ภายนอกให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 054



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 11
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พ่น
รายการ	ทำความสะอาดและซีลซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ


Item 056



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พ่น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบด้านหลังบ้าน

Item 056

Item 057



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฉาบ
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดานโดยรอบ


Item 058



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟให้เรียบร้อย

Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ฉาบ
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบรางไฟให้ เรียบร้อย

Item 060



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน ลื้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 060



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 12
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 061



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังปูนขอบสวิตช์ไฟ เด้ารับไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้ากากทุก

Item 062



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ


Item 062

Item 063



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขบานประตูติดตั้งห่างวงกบ

Item 064



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมหน้าต่างโดยรอบทุกชุด

Item 064

Item 065



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนขอบเฟรมหน้าต่างภายนอกและบัวปูนปั้นให้

Item 066



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและสีลิลิโคนบัวพื้นโดยรอบ

Item 066



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 13
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 068



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม่ได้ระดับด้านประตูทางเข้าตรวจสอบโดยรอบ

Item 068

Item 069




บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขเดือยลูกบิดประตูค้างใช้งานไม่สะดวก



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บอุดบัวขอบใต้รับเดือยลูกบิดประตูโดยรอบ

Item 070

Item 071



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรมหน้าต่างหลังบ้าน

Item 072



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานโดยรอบ

Item 072



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 14
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 073



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟให้เรียบร้อย

Item 074



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน เลื้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 074

Item 075



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังขอบสวิตช์ไฟ เด้ารับ ไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้าจากทุก

Item 076



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและซีลซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 076

Item 077



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบขอบตรวจสอบโดยรอบ

Item 078



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้ยวบไม้ได้ระดับตรวจสอบ โดยรอบ

Item 078



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 15

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx


รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขพื้นไม้หน้าห้องน้ำอบบ้น

Item 080



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบและตีวงกบ ประตูทุกชุด

Item 080

Item 081



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ราวบันได
รายการ	เก็บแต่งรอยต่อไม้ท่อนราวบันไดให้เรียบร้อย



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนหัวไม้ท่อนราวบันไดให้เรียบร้อย

Item 082

Item 083



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ราวกันตก
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งผิวสีเหล็กราว กันตกให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 084



บริเวณ	บันได
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเพดานโดยรอบ

Item 084



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 16

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 085



บริเวณ	บันได
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟให้เรียบร้อย


Item 086



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามด รอยแตกร้าว และผนังปูนล่อนไม่ได้แนวโดยรอบ


Item 086

Item 087



บริเวณ	บันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามด รอยแตกร้าว และผนังปูนล่อนไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 088



บริเวณ	บันได
งาน	ช่องแสง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรม ช่องแสงโดยรอบ

Item 088

Item 089



บริเวณ	บันได
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและขัดสีลิโคเนบวพื้น โดยรอบ

Item 090



บริเวณ	บันได
งาน	ราวบันได
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งผิวสีไม้ท้อปและ เหล็กราวบันไดโดยรอบ

Item 090



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 17

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 091



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนและ สีลิลิโคนขอบไม้ลูกตั้งลูกนอนบันไดให้


Item 092




บริเวณ	บันได
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนใต้พื้นตัวจบให้เรียบร้อย โดยรอบ

Item 092

Item 093




บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบไม้ลูกตั้งลูกนอน บันไดทุกชุด



บริเวณ	บันได
งาน	บันได
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบไม้ลูกตั้งลูกนอนบันได ทุกชุด


Item 094

Item 095



บริเวณ	เก็บของ
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าท้องพื้นบันไดโดยรอบ

Item 096



บริเวณ	เก็บของ
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนภายในให้เรียบร้อย

Item 096



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 18
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 097



บริเวณ	เก็บของ
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโดยรอบ


Item 098



บริเวณ	เก็บของ
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ

Item 098

Item 099



บริเวณ	เก็บของ
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขกลอนล็อกใช้งานไม่สะดวก


Item 100



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบรางไฟให้ เรียบร้อย

Item 100

Item 101



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนและ สีลิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างโดยรอบ

Item 102



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	กระเบื้อง
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนวกระเบื้อง ผนังและพื้นโดยรอบ

Item 102



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 19
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	


รายการแก้ไข

Item 103



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตู โดยรอบ

Item 104



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	พื้น
รายการ	ขัดลบคมกระเบื้องพื้นทางเข้า

Item 104

Item 105



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งซิลิโคนอ่าง ล้างหน้าโดยรอบ

Item 106



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	แก้ไขชักโครกติดตั้งไม่แน่น


Item 106

Item 107



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนฝาดึงสตั๊บบวล์สาย ฉีดชำระให้เรียบร้อย

Item 108



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผ้าเพดานโดยรอบ

Item 108



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 20

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 109



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน เล็กน้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 110



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนขอบวงกบประตูเล็กน้อยไม่ได้ แนวให้เรียบร้อย


Item 110

Item 111



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังปูนขอบสวิตช์ไฟ เด้ารับ ไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้าจากทุก


Item 112



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและสีลิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 112

Item 113



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโดยรอบ

Item 114



บริเวณ	ทางเดิน
งาน	บันได
รายการ	สีลิลิโคนขอบลูกตั้งบันไดที่ 1 ให้เรียบร้อย

Item 114



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 21

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx


รายการแก้ไข

Item 115



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบผ้าเพดานและช่องผ้า เชอร์วิสโดยรอบ

Item 116



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟให้เรียบร้อย

Item 116

Item 117



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน เลื่อยไม้ได้แนวโดยรอบ


Item 118



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนังปูนขอบวงกบประตูเลื่อยไม้ได้ แนวให้เรียบร้อย


Item 118

Item 119



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังปูนขอบสวิตช์ไฟ เติ้ลรับ ไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้ากากทุก

Item 120



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบและบานประตูโดยรอบ

Item 120



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 22

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 121



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมหน้าต่างโดยรอบ

Item 122



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นโดยรอบ

Item 122

Item 123



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขตัวล็อกเฟรมหน้าต่างหลังบ้านใช้งานไม่สะดวก

Item 124



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรมหน้าต่างหลังบ้าน


Item 124

Item 125



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ประตู
รายการ	เก็บจุดไขว้ขอบเดือรับเดือลูกบิดประตูและแก้ไขนอตสกรูเป็นสนิม

Item 126



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	บากแต่งขอบท่อน้ำดีให้เรียบร้อย

Item 126



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 23

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 127



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีช่องทางเข้าและแก้ไขเล็กน้อย ไม่ได้แนว

Item 128



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานและฝ้าเพดานต่าง ระดับโดยรอบ

Item 128

Item 129



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานขอบรางไฟให้ เรียบร้อย

Item 130



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 130

Item 131



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน เล็กน้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 132



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี แก้ไขตามดและผนังปูน เล็กน้อยไม่ได้แนวโดยรอบ

Item 132



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 24

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผนังปูนขอบสวิตช์ไฟ เติ้ลรับไฟฟ้าและทำความสะอาดหน้าากทุก


Item 134



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมหน้าต่างโดยรอบ

Item 134

Item 135



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาดแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรมประตูโดยรอบ

Item 136



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดและสีลิลิโคนบัวพื้นโดยรอบ

Item 136

Item 137



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นโดยรอบ

Item 138



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรมหน้าต่างหลังบ้าน

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 25

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	หน้าต่าง
รายการ	แก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรมหน้าต่างหน้าบ้าน


Item 140



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดตู้ปลั๊กผนังกริ่ง

Item 140

Item 141



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขเฟรมประตูหน้าบ้านใช้งานไม่สะดวก

Item 142



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	แก้ไขตัวล็อกเฟรมประตูหน้าบ้านใช้งานไม่สะดวก

Item 142

Item 143



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	ติดตั้งฝาปิดน็อตสกรูเฟรมประตูหน้าบ้านให้เรียบร้อย

Item 144



บริเวณ	ทั้งหมด
งาน	ทั้งหมด
รายการ	ปรับแต่งบานเฟรมประตูหน้าต่างทุกชุดให้เรียบร้อย

Item 144



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 26

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บอุดโป๊วขอบท่อน้ำร้อนให้เรียบร้อย


Item 146



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีแก่ไขรอยแตกร้าวผนังปูนสีและ สีต่างและแก้ไขขอบเลื้อยไม่ได้แนว

Item 146

Item 147



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานโรงจอดรถโดยรอบ

Item 148



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟให้เรียบร้อยทุกชุด

Item 148

Item 149



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนตีนล่างตลอดแนว

Item 150



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด เก็บแต่งงานปูนและแก้ไขรอยแตกร้าวพื้นโรงจอดรถให้

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx


หน้า 27

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 151



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ฝ้า
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานเฉลี่ยงโดยรอบ

Item 152



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังประตูให้เรียบร้อย

Item 152

Item 153



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	เก็บแต่งผิวสีและเก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมประตูให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 154



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลี่ยงโดยรอบ

Item 154

Item 155



บริเวณ	ด้านหน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบปูนพื้นเฉลี่ยงให้เรียบร้อย

Item 156



บริเวณ	ด้านข้างซ้าย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนสีและ สีต่างโดยรอบชั้น 1,2

Item 156



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 28

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 157



บริเวณ	ด้านข้างซ้าย
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนดินล่างตลอดแนว

Item 158



บริเวณ	ด้านข้างซ้าย
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีและเก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 158

Item 159



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนสีและ สีต่างโดยรอบชั้น 1,2



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนดินล่างตลอดแนว

Item 160

Item 161



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีและเก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 162



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ติดตั้งจุกปิดเฟรมหน้าต่างทุกชุด

Item 162



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 29

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บผนังปูนขอบบล็อกเบรเกอร์ไฟฟ้า น้ำ

Item 164



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ตรวจสอบไม่พบตำแหน่งบล็อกไฟ เครื่องปรับอากาศ 1 จุด

Item 164

Item 165



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ม้วนเก็บสายโทรทัศน์ให้เรียบร้อย

Item 166



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ไม่สามารถตรวจสอบถึงบ่อบาด(ระดับน้ำ สูง)

Item 166

Item 167



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ไม่สามารถตรวจสอบบ่อดักไขมัน (ระดับน้ำสูง)และติดตั้งอุปกรณ์ให้

Item 168



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ทำความสะอาดถังน้ำดี

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 30

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 169



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	เก็บจุดชิลิโคนท่อร้อยสายไฟปั้มน้ำให้เรียบร้อย

Item 170



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนสีและสีต่างโดยรอบชั้น 1,2

Item 170

Item 171



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนพื้นล่างตลอดแนว

Item 172



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีและเก็บแต่งชิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างให้เรียบร้อยโดยรอบ


Item 172

Item 173



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นชักล้างโดยรอบ

Item 174



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ

Item 174



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 31

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 175



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	ประตู่
รายการ	แก้ไขบานประตูติดตั้งห่างวงกบ

Item 176



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ทำความสะอาด เก็บปูนขอบบ่อพักและตรวจสอบระดับน้ำสูง

Item 176

Item 177



บริเวณ	ด้านข้างขวา
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	แก้ไขฝาบ่อพักแตกเสียหายตรวจสอบโดยรอบ

Item 178



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วแบ่งแปลงโดยรอบ

Item 178

Item 179



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วแบ่งแปลงโดยรอบ

Item 180



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นดินที่ทรุดและจัดสวนให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

Item 180



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 32

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 181



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ปรับระดับพื้นดินที่ทรุดและจัดสวนให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบ

Item 182



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	จัดสวน
รายการ	ตัดแต่งและปลูกซ่อมแซมไม้พุ่มที่ตายโดยรอบ

Item 182

Item 183



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีรั้วเหล็กโป่งให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 184



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีรั้วเหล็กโป่งให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 184

Item 185



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	ถังขยะ
รายการ	แก้ไขฝาถังขยะเปิดเบียดผนังปูน

Item 186



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีประตูรั้วเล็กให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 186



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 33

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 187



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนวางประตูให้เรียบร้อย

Item 188



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขน้ำซังวางประตูหน้าบ้าน

Item 188

Item 189



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีประตูรั้วเหล็กโปร่งให้เรียบร้อยโดยรอบ

Item 190



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังปูนรั้วภายนอกโดยรอบ

Item 190

Item 191



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ทำความสะอาดสวิทช์กริ่ง โคมไฟและตู้จดหมายให้เรียบร้อย

Item 192



บริเวณ	จัดสวนและรั้วแบ่งแปลง
งาน	ถังขยะ
รายการ	ทำความสะอาดเฟรมถังขยะให้เรียบร้อย

Item 192



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	อิคอนเนเจอร์ ศาลายา	บ้านเลขที่	199/xxx	หน้า 34
ลูกค้า	คุณxxx	ฝ่ายโครงการ	xxx	

รายการแก้ไข

Item 193



บริเวณ	ด้านหลังบ้าน
งาน	สุขาภิบาล
รายการ	ตรวจสอบท่อน้ำทิ้งไหลเข้าถังบำบัด

Item 194



บริเวณ	ห้องน้ำ 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ติดตั้งจุดปิดนอตสกรูเฟรมหน้าต่าง

Item 194

Item 195



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขบัวพื้นเข้ามุมไม่เรียบร้อย (รายการลูกค้า)

Item 196



บริเวณ	ห้องเก็บของ
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนตีนวงกบประตู ทุกชุด

Item 196

Item 197



บริเวณ	ห้องน้ำ 2
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขท่อน้ำทิ้งส่วนแห้งอุดตันน้ำไหล ไม่สะดวก

Item 198



บริเวณ	ทั้งหมด
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 198



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 35

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx


รายการแก้ไข

Item 199



บริเวณ	ทั้งหมด
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 200



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 200

Item 201



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 202



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 202

Item 203



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 204



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 204



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 36

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายการแก้ไข

Item 205



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)


Item 206



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 206

Item 207



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)


Item 208



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 208

Item 209



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 210



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	-
รายการ	รูปภาพประกอบ(ไม่มีรายการแก้ไข)

Item 210



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 37

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	☐ 15(45) Amp. 1 เฟส	☐ 15(45) Amp. 3 เฟส
	☐ 30(100) Amp. 1 เฟส	☐ 30(100) Amp. 3 เฟส
	☐ 50(150) Amp. 1 เฟส	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1	ตู้โหลด	
1.1	รายละเอียด	
	- ยี่ห้อ	☐ Btichino ☐ Siemens ☒ Schneider
	- ขนาด	☐ ABB ☐ อื่นๆ
1.2	การติดตั้ง	☐ 8 ช่อง ☒ 16 ช่อง ☐ 20 ช่อง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ฝาตู้ไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน็อตฝาตู้ไม่ครบ
		☐ ทำความสะอาดภายนอกตู้ ☐ เก็บรอยต่อรางสายเวย์
		☐ ยึดน็อตตู้ไม่ครบ ☐ ตู้เป็นรอย
		☐ เก็บสีรางสายเวย์
		☐ ตู้เอียง
		☐ อื่นๆ
1.3	เมนเบรกเกอร์	
	-ขนาด	☐ 50 Amp. ☒ 80 Amp. ☐ 100 Amp.
	-จำนวนขั้ว	☐ อื่นๆ
	-จำนวนขั้ว	☐ 1 Pole ☒ 2 Pole ☐ 3 Pole
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ติดตั้งไม่แน่น
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน
☐ ชำรุด/เสียหาย		
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
	-ลักษณะ	☐ SAFETY CUT ☐ RCCB ☐ RCBO
		☒ RCD
	-ขนาด	☐ 20 Amp = ตัว ☐ 32 Amp = ตัว
		☒ 63 Amp = 1 ตัว ☐ 100 Amp = ตัว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 38

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	☐ THW ☒ NYN ☐ CV
	-ขนาด	☐ 16 mm ² ☐ 25 mm ² ☒ 35 mm ² ☐ 50 mm ²
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☒ ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
		☐ สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวด์ก่อน
		☐ สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
		☐ สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)
	-การใช้งาน	☒ ใช้งานได้ตามปกติ
1.6	สายเมน (G)	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ ☐ ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรย่อย (L)	☐ แดง ☒ น้ำตาล ☐ น้ำเงิน
		☐ เหลือง ☒ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว
1.8	สายนิวทรัล (N)	☐ ขาว(ตามมาตรฐาน) ☒ ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		☐ สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 39

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวนด์(G)	☒ เทียบ(ตามมาตรฐาน)
		☐ (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		☐ ทองแดงสายไฟฝอล ได้แก่วงจรที่
		☐ การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สวิตช์เกอรัตู้	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ควรเปลี่ยนเป็นพิมพีให้เรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ การใช้งานไม่ถูกต้องตำแหน่ง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องชุดSPARE	☒ ติดตั้งเรียบร้อย ☐ ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อุดช่องSPARE 1 ช่อง
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	☒ อยู่ส่วนกลาง ☐ อยู่บนฝ้าเพดาน
	-กล่องทีวี	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ยึดน้อยไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	☐ ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of WAY
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 40

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	☒ อยู่บนฝ้าชายคาหน้าบ้าน
	-สายย่อย	☒ อยู่ส่วนกลาง ☐ อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องโทรศัพท์	☐ ไม่ได้ติดตั้ง
		☒ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น ☐ ยึดแน่นไม่ครบ
		☐ มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	☒ ไม่ได้ติดตั้ง
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย
		☐ มีข้อบกพร่อง คือ
		☐ ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
		☐ เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณไม่เรียบร้อย
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	☒ ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ)
		☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	☐ ติดตั้งเครื่องแล้ว ☒ ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
		☐ ใช้งานได้ตามปกติ
	-การใช้งาน	☐ มีข้อบกพร่อง คือ ☐ ไม่เย็นได้แก่ห้อง.....
		☐ คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ ☐ อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อิคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 41

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่างชั้น 1	2.5	10	ปกติ
วงจรที่ 2	แสงสว่างชั้น 2	2.5	10	ปกติ
วงจรที่ 3	เครื่องปรับอากาศโถงล่าง	4	20	ไม่พบตำแหน่ง
วงจรที่ 4	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 1	4	20	ปกติ
วงจรที่ 5	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 2	4	20	ปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องปรับอากาศห้องนอน 3	4	20	ปกติ
วงจรที่ 7	แสงสว่างภายนอก	2.5	10	ปกติ
วงจรที่ 8	ปลั๊กไฟห้องครัว	4	20	ปกติ
วงจรที่ 9	ปลั๊กไฟชั้น 1	2.5	16	ปกติ
วงจรที่ 10	ปลั๊กไฟชั้น 2	2.5	16	ปกติ
วงจรที่ 11	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 2	4	20	ปกติ
วงจรที่ 12	ทำน้ำอุ่นห้องน้ำ 1	4	20	ปกติ
วงจรที่ 13	ปั้มน้ำ	2.5	16	ปกติ
วงจรที่ 14				
วงจรที่ 15				
วงจรที่ 16				
วงจรที่ 17				
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 19				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 21				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 23				
วงจรที่ 24				
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 26				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 28				



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 42

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานระบบประปา

1	<u>มิเตอร์ประปา</u>	☐ อยู่บริเวณส่วนกลาง	☐ อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน		
	- ขนาดมิเตอร์ประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☐ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ชำรุดเสียหาย		
		☐ มิเตอร์ใช้งานผิดปกติ	☒ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
2	<u>ท่อเมนประปา</u>	☒ ชนิดท่อ PVC	☐ ชนิดท่อ HDPE		
	- ขนาดท่อประปา	☐ ขนาด = 1/2"	☒ ขนาด = 3/4"		
		☐ ขนาด = 8 นิ้ว	☐ ขนาด = 1.1/2"		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ น้ำรั่วซึม		
		☐ ท่อประปาเมนผิวดิน	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง		
		☐ ติดตั้งไม่เรียบร้อย	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
3	<u>ถังน้ำดี</u>	☐ ชนิดติดตั้งบนดิน	☒ ชนิดติดตั้งใต้ดิน		
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 750 ลิตร	☒ ขนาด 1,000 ลิตร		
		☐ ขนาด 1,500 ลิตร	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ฐานถังน้ำดีติดตั้งเอียง		
		☐ ติดตั้งลูกลอยไม่เรียบร้อย	☒ ล้างทำความสะอาด		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		
4	<u>ปั้มน้ำ</u>	☐ Mitsubishi	☒ Hitachi	☐ Grundfos	☐ อื่นๆ.....
	- ขนาดถังน้ำดี	☐ ขนาด 150 w	☐ ขนาด 200 w		
		☒ ขนาด 250 w	☐ อื่นๆ.....		
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ท่อประปาแน่นรั่วซึม (ปั้มทำงานเป็นระยะ)		
		☐ ต่อสายไฟไม่เรียบร้อย	☐ ใช้งานไม่ได้		
		☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง	☐ มีข้อบกพร่อง คือ		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ อีคอนเนเจอร์ ศาลายา

บ้านเลขที่ 199/xxx

หน้า 43

ลูกค้า คุณxxx

ฝ่ายโครงการ xxx

รายงานสุขภาพิบาล

1	ถังบำบัด	☐ อยู่บริเวณข้างบ้าน.....	☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน
	- ขนาดถังบำบัด	☐ ขนาด 1,000 ลิตร	☐ ขนาด 1,200 ลิตร
		☒ ขนาด 1,600 ลิตร	☐ ขนาด 2,000 ลิตร
	- การใช้งาน	☒ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย
		☐ ระดับน้ำผิดปกติ (อาจแตกชำรุด)	☐ ระบบระบายไหลไม่สะดวก
		☒ ทำความสะอาด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
2	บ่อดักไขมัน	☐ ชนิดสำเร็จรูป(บ่อกอนกรีต)	☒ ชนิดสำเร็จรูป(ไฟเบอร์กลาส)
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
		☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน	
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☒ ทำความสะอาด
		☐ อุดตันน้ำไม่ไหล	☐ ยังไม่ได้ติดตั้ง
		☒ อุปกรณ์ติดตั้งไม่ครบ	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
3	บ่อดักกลิ่น	☒ ชนิดสำเร็จรูป(บ่อกอนกรีต)	☐ ชนิดใช้ร่วมกับบ่อกัก
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☒ อยู่บริเวณหลังบ้าน.....	
		☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☒ ยังไม่ได้ติดตั้งช่อง 90 องศา
		☐ ปลายท่อไม่จมน้ำ	☒ ล้างทำความสะอาด
		☐ บ่อ,ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ
4	บ่อกักกระบายน้ำรอบบ้าน	☒ ชนิดสำเร็จรูป(บ่อกอนกรีต)	☐ อื่นๆ
	- ตำแหน่งติดตั้ง	☐ โดยรอบบ้าน	☐ หน้าบ้าน และหลังบ้าน
		☐ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านซ้าย	☒ อยู่บริเวณข้างบ้านด้านขวา
	- การใช้งาน	☐ ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	☐ ติดตั้งเอียง
		☒ สูงไม่ได้ระดับ	☐ ทำความสะอาด
		☒ บ่อ,ฝาแตกชำรุด	☐ มีข้อบกพร่อง คือ