



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 1


ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

แบบแปลน และตำแหน่งของห้อง



แปลนพื้นที่ชั้น 1



แปลนพื้นที่ชั้น 2



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 2

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 001



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ติดตั้งฝาปิดบล็อกไฟรางวางเวย์

Item 002



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	หลังคา
รายการ	เย็บปิดฉนวนกันความร้อนที่โยกแล้วใส่ดาวน์ ห้องน้ำ 2

Item 002

Item 003



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ตัด และพันเก็บสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานข้างบ้าน


Item 004



บริเวณ	บนฝ้าเพดาน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ตัด และพันเก็บสายไฟที่ไม่ได้ใช้งานด้านหลัง บ้าน

Item 004

Item 005



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ

Item 006



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง

Item 006



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx


หน้า 3

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 007



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขสุขภัณฑ์น้ำรั่วซึมทุกชุด

Item 008



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	หน้าต่าง
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างด้านส่วนเปียก และขอบยางติดตั้งไม่เรียบร้อย

Item 008

Item 009



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ฝาล้างวาล์วฝักบัวติดตั้งไม่แน่น

Item 010



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ฝาล้างวาล์วฝักบัวติดตั้งไม่แน่น


Item 010

Item 011



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวมุมผนังด้านส่วนเปียก

Item 012









บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	ผนัง
รายการ	แต่งผิวผนังขอบบล็อกร้าว

Item 012

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 4
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 013		Item 014											
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>สุขภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งซิดิโคนขอบอ่างอาบน้ำ</td> </tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 1	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	เก็บแต่งซิดิโคนขอบอ่างอาบน้ำ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>สุขภัณฑ์</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งยาแนวขอบอ่างล้างหน้า</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 1	งาน	สุขภัณฑ์
บริเวณ	ห้องน้ำ 1												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	เก็บแต่งซิดิโคนขอบอ่างอาบน้ำ												
บริเวณ	ห้องน้ำ 1												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	เก็บแต่งยาแนวขอบอ่างล้างหน้า												
Item 015		Item 016											
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>มูมผนังข้างชักโครกแตกบิ่น</td> </tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 1	งาน	ผนัง	รายการ	มูมผนังข้างชักโครกแตกบิ่น	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ประตู</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>บานประตูกระชังไม่แน่น</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 1	งาน	ประตู
บริเวณ	ห้องน้ำ 1												
งาน	ผนัง												
รายการ	มูมผนังข้างชักโครกแตกบิ่น												
บริเวณ	ห้องน้ำ 1												
งาน	ประตู												
รายการ	บานประตูกระชังไม่แน่น												
Item 017		Item 018											
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ประตู</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บตัดสีขอบวงกบประตู โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 1	งาน	ประตู	รายการ	เก็บตัดสีขอบวงกบประตู โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>หน้าต่าง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เฟรมมุ้งลวดเปิดใช้งานไม่ได้ (ติดราวแขวนผ้า)</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 1	งาน	หน้าต่าง
บริเวณ	ห้องน้ำ 1												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บตัดสีขอบวงกบประตู โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องน้ำ 1												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	เฟรมมุ้งลวดเปิดใช้งานไม่ได้ (ติดราวแขวนผ้า)												









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 5
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 019		Item 020		Item 020									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ระเบียง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ระเบียง	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ระเบียง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>โคมไฟ</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาดโคมไฟ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ระเบียง	งาน
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีผนังปูน โดยรอบ												
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ												
Item 021		Item 022		Item 022									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ระเบียง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าชายคา</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาดฝ้าชายคาตลอดแนว</td> </tr> </table>		บริเวณ		ระเบียง	งาน	ฝ้าชายคา	รายการ	ทำความสะอาดฝ้าชายคาตลอดแนว	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ระเบียง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ราวกันตก</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บขีดแต่งผิวสีเหล็กราวกันตก</td> </tr> </table>	บริเวณ	ระเบียง	งาน
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	ฝ้าชายคา												
รายการ	ทำความสะอาดฝ้าชายคาตลอดแนว												
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	ราวกันตก												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีเหล็กราวกันตก												
Item 023		Item 024		Item 024									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ระเบียง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ระเบียง	งาน	พื้น	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ระเบียง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ประตู</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรม ประตู</td> </tr> </table>	บริเวณ	ระเบียง	งาน
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	ประตู												
รายการ	ทำความสะอาด และแก้ไขรอยขีดข่วนเฟรม ประตู												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 6
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 025		Item 026											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ระเบียง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องพื้นด้านท่อน้ำทิ้งร้อน</td></tr> </table>		บริเวณ	ระเบียง	งาน	พื้น	รายการ	กระเบื้องพื้นด้านท่อน้ำทิ้งร้อน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน	ฝ้าเพดาน
บริเวณ	ระเบียง												
งาน	พื้น												
รายการ	กระเบื้องพื้นด้านท่อน้ำทิ้งร้อน												
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
Item 027		Item 028											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ตรวจสอบ และแก้ไขสุขภัณฑ์น้ำรั่วซึมทุกชุด</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน	สุขภัณฑ์
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง												
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขสุขภัณฑ์น้ำรั่วซึมทุกชุด												
Item 029		Item 030											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ฝาล้างวาล์วฝักบัวติดตั้งไม่แน่น</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	ฝาล้างวาล์วฝักบัวติดตั้งไม่แน่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งยาแนวมุมผนังด้านส่วนเปียก</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน	ผนัง
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ฝาล้างวาล์วฝักบัวติดตั้งไม่แน่น												
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งยาแนวมุมผนังด้านส่วนเปียก												









BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 7
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 031		Item 032		Item 032									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระเบื้องผนังขอบเฟรมหน้าต่างมีรอยขีดข่วน</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำ 2	งาน	ผนัง	รายการ	กระเบื้องผนังขอบเฟรมหน้าต่างมีรอยขีดข่วน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>สายน้ำตีวาส้วฝักบัวติดตั้งเอียง</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	ผนัง												
รายการ	กระเบื้องผนังขอบเฟรมหน้าต่างมีรอยขีดข่วน												
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	สายน้ำตีวาส้วฝักบัวติดตั้งเอียง												
Item 033		Item 034		Item 034									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>หมอน้ำชักโครกติดตั้งไม่แน่น</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำ 2	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	หมอน้ำชักโครกติดตั้งไม่แน่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ที่ใส่กระดาษติดติดตั้งไม่แน่น</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	หมอน้ำชักโครกติดตั้งไม่แน่น												
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ที่ใส่กระดาษติดติดตั้งไม่แน่น												
Item 035		Item 036		Item 036									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ฝ้าเซอร์วิสปิดไม่สนิท และเก็บสี</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำ 2	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	ฝ้าเซอร์วิสปิดไม่สนิท และเก็บสี	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู่</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบวงกบประตู่</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 2	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	ฝ้าเซอร์วิสปิดไม่สนิท และเก็บสี												
บริเวณ	ห้องน้ำ 2												
งาน	ประตู่												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบวงกบประตู่												







โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 8
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 037		Item 038		Item 038																					
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องน้ำ 2</td> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>หน้าต่าง</td> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างส่วนเปียก</td> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำ 2	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน	หน้าต่าง	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างส่วนเปียก	รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างส่วนเปียก</td> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน	ฝ้าเพดาน	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ
บริเวณ	ห้องน้ำ 2	บริเวณ	ห้องนอน 1																						
งาน	หน้าต่าง	งาน	ฝ้าเพดาน																						
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างส่วนเปียก	รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ																						
บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1																						
งาน	ฝ้าเพดาน	งาน	ฝ้าเพดาน																						
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนขอบเฟรมหน้าต่างส่วนเปียก	รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ																						
Item 039		Item 040		Item 040																					
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว</td> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน	ฝ้าเพดาน	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว	รายการ	แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว</td> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน	ฝ้าเพดาน	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ
บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1																						
งาน	ฝ้าเพดาน	งาน	ฝ้าเพดาน																						
รายการ	แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว	รายการ	แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว																						
บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1																						
งาน	ฝ้าเพดาน	งาน	ฝ้าเพดาน																						
รายการ	แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว	รายการ	แก้ไขรอยต่อฝ้าเพดานกลางห้องแตกร้าว																						
Item 041		Item 042		Item 042																					
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ</td> <td>รายการ</td> <td>ขอบผนังตู้เสื้อผ้าแตกร้าว โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ	รายการ	ขอบผนังตู้เสื้อผ้าแตกร้าว โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอน 1</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ</td> <td>รายการ</td> <td>ขอบผนังตู้เสื้อผ้าแตกร้าว โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ
บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ	รายการ	ขอบผนังตู้เสื้อผ้าแตกร้าว โดยรอบ																						
บริเวณ	ห้องนอน 1	บริเวณ	ห้องนอน 1																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ	รายการ	ขอบผนังตู้เสื้อผ้าแตกร้าว โดยรอบ																						



โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 9
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 043		Item 044		Item 044									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>โคมไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดโคมไฟ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	งาน	โคมไฟ	รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>มูมผนัง wall ดินเสาหน้าบ้านฉีกขาด</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ												
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	ผนัง												
รายการ	มูมผนัง wall ดินเสาหน้าบ้านฉีกขาด												
Item 045		Item 046		Item 046									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	งาน	พื้น	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู												
Item 047		Item 048		Item 048									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	งาน	พื้น	รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ช่องแสง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระจกช่องแสงด้านหน้าบ้านมีรอยขีดข่วน</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนพื้นตัวจบหน้าประตู												
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	ช่องแสง												
รายการ	กระจกช่องแสงด้านหน้าบ้านมีรอยขีดข่วน												

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 10
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 049		Item 050		Item 050									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>หน้าต่าง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ขอบยางหน้าต่างด้านหัวเตียงติดตั้งไม่เรียบร้อย</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	งาน	หน้าต่าง	รายการ	ขอบยางหน้าต่างด้านหัวเตียงติดตั้งไม่เรียบร้อย	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ตัวล๊อคประตูระเบียงใช้งานไม่ได้</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	ขอบยางหน้าต่างด้านหัวเตียงติดตั้งไม่เรียบร้อย												
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	ประตู												
รายการ	ตัวล๊อคประตูระเบียงใช้งานไม่ได้												
Item 051		Item 052		Item 052									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>หน้าต่าง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดชุดเฟรมหน้าต่างด้านแต่งตัว</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 1	งาน	หน้าต่าง	รายการ	ทำความสะอาดชุดเฟรมหน้าต่างด้านแต่งตัว	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	ทำความสะอาดชุดเฟรมหน้าต่างด้านแต่งตัว												
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
Item 053		Item 054		Item 054									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>โคมไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดโคมไฟ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอน 2	งาน	โคมไฟ	รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะขิบ และหลุดร่อน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ												
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	ผนัง												
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะขิบ และหลุดร่อน โดยรอบ												

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 11

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 055



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ

Item 056



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู่
รายการ	บานประตูกระพือไม่แน่น


Item 056

Item 057



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งซิลิโคนผนังขอบตู้เสื้อผ้า


Item 058



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	พื้น
รายการ	เก็บอุดซิลิโคนพื้นติดตู้เสื้อผ้า


Item 058

Item 059



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ประตู่
รายการ	นำเสนอดัดตั้งยกกันกระแทกประตู่ตู้ เสื้อผ้า (กระจกชนรางไม่แน่น)

Item 060









บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ขอบยางหน้าต่างด้านหัวเตียงติดตั้งไม่ เรียบร้อย

Item 060

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 12
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 061		Item 062											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>หน้าต่าง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เฟรมหน้าต่างหลังบ้านมีรอยขีดข่วน</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน	หน้าต่าง	รายการ	เฟรมหน้าต่างหลังบ้านมีรอยขีดข่วน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>แก้ไขรอยต่อพื้นไม้ที่ห่าง โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน	พื้น
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	เฟรมหน้าต่างหลังบ้านมีรอยขีดข่วน												
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	พื้น												
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้ที่ห่าง โดยรอบ												
Item 063		Item 064											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เข้ารับลูกบิดประตูติดตั้งไม่แน่น</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน	ประตู	รายการ	เข้ารับลูกบิดประตูติดตั้งไม่แน่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>พื้นตัวจบหน้าประตูมีรอยขีดข่วน และเก็บแต่งซึลโคน</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน	พื้น
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	ประตู												
รายการ	เข้ารับลูกบิดประตูติดตั้งไม่แน่น												
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	พื้น												
รายการ	พื้นตัวจบหน้าประตูมีรอยขีดข่วน และเก็บแต่งซึลโคน												
Item 065		Item 066											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 2</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บสีวงกบ และบานประตู</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องนอน 2	งาน	ประตู	รายการ	เก็บสีวงกบ และบานประตู	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 3	งาน	ฝ้าเพดาน
บริเวณ	ห้องนอน 2												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บสีวงกบ และบานประตู												
บริเวณ	ห้องนอน 3												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD


เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 13
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 067



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ


Item 068



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ


Item 068

Item 069



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซิลิโคนบัวพื้น โดยรอบ


Item 070



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรม หน้าต่างด้านข้าง

Item 070

Item 071



บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	หน้าต่าง
รายการ	หัวเตียงมีคราบน้ำรั่วซึมจากเฟรมหน้าต่าง ด้านข้าง (สกปรก)

Item 072









บริเวณ	ห้องนอน 3
งาน	ผนัง
รายการ	ผนัง wall ด้านหัวเตียงเสียหายจากน้ำรั่วซึม

Item 072

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 14
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 073		Item 074											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บอุดซึลโคนพื้นติดตู้เสื้อผ้า</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องนอน 3	งาน	พื้น	รายการ	เก็บอุดซึลโคนพื้นติดตู้เสื้อผ้า	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ซึลซึลโคนขอบท้อรางแอร์</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 3	งาน	ผนัง
บริเวณ	ห้องนอน 3												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บอุดซึลโคนพื้นติดตู้เสื้อผ้า												
บริเวณ	ห้องนอน 3												
งาน	ผนัง												
รายการ	ซึลซึลโคนขอบท้อรางแอร์												
Item 075		Item 076											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งซึลโคนพื้นตัวจบหน้าประตู</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องนอน 3	งาน	พื้น	รายการ	เก็บแต่งซึลโคนพื้นตัวจบหน้าประตู	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงบันได	งาน	ฝ้าเพดาน
บริเวณ	ห้องนอน 3												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งซึลโคนพื้นตัวจบหน้าประตู												
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
Item 077		Item 078											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>โคมไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดโคมไฟ</td></tr> </table>		บริเวณ	โถงบันได	งาน	โคมไฟ	รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งซึลโคนบัวพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงบันได	งาน	พื้น
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ												
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งซึลโคนบัวพื้น โดยรอบ												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 15

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 079



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	พื้นหน้าประตูห้องนอน 1 ชั้นตะเข็บ

Item 080



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ประตู
รายการ	บานประตูห้องนอน 1 กระพ้อไม่แน่น

Item 080

Item 081



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกกร้าวผนังปูน โดยรอบ


Item 082



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกกร้าวผนังปูน โดยรอบ


Item 082

Item 083



บริเวณ	โถงบันได
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่าง

Item 084



บริเวณ	โถงบันได
งาน	พื้น
รายการ	แก้ไขรอยต่อพื้นไม้ที่ห่าง โดยรอบ

Item 084







โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 16
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 085		Item 086											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งซिलิโคนพื้นตัวจบหน้าบันได</td></tr> </table>		บริเวณ	โถงบันได	งาน	พื้น	รายการ	เก็บแต่งซिलิโคนพื้นตัวจบหน้าบันได	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งผิวสีพื้นกันสาด</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงบันได	งาน	พื้น
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งซिलิโคนพื้นตัวจบหน้าบันได												
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผิวสีพื้นกันสาด												
Item 087		Item 088											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขีดแต่งผิวสีขอบ และบานประตูทุกชุด</td></tr> </table>		บริเวณ	โถงบันได	งาน	ประตู	รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบ และบานประตูทุกชุด	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>แอร์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>นำเสนอเก็บอุดซิลิโคนหัวท่อรางแอร์ทุกชุด</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงบันได	งาน	แอร์
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีขอบ และบานประตูทุกชุด												
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	แอร์												
รายการ	นำเสนอเก็บอุดซิลิโคนหัวท่อรางแอร์ทุกชุด												
Item 089		Item 090											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ราวกันตก</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขีดแต่งผิวสีชุดไม้ราวกันตกทั้งหมด</td></tr> </table>		บริเวณ	โถงบันได	งาน	ราวกันตก	รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีชุดไม้ราวกันตกทั้งหมด	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>บันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขีดแต่งผิวสีไม้บันได โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	บันได	งาน	พื้น
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	ราวกันตก												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีชุดไม้ราวกันตกทั้งหมด												
บริเวณ	บันได												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีไม้บันได โดยรอบ												

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 17
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 091		Item 092											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>บันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ	บันได	งาน	พื้น	รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>บันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	บันได	งาน	ผนัง
บริเวณ	บันได												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	บันได												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบ												
Item 093		Item 094											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 3	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 3	งาน	ประตู
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีวงกบประตู												
Item 095		Item 096											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องน้ำ 3	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ชุดสายฉีดชำระรั่ว</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 3	งาน	สุขภัณฑ์
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้ารั่ว												
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ชุดสายฉีดชำระรั่ว												

โครงการ	ศุภาลัย ปริมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 18
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 097		Item 098		Item 098									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ที่ใส่กระดาษติดตั้งไม่แน่น</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำ 3	งาน	สุขภัณฑ์	รายการ	ที่ใส่กระดาษติดตั้งไม่แน่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดชักโครก</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 3	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ที่ใส่กระดาษติดตั้งไม่แน่น												
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	ทำความสะอาดชักโครก												
Item 099		Item 100		Item 100									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ยาแนวผนังขอบบดสีปาวาล์วชักโครก</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องน้ำ 3	งาน	ผนัง	รายการ	ยาแนวผนังขอบบดสีปาวาล์วชักโครก	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องน้ำ 3</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>สุขภัณฑ์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>วาล์วฝักบัวติดตั้งเอียง</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องน้ำ 3	งาน
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	ผนัง												
รายการ	ยาแนวผนังขอบบดสีปาวาล์วชักโครก												
บริเวณ	ห้องน้ำ 3												
งาน	สุขภัณฑ์												
รายการ	วาล์วฝักบัวติดตั้งเอียง												
Item 101		Item 102		Item 102									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของ</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขั้วแตงผิวสีห้องพื้นบันได</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องเก็บของ	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บขั้วแตงผิวสีห้องพื้นบันได	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของ</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแตงผิวสี และแก้ไขรอยแตกฝ้าผนังปูน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องเก็บของ	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บขั้วแตงผิวสีห้องพื้นบันได												
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแตงผิวสี และแก้ไขรอยแตกฝ้าผนังปูน โดยรอบ												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 19
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 103		Item 104		Item 104									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของ</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องเก็บของ	งาน	พื้น	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของ</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>โคมไฟ</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาดโคมไฟ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องเก็บของ	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ												
Item 105		Item 106		Item 106									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องเก็บของ</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ประตู</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บสีวงกบ และบานประตู</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องเก็บของ	งาน	ประตู	รายการ	เก็บสีวงกบ และบานประตู	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอ 4</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ฝ้าเพดาน</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอ 4	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของ												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บสีวงกบ และบานประตู												
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
Item 107		Item 108		Item 108									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอ 4</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอ 4	งาน	ผนัง	รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ห้องนอ 4</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอ 4	งาน
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	ผนัง												
รายการ	แก้ไขผนัง wall ขึ้นตะเข็บ และหลุดร่อน โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บขัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696






โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 20
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 109		Item 110		Item 110									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอ 4</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งยานวาระเบื้องพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอ 4	งาน	พื้น	รายการ	เก็บแต่งยานวาระเบื้องพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอ 4</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>หน้าต่าง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กระจกหน้าต่างหลังบ้านมีรอยขีดข่วน</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอ 4	งาน
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งยานวาระเบื้องพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	กระจกหน้าต่างหลังบ้านมีรอยขีดข่วน												
Item 111		Item 112		Item 112									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอ 4</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>บานประตูกระพือไม่แน่น</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องนอ 4	งาน	ประตู	รายการ	บานประตูกระพือไม่แน่น	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอ 4</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>โคมไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>โคมไฟในตู้เสื้อผ้าใช้งานไม่ได้</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอ 4	งาน
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	ประตู												
รายการ	บานประตูกระพือไม่แน่น												
บริเวณ	ห้องนอ 4												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	โคมไฟในตู้เสื้อผ้าใช้งานไม่ได้												
Item 113		Item 114		Item 114									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	ฝ้าเพดาน	รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกกร้าวผนังปูน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกกร้าวผนังปูน โดยรอบ												

โครงการ	ศุภาลัย ปริมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 21
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 115		Item 116											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บจัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องครัว	งาน	พื้น	รายการ	เก็บจัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	พื้น
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บจัดแต่งผิวสีบัวพื้น โดยรอบ												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ												
Item 117		Item 118											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ไฟฟ้า</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>HOOD ดูดอากาศใช้งานไม่ได้</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ไฟฟ้า	รายการ	HOOD ดูดอากาศใช้งานไม่ได้	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ไฟฟ้า</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กไฟด้านเตาแก๊ส</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ไฟฟ้า
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ไฟฟ้า												
รายการ	HOOD ดูดอากาศใช้งานไม่ได้												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ไฟฟ้า												
รายการ	ยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กไฟด้านเตาแก๊ส												
Item 119		Item 120											
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ฝ้าฉิ่งสต้อปวาล์วอ่างล้างจานไม่แนบผนัง และแก้ไขน้ำรั่ว</td></tr> </table>		บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ผนัง	รายการ	ฝ้าฉิ่งสต้อปวาล์วอ่างล้างจานไม่แนบผนัง และแก้ไขน้ำรั่ว	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน	ผนัง
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ผนัง												
รายการ	ฝ้าฉิ่งสต้อปวาล์วอ่างล้างจานไม่แนบผนัง และแก้ไขน้ำรั่ว												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 22
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 121		Item 122		Item 122									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>หน้าต่าง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ตรวจสอบ และแก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรมหน้าต่างด้านข้าง</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	หน้าต่าง												
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขน้ำรั่วซึมขอบเฟรมหน้าต่างด้านข้าง												
Item 123		Item 124		Item 124									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ผนังขอบท็อปเคาน์เตอร์ติดตั้งไม่เรียบร้อย และอุปกรณ์ไม่ครบทั้ง 2 ชุด</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	ผนัง	รายการ	ผนังขอบท็อปเคาน์เตอร์ติดตั้งไม่เรียบร้อย และอุปกรณ์ไม่ครบทั้ง 2 ชุด	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>บากแต่งผนังขอบท่อน้ำดี</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ผนัง												
รายการ	ผนังขอบท็อปเคาน์เตอร์ติดตั้งไม่เรียบร้อย และอุปกรณ์ไม่ครบทั้ง 2 ชุด												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ผนัง												
รายการ	บากแต่งผนังขอบท่อน้ำดี												
Item 125		Item 126		Item 126									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีวงกบ และขอบบานประตูซึกล้าง</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	ประตู	รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบ และขอบบานประตูซึกล้าง	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>กลอนประตูซึกล้างด้านบนล๊อคไม่สุด และสกรูติดตั้งไม่ครบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีวงกบ และขอบบานประตูซึกล้าง												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ประตู												
รายการ	กลอนประตูซึกล้างด้านบนล๊อคไม่สุด และสกรูติดตั้งไม่ครบ												





BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 23
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 127		Item 128		Item 128									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ก๊อ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ก๊อประตูชักล้างใช้งานไม่ได้</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	ก๊อ	รายการ	ก๊อประตูชักล้างใช้งานไม่ได้	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ตู้ไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดตู้ไฟ</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ก๊อ												
รายการ	ก๊อประตูชักล้างใช้งานไม่ได้												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ตู้ไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดตู้ไฟ												
Item 129		Item 130		Item 130									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>โคมไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดโคมไฟ</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	โคมไฟ	รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องครัว	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ												
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง												
Item 131		Item 132		Item 132									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องครัว</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ท่อน้ำทิ้ง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานน้ำรั่ว</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องครัว	งาน	ท่อน้ำทิ้ง	รายการ	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานน้ำรั่ว	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงล่าง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ฝ้าเพดาน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	โถงล่าง	งาน
บริเวณ	ห้องครัว												
งาน	ท่อน้ำทิ้ง												
รายการ	ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างจานน้ำรั่ว												
บริเวณ	โถงล่าง												
งาน	ฝ้าเพดาน												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีขอบฝ้าเพดาน และรอยต่อไม้ มอบฝ้าเพดาน โดยรอบ												



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 24
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 133



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ฝ้าเพดาน
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีฝ้าเพดานกลางห้อง และ แก้ไขรอยแตกร้าว ตรวจสอบ โดยรอบ

Item 134



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบ

Item 134

Item 135



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน โดยรอบ

Item 136



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 136

Item 137



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	เก็บขีดแตงผิวสีบัวพื้น โดยรอบ

Item 138



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแตงผิวสีผนังขอบเฟรมประตูหน้าต่างทุก ชุด

Item 138



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 25

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx


รายการแก้ไข

Item 139



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 140



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ประตู
รายการ	ทำความสะอาด และแก้ไขผิวเฟรมที่ถลอก ประตู-หน้าต่างทุกชุด (ก่อนส่งมอบบ้าน)

Item 140

Item 141



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	สีลิลลี่โคนพื้นรางประตูหน้าบ้าน

Item 142



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	พื้น
รายการ	สีลิลลี่โคนพื้นรางประตูด้านข้าง

Item 142

Item 143



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	โคมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดโคมไฟ

Item 144



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ตู้ชั้นลอย
รายการ	ปรับหน้าวงใช้ตู้ชั้นลอยด้านทีวี (เปิดแล้วไม่ ค้าง)

Item 144



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 26

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 145



บริเวณ	โถงล่าง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังขอบไม้ที่อปราวกันตก ตลอดแนว

Item 146



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกกร้าวผนังปูน ชั้น 1,2 โดยรอบ

Item 146

Item 147



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ และติดตั้งไม้แน่น ทุกชุด

Item 148



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	คอมไฟ
รายการ	ทำความสะอาดคอมไฟ และติดตั้งไม้แน่นทุกชุด

Item 148

Item 149



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาดกระเบื้องผนังประดับ และ เปลี่ยนแผ่นกระเบื้องที่มีตำหนิ

Item 150



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	พื้น
รายการ	ทำความสะอาดพื้นโรยหินกรวด และปรับ ระดับพื้นดินบริเวณขอบ

Item 150



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 27
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 151		Item 152		Item 152									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>หน้าบ้าน</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโรงจอดรถ</td></tr> </table>		บริเวณ		หน้าบ้าน	งาน	พื้น	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโรงจอดรถ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>หน้าบ้าน</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ทอปปิน</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>แก้ไขทอปปินม้านั่งที่สีต่าง และมีรอยขีดข่วน</td></tr> </table>	บริเวณ	หน้าบ้าน	งาน
บริเวณ	หน้าบ้าน												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้นโรงจอดรถ												
บริเวณ	หน้าบ้าน												
งาน	ทอปปิน												
รายการ	แก้ไขทอปปินม้านั่งที่สีต่าง และมีรอยขีดข่วน												
Item 153		Item 154		Item 154									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>หน้าบ้าน</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลียง</td></tr> </table>		บริเวณ		หน้าบ้าน	งาน	พื้น	รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลียง	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านนอกซ้าย</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน ชั้น 1,2 โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านนอกซ้าย	งาน
บริเวณ	หน้าบ้าน												
งาน	พื้น												
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลียง												
บริเวณ	ด้านนอกซ้าย												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูน ชั้น 1,2 โดยรอบ												
Item 155		Item 156		Item 156									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านนอกซ้าย</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวก ทุกชุด</td></tr> </table>		บริเวณ		ด้านนอกซ้าย	งาน	ผนัง	รายการ	ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวก ทุกชุด	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ด้านนอกซ้าย</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด</td></tr> </table>	บริเวณ	ด้านนอกซ้าย	งาน
บริเวณ	ด้านนอกซ้าย												
งาน	ผนัง												
รายการ	ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวก ทุกชุด												
บริเวณ	ด้านนอกซ้าย												
งาน	ผนัง												
รายการ	แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด												




BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 28
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 157		Item 158		Item 158																					
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านนอกซ้าย</td> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านนอกซ้าย</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>พื้น</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลี่ยง</td> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมประตู</td> </tr> </table>		บริเวณ		ด้านนอกซ้าย	บริเวณ	ด้านนอกซ้าย	งาน	พื้น	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลี่ยง	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมประตู	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านหลัง</td> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านหลัง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด</td> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ด้านหลัง	บริเวณ	ด้านหลัง	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ
บริเวณ	ด้านนอกซ้าย	บริเวณ	ด้านนอกซ้าย																						
งาน	พื้น	งาน	ผนัง																						
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้นเฉลี่ยง	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมประตู																						
บริเวณ	ด้านหลัง	บริเวณ	ด้านหลัง																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด	รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ																						
Item 159		Item 160		Item 160																					
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านหลัง</td> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านหลัง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด</td> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ด้านหลัง	บริเวณ	ด้านหลัง	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด	รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านหลัง</td> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านหลัง</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด</td> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ</td> </tr> </table>	บริเวณ	ด้านหลัง	บริเวณ	ด้านหลัง	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ
บริเวณ	ด้านหลัง	บริเวณ	ด้านหลัง																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด	รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ																						
บริเวณ	ด้านหลัง	บริเวณ	ด้านหลัง																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรมหน้าต่างทุกชุด	รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนังปูนชั้น 1,2 โดยรอบ																						
Item 161		Item 162		Item 162																					
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>หลังบ้าน</td> <td>บริเวณ</td> <td>หลังบ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด</td> <td>รายการ</td> <td>แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด</td> </tr> </table>		บริเวณ		หลังบ้าน	บริเวณ	หลังบ้าน	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ	ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด	รายการ	แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>หลังบ้าน</td> <td>บริเวณ</td> <td>หลังบ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด</td> <td>รายการ</td> <td>แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด</td> </tr> </table>	บริเวณ	หลังบ้าน	บริเวณ	หลังบ้าน	งาน	ผนัง	งาน	ผนัง	รายการ
บริเวณ	หลังบ้าน	บริเวณ	หลังบ้าน																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด	รายการ	แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด																						
บริเวณ	หลังบ้าน	บริเวณ	หลังบ้าน																						
งาน	ผนัง	งาน	ผนัง																						
รายการ	ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด	รายการ	แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด																						



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 29

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 163



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ผนัง
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบ เพร็มน้ำต่างทุกชุด

Item 164



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ท่อน้ำทิ้ง
รายการ	แก้ไขท่อน้ำทิ้งแอร์น้ำรั่ว

Item 164

Item 165



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	ท่อน้ำทิ้ง
รายการ	แก้ไขท่อน้ำทิ้งแอร์น้ำรั่ว

Item 166



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักไขมัน
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักไขมัน และอุปกรณ์ ติดตั้งไม้ครบ

Item 166

Item 167



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น

Item 168



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	หยายท่อน้ำทิ้งในบ่อดักกลิ่น

Item 168



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 30
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 169		Item 170		Item 170									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>หลังบ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ถึงบ่อบัด</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งงานปูนขอบบ่อบัด</td> </tr> </table>		บริเวณ		หลังบ้าน	งาน	ถึงบ่อบัด	รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบบ่อบัด	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>หลังบ้าน</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ถึงบ่อบัด</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เปลี่ยนฝาถังบ่อบัดเก่า</td> </tr> </table>	บริเวณ	หลังบ้าน	งาน
บริเวณ	หลังบ้าน												
งาน	ถึงบ่อบัด												
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบบ่อบัด												
บริเวณ	หลังบ้าน												
งาน	ถึงบ่อบัด												
รายการ	เปลี่ยนฝาถังบ่อบัดเก่า												
Item 171		Item 172		Item 172									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านนอกขวา</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนัง ปูนชั้น 1,2 โดยรอบ</td> </tr> </table>		บริเวณ		ด้านนอกขวา	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนัง ปูนชั้น 1,2 โดยรอบ	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านนอกขวา</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด</td> </tr> </table>	บริเวณ	ด้านนอกขวา	งาน
บริเวณ	ด้านนอกขวา												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกร้าวผนัง ปูนชั้น 1,2 โดยรอบ												
บริเวณ	ด้านนอกขวา												
งาน	ผนัง												
รายการ	ทาสี หรือทำความสะอาดท่อน้ำยาปลวกทุกชุด												
Item 173		Item 174		Item 174									
	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านนอกขวา</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด</td> </tr> </table>		บริเวณ		ด้านนอกขวา	งาน	ผนัง	รายการ	แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด	<table border="1"> <tr> <td>บริเวณ</td> <td>ด้านนอกขวา</td> </tr> <tr> <td>งาน</td> <td>ผนัง</td> </tr> <tr> <td>รายการ</td> <td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรม หน้าต่างทุกชุด</td> </tr> </table>	บริเวณ	ด้านนอกขวา	งาน
บริเวณ	ด้านนอกขวา												
งาน	ผนัง												
รายการ	แคมป์ยัดท่อน้ำยาปลวกแตกชำรุด												
บริเวณ	ด้านนอกขวา												
งาน	ผนัง												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งผนังขอบเฟรม หน้าต่างทุกชุด												

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 31

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 175



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งยาแนวกระเบื้องพื้น โดยรอบ

Item 176



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	พื้น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบพื้นซีกล่าง

Item 176

Item 177



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	โคมไฟ
รายการ	เปลี่ยนโคมไฟซีกล่าง (เก่า)

Item 178



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	พื้น
รายการ	ถอนหญ้า และทำความสะอาดพื้นรอยหินกรวด

Item 178

Item 179



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	ก๊อก
รายการ	แก้ไขก๊อกท่อน้ำดินรั่วซึม

Item 180



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	ทำความสะอาดบ่อดักกลิ่น

Item 180



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 32

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 181



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	ติดตั้งงอ 90 ให้ถูกต้อง

Item 182



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	วาล์วประปา
รายการ	เปลี่ยนวาล์วประปาที่น็อคสกรูเป็นสนิม

Item 182

Item 183



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	ประตู
รายการ	เก็บสีวงกบ และบานประตูซีกล่าง

Item 184



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	ประตู
รายการ	เก็บสีวงกบประตูห้องเก็บของ

Item 184

Item 185



บริเวณ	ด้านนอกขวา
งาน	ประตู
รายการ	เปลี่ยนกันชนประตูห้องเก็บของ

Item 186



บริเวณ	ห้องเก็บของภายนอก
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บขยะผนังสีสีผนังปูนภายใน โดยรอบ

Item 186



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 33
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 187		Item 188		Item 188									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของภายนอก</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ขนย้ายของที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่</td></tr> </table>		บริเวณ		ห้องเก็บของภายนอก	งาน	พื้น	รายการ	ขนย้ายของที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องเก็บของภายนอก</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องเก็บของภายนอก	งาน
บริเวณ	ห้องเก็บของภายนอก												
งาน	พื้น												
รายการ	ขนย้ายของที่ไม่ได้ใช้งานออกจากพื้นที่												
บริเวณ	ห้องเก็บของภายนอก												
งาน	พื้น												
รายการ	ทำความสะอาด และเก็บแต่งยาแนว กระเบื้องพื้น												
Item 189		Item 190		Item 190									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน</td></tr> </table>		บริเวณ		จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง	งาน	พื้น	รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน</td></tr> </table>	บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง	งาน
บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง												
งาน	พื้น												
รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน												
บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง												
งาน	พื้น												
รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน												
Item 191		Item 192		Item 192									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน</td></tr> </table>		บริเวณ		จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง	งาน	พื้น	รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน</td></tr> </table>	บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง	งาน
บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง												
งาน	พื้น												
รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน												
บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง												
งาน	พื้น												
รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน												

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 34

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 193



บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง
งาน	พื้น
รายการ	ปรับระดับพื้นดิน และซ่อมแซมงานสวน โดยรอบบ้าน

Item 194



บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกรั้วผนังรั้ว แบ่งแปลง โดยรอบบ้าน

Item 194

Item 195



บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งผิวสี และแก้ไขรอยแตกรั้วผนังรั้ว แบ่งแปลง โดยรอบบ้าน

Item 196



บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	ฐานปูนช่องทำความสะอาดติดตั้งผนัง และ เเอียง

Item 196

Item 197



บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง
งาน	บ่อดักกลิ่น
รายการ	เก็บแต่งงานปูนขอบท่อนบ่อดักกลิ่นทุกบ่อ

Item 198



บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง
งาน	บ่อสายไฟ
รายการ	ฝาบ่อสายไฟด้านซีกข้างแตกรั้ว

Item 198








BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 35
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 199		Item 200		Item 200									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>บ่อพัก</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดเศษตะกอนในบ่อพักทุกบ่อ</td></tr> </table>		บริเวณ		จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง	งาน	บ่อพัก	รายการ	ทำความสะอาดเศษตะกอนในบ่อพักทุกบ่อ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>รั้วด้านหน้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ</td></tr> </table>	บริเวณ	รั้วด้านหน้า	งาน
บริเวณ	จัดสวน+รั้วแบ่งแปลง												
งาน	บ่อพัก												
รายการ	ทำความสะอาดเศษตะกอนในบ่อพักทุกบ่อ												
บริเวณ	รั้วด้านหน้า												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ												
Item 201		Item 202		Item 202									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>รั้วด้านหน้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ผนัง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ</td></tr> </table>		บริเวณ		รั้วด้านหน้า	งาน	ผนัง	รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>รั้วด้านหน้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ถึงขยະ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดประตูถึงขยະ</td></tr> </table>	บริเวณ	รั้วด้านหน้า	งาน
บริเวณ	รั้วด้านหน้า												
งาน	ผนัง												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีผนังรั้วปูน โดยรอบ												
บริเวณ	รั้วด้านหน้า												
งาน	ถึงขยະ												
รายการ	ทำความสะอาดประตูถึงขยະ												
Item 203		Item 204		Item 204									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>รั้วด้านหน้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ถึงขยະ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดประตูถึงขยະ</td></tr> </table>		บริเวณ		รั้วด้านหน้า	งาน	ถึงขยະ	รายการ	ทำความสะอาดประตูถึงขยະ	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>รั้วด้านหน้า</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ประตู</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บขีดแต่งผิวสีประตูรั้วเหล็กไปรงตลอดแนว</td></tr> </table>	บริเวณ	รั้วด้านหน้า	งาน
บริเวณ	รั้วด้านหน้า												
งาน	ถึงขยະ												
รายการ	ทำความสะอาดประตูถึงขยະ												
บริเวณ	รั้วด้านหน้า												
งาน	ประตู												
รายการ	เก็บขีดแต่งผิวสีประตูรั้วเหล็กไปรงตลอดแนว												



โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 36

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 205



บริเวณ	รั้วด้านหน้า
งาน	รั้ว
รายการ	เก็บแต่งงานปูฐานเหล็กประกอบประตูลูกกรง

Item 206



บริเวณ	รั้วด้านหน้า
งาน	โคมไฟ
รายการ	โคมไฟหัวเสาใช้งานไม่ได้

Item 206

Item 207



บริเวณ	รั้วด้านหน้า
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บแต่งยาแนวขอบผนังกระเบื้องขอบโพลีโด้สวิตช์

Item 208



บริเวณ	รั้วด้านหน้า
งาน	ผนัง
รายการ	ติดตั้งกระเบื้องผนังด้านเสาไฟให้เต็ม

Item 208

Item 209



บริเวณ	หลังบ้าน
งาน	แอร์
รายการ	ขนย้ายรังนกออกจากคอมแอร์

Item 210



บริเวณ	ห้องน้ำ 1
งาน	สุขภัณฑ์
รายการ	ซิลิโคนฐานอุปกรณ์หลังชักโครก (น้ำรั่วซึม ป้องกันกลิ่นย้อน)

Item 210








BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 37
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายการแก้ไข

Item 211		Item 212		Item 212									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ทั้งหมด</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>แอร์</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ล้างคอมแอร์ (ก่อนส่งมอบบ้าน)</td></tr> </table>		บริเวณ		ทั้งหมด	งาน	แอร์	รายการ	ล้างคอมแอร์ (ก่อนส่งมอบบ้าน)	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1,2,3,4</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>โคมไฟ</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>โคมไฟตู้เสื้อผ้าใช้งานไม่ได้</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1,2,3,4	งาน
บริเวณ	ทั้งหมด												
งาน	แอร์												
รายการ	ล้างคอมแอร์ (ก่อนส่งมอบบ้าน)												
บริเวณ	ห้องนอน 1,2,3,4												
งาน	โคมไฟ												
รายการ	โคมไฟตู้เสื้อผ้าใช้งานไม่ได้												
Item 213		Item 214		Item 214									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>โถงบันได</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>พื้น</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>แก้ไขพื้นยวบบริเวณหน้าห้องนอน 1</td></tr> </table>		บริเวณ		โถงบันได	งาน	พื้น	รายการ	แก้ไขพื้นยวบบริเวณหน้าห้องนอน 1	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ห้องนอน 1</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ช่องแสง</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ติดตั้งจุกปิดนอตสกรูเฟรมช่องแสงด้านหัวนอน</td></tr> </table>	บริเวณ	ห้องนอน 1	งาน
บริเวณ	โถงบันได												
งาน	พื้น												
รายการ	แก้ไขพื้นยวบบริเวณหน้าห้องนอน 1												
บริเวณ	ห้องนอน 1												
งาน	ช่องแสง												
รายการ	ติดตั้งจุกปิดนอตสกรูเฟรมช่องแสงด้านหัวนอน												
Item 215		Item 216		Item 216									
	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ทั้งหมด</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ไม้เชิงชาย</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>เก็บแต่งผิวสีไม้เชิงชาย โดยรอบบ้าน</td></tr> </table>		บริเวณ		ทั้งหมด	งาน	ไม้เชิงชาย	รายการ	เก็บแต่งผิวสีไม้เชิงชาย โดยรอบบ้าน	<table border="1"> <tr><td>บริเวณ</td><td>ทั้งหมด</td></tr> <tr><td>งาน</td><td>ไม้ชายคา</td></tr> <tr><td>รายการ</td><td>ทำความสะอาดผ้าชายคาชายคา โดยรอบบ้าน</td></tr> </table>	บริเวณ	ทั้งหมด	งาน
บริเวณ	ทั้งหมด												
งาน	ไม้เชิงชาย												
รายการ	เก็บแต่งผิวสีไม้เชิงชาย โดยรอบบ้าน												
บริเวณ	ทั้งหมด												
งาน	ไม้ชายคา												
รายการ	ทำความสะอาดผ้าชายคาชายคา โดยรอบบ้าน												

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 38
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	


รายการแก้ไข

Item 217



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ประตู
รายการ	ตรวจสอบ และแก้ไขน้ำเข้ดินรางประตูหน้าบ้าน

Item 218



บริเวณ	ห้องครัว
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขชนิดสายไฟหากเป็นสายดินต้องเป็น NYY

Item 218

Item 219



บริเวณ	หน้าบ้าน
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขชนิดสายไฟหากเป็นสายดินต้องเป็น NYY

Item 220



บริเวณ	ห้องนอน 1
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	แก้ไขเต้ารับทีวี และปลั๊กไฟไม่มีสัญลักษณ์ใช้งานไม่ได้

Item 220

Item 221



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	คอมไฟ
รายการ	คอมไฟหัวเตียงใช้งานไม่ได้ และไม่มีสวิทช์ไฟ

Item 222



บริเวณ	ห้องนอน 2
งาน	ไฟฟ้า
รายการ	ปลั๊กไฟด้านหัวเตียงติดตั้งไม่แน่น

Item 222



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเมียม วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 39

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายการแก้ไข

Item 223



บริเวณ	ห้องนอน 4
งาน	คอมไฟ
รายการ	คอมไฟด้านหัวเตียงใช้งานไม่ได้ 1 ชุด

Item 224



Item 224

บริเวณ	ผนังรั้วแบ่งแปลง
งาน	ผนัง
รายการ	เก็บอุดรูผนังรั้วโดยรอบบ้าน

Item



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย ปริมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 40
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ตำแหน่งมิเตอร์ไฟฟ้า	<input type="checkbox"/>	อยู่บริเวณส่วนกลาง	<input type="checkbox"/>	อยู่บริเวณหน้าอาคาร/บ้าน	
ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า	<input type="checkbox"/>	15(45) Amp. 1 เฟส	<input type="checkbox"/>	15(45) Amp. 3 เฟส	
	<input checked="" type="checkbox"/>	30(100) Amp. 1 เฟส	<input type="checkbox"/>	30(100) Amp. 3 เฟส	
	<input type="checkbox"/>	50(150) Amp. 1 เฟส			
ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด			
1	ตู้โหลด				
1.1	รายละเอียด				
	- ยี่ห้อ	<input checked="" type="checkbox"/> Btichino	<input type="checkbox"/> Siemens	<input type="checkbox"/> Schneider	
		<input type="checkbox"/> ABB	<input type="checkbox"/> อื่นๆ		
	- ขนาด	<input type="checkbox"/> 8 ช่อง	<input checked="" type="checkbox"/> 16 ช่อง	<input type="checkbox"/> 20 ช่อง	
1.2	การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	<input type="checkbox"/>	ฝาตู้ไม่แน่น
		<input type="checkbox"/>	มีข้อบกพร่อง คือ	<input type="checkbox"/>	ยึดน็อตฝาตู้ไม่ครบ
		<input type="checkbox"/>	ทำความสะอาดภายนอกตู้	<input type="checkbox"/>	เก็บรอยต่อรางวางเวย์
		<input type="checkbox"/>	ยึดน็อตตู้ไม่ครบ	<input type="checkbox"/>	ตู้เป็นรอย
		<input type="checkbox"/>	เก็บสีรางวางเวย์		
		<input type="checkbox"/>	ตู้เอียง		
		<input type="checkbox"/>	อื่นๆ		
1.3	เมนเบรกเกอร์				
	-ขนาด	<input type="checkbox"/> 50 Amp.	<input checked="" type="checkbox"/> 80 Amp.	<input type="checkbox"/> 100 Amp.	
		<input type="checkbox"/> อื่นๆ			
	-จำนวนขั้ว	<input checked="" type="checkbox"/> 1 Pole	<input type="checkbox"/> 2 Pole	<input type="checkbox"/> 3 Pole	
	-การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/>	ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ	<input type="checkbox"/>	ติดตั้งไม่แน่น
<input type="checkbox"/>		มีข้อบกพร่อง คือ			
<input type="checkbox"/>		ขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะสมตามมาตรฐาน			
	<input type="checkbox"/>	ชำรุด/เสียหาย			
1.4	ป้องกันไฟรั่ว	<input type="checkbox"/>	ไม่ได้ติดตั้ง		
	-ลักษณะ	<input type="checkbox"/>	SAFETY CUT	<input type="checkbox"/> RCBB	
		<input type="checkbox"/>	RCD	<input checked="" type="checkbox"/> RCBO	
	-ขนาด	<input type="checkbox"/>	20 Amp = ตัว	<input checked="" type="checkbox"/> 60 Amp = 1ตัว	
<input type="checkbox"/>		63 Amp = ตัว	<input type="checkbox"/> 100 Amp = ตัว		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 41

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.5	สายเมนไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> THW <input type="checkbox"/> NYY <input type="checkbox"/> CV
	-ขนาด	<input type="checkbox"/> 16 mm ² <input type="checkbox"/> 25 mm ² <input checked="" type="checkbox"/> 35 mm ² <input type="checkbox"/> 50 mm ²
	-การติดตั้ง	<input type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย
		<input type="checkbox"/> ควรใส่ปลอกสายสีเพื่อระบุสายว่าเส้นไหนคือเส้นไฟหรือเส้นนิวทรัล
		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก เดินสายใต้ดินควรเป็นชนิด NYY
		<input type="checkbox"/> สายนิวทรัลที่มาจากมิเตอร์การไฟฟ้าต้องเข้าบาร์กราวนด์ก่อน
		<input type="checkbox"/> สายไฟเข้าเบรกเกอร์เมนไม่สนิท(ทองแดงโผล่)
<input type="checkbox"/> สายไฟมีขนาดเล็ก(ไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้าและเมนเบรกเกอร์)		
-การใช้งาน	<input type="checkbox"/> ใช้งานได้ตามปกติ	
1.6	สายเมน (G)	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ <input type="checkbox"/> ยังไม่เชื่อมต่อสาย
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ <input type="checkbox"/> สายมีขนาดเล็กไป
1.7	สายวงจรรย่อย (L)	<input checked="" type="checkbox"/> แดง <input type="checkbox"/> น้ำตาล <input type="checkbox"/> น้ำเงิน
		<input type="checkbox"/> เหลือง <input type="checkbox"/> สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ
		<input type="checkbox"/> ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		<input type="checkbox"/> ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		<input type="checkbox"/> ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		<input type="checkbox"/> ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
<input type="checkbox"/> ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที่		
<input type="checkbox"/> การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วยเพื่อป้องกันไฟรั่ว		
1.8	สายนิวทรัล (N)	<input checked="" type="checkbox"/> ขาว(ตามมาตรฐาน) <input type="checkbox"/> ฟ้ำ(ตามมาตรฐาน)
		<input type="checkbox"/> สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้
	-การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ
		<input type="checkbox"/> ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		<input type="checkbox"/> ทองแดงสายไฟโผล่ได้แก่วงจรที่
<input type="checkbox"/> การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 42
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
1.9	สายกราวด์(G)	<input checked="" type="checkbox"/> เชี่ยว(ตามมาตรฐาน)
		<input type="checkbox"/> (สีสายไฟไม่ตรงตามมาตรฐานแต่ใช้งานได้)
	-การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ
		<input type="checkbox"/> ขนาดไม่เหมาะสมกับโหลดไฟฟ้า วงจรที่..... (ควรใช้สายขนาด)
		<input type="checkbox"/> ทองแดงสายไฟโผล่ ได้แก่วงจรที่
		<input type="checkbox"/> การต่อเชื่อมสายไฟภายในตู้ควรใช้ wirenut ช่วย เพื่อป้องกันไฟรั่ว
		<input type="checkbox"/> ติดตั้งไม่เรียบร้อย เนื่องจาก
1.10	สติกเกอร์ตู้	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ควรเปลี่ยนเป็นพิมพ์ให้เรียบร้อย
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ <input type="checkbox"/> การใช้งานไม่ถูกต้องตำแหน่ง
		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ติดตั้ง
1.11	ช่องอูดSPARE	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย <input type="checkbox"/> ไม่มีช่องว่าง (จำนวนช่องเต็ม)
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ ยังไม่อูดช่องSPARE 1 ช่อง
		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ติดตั้ง
2	ระบบทีวี	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่บนฝ้าเพดาน
	-สายย่อย	<input type="checkbox"/> อยู่ส่วนกลาง <input type="checkbox"/> อยู่บนฝ้าเพดาน
	-กล่องทีวี	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง
		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ <input type="checkbox"/> ยึดน้อยไม่ครบ
		<input type="checkbox"/> มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TV
	-ตัวเชื่อมสาย (Splitter)	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง
		<input type="checkbox"/> ติดตั้งแล้ว เป็นชนิด Splitter/Tap of WAY
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ
		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณ
<input type="checkbox"/> เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมสัญญาณไม่เรียบร้อย		



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ ศุภาลัย พรีเม้า วิลล่า พหลโยธิน 50

บ้านเลขที่ xxxxxxxxxxxxxxxx

หน้า 43

ลูกค้า xxxxxxxxxxxxxxxx

โทรศัพท์ xxxxxxxxxxxxxxxx

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

ลำดับ	งาน	รายการแก้ไข / รายละเอียด
3	ระบบโทรศัพท์	
	-ตำแหน่ง	
	-สายเมน	<input type="checkbox"/> อยู่บนฝ้าชายคาหน้าบ้าน
	-สายย่อย	<input checked="" type="checkbox"/> อยู่ส่วนกลาง <input type="checkbox"/> อยู่ในกล่องโทรศัพท์(ข้างตู้ไฟ)
	-กล่องโทรศัพท์	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง
		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ ติดตั้งไม่แน่น <input type="checkbox"/> ยึดน็อตไม่ครบ
		<input type="checkbox"/> มีคำแนะนำ คือ ควรติดป้ายชื่อหน้ากล่องระบุ TC หรือ TEL
	-ตัวรวมสาย	<input type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง
		<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย
		<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ
		<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณ
<input type="checkbox"/> เข้าปลายสายกับตัวเชื่อมต่อสัญญาณไม่เรียบร้อย		
4	ไฟฟ้าฉุกเฉิน	
	-การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ติดตั้ง(สเปกโครงการ)
		<input type="checkbox"/> ติดตั้งเรียบร้อย/ใช้งานได้ตามปกติ
5	เครื่องปรับอากาศ	
	-การติดตั้ง	<input checked="" type="checkbox"/> ติดตั้งเครื่องแล้ว <input type="checkbox"/> ยังไม่ติดตั้งเครื่อง
		<input checked="" type="checkbox"/> ใช้งานได้ตามปกติ
	-การใช้งาน	<input type="checkbox"/> มีข้อบกพร่อง คือ <input type="checkbox"/> ไม่เย็นได้แก่ห้อง.....
		<input type="checkbox"/> คอยล์ร้อนมีเสียงดัง บริเวณ <input type="checkbox"/> อื่นๆ.....



BLUE HOME ENGINEERING & CONSULTANT CO.LTD

เลขที่ 333/234 หมู่ 11 ซอยกิ่งแก้ว 37 ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

โทร. 098-929-9296 และ 092-495-9696

โครงการ	ศุภาลัย พรีเมา วิลล่า พหลโยธิน 50	บ้านเลขที่	xxxxxxxxxxxxxxxx	หน้า 44
ลูกค้า	xxxxxxxxxxxxxxxx	โทรศัพท์	xxxxxxxxxxxxxxxx	

รายงานระบบตู้ควบคุมไฟ

No.Circuit	รายการโหลด	ขนาดสายไฟ (mm ²)	ขนาดเบรกเกอร์ (Amp)	สถานะ
วงจรที่ 1	แสงสว่าง ชั้น 1	2.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 2	เต้าเสียบไฟฟ้า ชั้น 1	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 3	แสงสว่าง ชั้น 2	2.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 4	เต้าเสียบไฟฟ้า ชั้น 2	2.5	16	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 5	เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำ 1	6	25	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 6	เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำ 2	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 7	เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำ 3	4	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 8	เครื่องปรับอากาศ ห้องนอน 1	6	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 9	เครื่องปรับอากาศ โถงล่าง	6	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 10	เครื่องปรับอากาศ ห้องนอน 3	6	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 11	เครื่องปรับอากาศ ห้องนอน 2	6	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 12	เครื่องปรับอากาศ ห้องนอน 4	6	20	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 13	ปั้มน้ำ	2.5	10	ใช้งานปกติ
วงจรที่ 14				
วงจรที่ 15				
วงจรที่ 16				
วงจรที่ 17				
วงจรที่ 18				
วงจรที่ 19				
วงจรที่ 20				
วงจรที่ 21				
วงจรที่ 22				
วงจรที่ 23				
วงจรที่ 24				
วงจรที่ 25				
วงจรที่ 26				
วงจรที่ 27				
วงจรที่ 28				